

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
1	69997	1B14216	Ford Transit 350 L 2,4 TD - 92 kW (WC)	2002	29400	LP, PP, LP, PP, P a L práh celková koroze, PP, LZ blatník koroze v lemu, podlaha koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, známky koroze, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor únik provozních kapalin. Převodovka únik oleje, výfukové potrubí celková koroze, volné přední tlumiče v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
2	74146	4B45860	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	2008	176585	LP, PP, LP, PP, P a L práh známky koroze, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha celková koroze včetně nosníků, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor únik provozních kapalin, hlučné spojkové ložisko. Převodovka únik oleje, výfukové potrubí celková koroze, volné přední tlumiče v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor. Vozidlo používáno na výcvik v autoškole.
3	75120	5B99801	VW LT 35 2,5 TDi - 80 kW	2003	291284	LP, PP, LP, PP, P a L práh celková koroze, PP, LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze včetně nosníků, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor únik provozních kapalin, hlučné spojkové ložisko. Převodovka únik oleje, výfukové potrubí, volné čepy řízení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
4	75798	9A56248	Audi A8 Long 4,2 - 257 kW	2008	234983	LP, PP blatník oděrky laku, LP, PP podběh koroze, P a L práh koroze, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor únik provozních kapalin, hlučné spojkové ložisko, prokluzuje spojka. Převodovka únik oleje, výfukové potrubí celková koroze, volné přední tlumiče v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

5	77096	6B21465	VW Caravelle 2,5 TDi - 128 kW	2009	172878	LP, PP blatník oděrky laku, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor únik provozních kapalin, únik oleje z turba motoru.. Převodovka únik oleje, hlučné ložisko spojky, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
6	77143	7B12054	Š. Fabia II 1,4 - 63 kW	2009	126055	LP, PP blatník oděrky laku, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor únik provozních kapalin. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla, znečištěný interiér. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
7	77173	6B02783	Š. Fabia II 1,4 - 63 kW	2009	130435	LP, PP blatník oděrky laku, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PPdeformace v lemu, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor únik provozních kapalin. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
8	77182	7B93053	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	2009	106079	LP, PP, LP, PP, P a L práh známky koroze, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha celková koroze včetně nosníků, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota -oloupaný lak, známky, P a Z nárazník oděrky laku, Motor únik provozních kapalin, hlučné spojkové ložisko. Převodovka únik oleje, výfukové potrubí celková koroze, volné přední tlumiče v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

9	79047	7B93108	Opel Insignia SW 2,0 - 162 kW	2015	132854	LP, PP blatník oděrky laku, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP deformace v lemu, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor únik provozních kapalin. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
10	79409	8B62418	Š. Fabia II Combi 1,4 - 63 kW	2013	123550	LP, PP blatník oděrky laku, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor únik provozních kapalin. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
11	79412	8B62514	Š. Fabia II Combi 1,4 - 63 kW	2013	91515	LP, PP blatník oděrky laku, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor únik provozních kapalin, hlučné spojkové ložisko. Převodovka únik oleje, výfukové potrubí celková koroze, volné přední tlumiče v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
12	201053	1BI8259	Š. Octavia 1,8 - 132 kW 4x4 DSG	2015	179561	LP, PP blatník oděrky laku, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku. Přední maska poškozená po demontáži radarů. Motor únik chladicí kapaliny do oleje, přehřívá se, nutná GO. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, poškozený interiér po demontáži zvláštních zařízení (kamery, tablet radiostanice), oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

13	202225	1BI8326	VW Caravelle 2,0 TDi - 110 kW 4x4	2015	50200	Vozidlo po totální DN. Poškozená pření část a to: nárazník, výztuha, přední blatníky, kapota motoru, chladiče s příslušenstvím, sloupek kabiny, přední okna zničená, posunutý motor a přední náprava, zničené řízení, aktivované přední airbagy.
14	202353	1BI8457	JEEP Grand Cherokee 3,0 D - 160 kW	2007	236212	LP, PP blatník oděrky laku, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP deformace v lemu, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze v zadní části, LP, PP dveře drobné oděrky, LP a LZ dveře koroze ve spodní části kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor únik provozních kapalin. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
15	204063	7B75550	Porsche Cayenne 3,6 - 213 kW	2007	201010	LP, PP blatník oděrky laku, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP deformace v lemu, LZ blatník známky koroze v lemu, podlaha známky koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, známky koroze, P a Z nárazník oděrky laku, Motor únik provozních kapalin, nepravidelný chod. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné uložení předních tlumičů. Oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
16	208420	9B44244	Š. Superb II 3,6 - 191 kW 4x4	2012	363875	Vozidlo po DN: poškozený přední nárazník, kapota motoru, přední světlomety, přední výztuha nárazníku, zadní nárazník, LZ blatník, LZ světlo, kapota kufru
17	PM 1	WP9944J (P)	MB Vito	2007	349444	Částečná koroze karoserie (prahy, podlaha lemy blatníků), odřeniny laku promáčkliny dveří a blatníků, znečištěný interiér. Stav odpovídá roku výroby a stavu najetých km. Vadný akumulátor. Registrace Polsko.
18	PM 2	CE PC22 (D)	BMW 5	2007	269407	Odřeniny karoserie, znečištěný interiér. Vadný akumulátor. Registrace Německo.
19	PM 3	DP206AB (I)	Ford Mondeo	2008	375700	Oděrky karoserie, promáčklý levý LZ blatník, dveře a pravý práh. Znečištěný interiér. Stav odpovídá roku výroby a stavu najetých km. Vadný akumulátor. Registrace Itálie.
20	PM 4	AB5161HT (UA)	MB Vito	2006	399941	Oděrky, promáčkliny karoserie, Částečná koroze podběhů, prahů a podlahy. Poničený interiér. Vadný akumulátor. Registrace Ukrajina

21	PM 5	3AC1901	Volvo V 50	2007	224996	Oděrky karoserie, znečištěný interiér, poškrábané čelní sklo. Vadný akumulátor.
22	PM 6	ROWP6648 (D)	VW Touran	2007	245251	Částečná koroze (PP blatník, zadní dveře, promáčkliny karoserie, opotřebovaný a znečištěný interiér. Vadný akumulátor. Registrace Německo.
23	PM 7	SWAGX95 (D)	Renault Scenic	2012	173571	Odřeny karoserie, opotřebovaný a znečištěný interiér. Registrace Německo.
24	PM 8	DKA 9C23 (PL)	VW Touran Tdi	nej.	nej.	Odřeny, promáčkliny karoserie, poškozená PP blatník, oboje pravé dveře a PZ blatník. koroze podlahy, poničený, opotřebovaný a znečištěný interiér. Registrace Polsko. Vadný akumulátor.
25	PM 9	LYA 694 (H)	Ford Transit	nej.	nej.	Odřeny, promáčkliny karoserie, koroze podlahy a náprav, bez dokladů ČR, motor nelze nastartovat. Registrace Maďarsko. Vadný akumulátor.
26	PM 10	2BJ384	Čtyřkolka Suzuki 450	2019	nej.	Odřeny kapotáže, bez klíče od vozidla, nelze ověřit funkčnost motocyklu (čtyřkolky).
27	PM 11	HI VZ 8397 (D)	Nissan Qashqai	2014	143578	Odřeny, karoserie, znečištěný interiér. Není registrace ČR, stav vozidla odpovídá počtu najetých km. Vadný akumulátor. Registrace Německo.
28	PM 12	QS 392 (D)	BMW X 5	2006	284642	Drobné oděrky laku odřeny laku, proražené PP kolo, značně znečištěný interiér. Vozidlo není registrováno v ČR. Stav odpovídá roku výroby a stavu najetých km. Vadný akumulátor. Registrace Německo.
29	PM 13	bez r.z.	Koloběžka el.	nej.	nej.	Odřeny rukojeti, opěrné plochy řidiče, koloběžka bez nabíječky, nelze prověřit funkčnost.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno

Bližší informace k nabízenému majetku - kontaktní osoba: Mgr. Petr Mareček, tel. 974 621 244, email: krpb.ao.podatelna@pcr.cz