



Č.j. KRPK-3292-4/ČJ-2019-1900AO

Dolní Rychnov 4. října 2019

Mimorezortní nabídkové řízení

Jedná se o vozidla:

Vozidla propadlá, zabraná na základě rozsudků soudů, rozhodnutí úřadů.

Poř. číslo	registrační značka	tovární značka vozidla	rok výroby	stav km	stručný popis technického stavu vozidla
1.	3K9 3816 /vyřazeno z provozu/	BMW 530 kombi	2005	242 048	Karoserie vykazuje počínající korozi, zvláště spodek vozu, podběhy blatníků, oba prahy, lemy blatníků, spodní hrany dveří. Původně černý lak potažený matně bílou folií, na několika místech poškozenou. Motor benzinový, objem 2 996 cm ³ , 190 kW, špinavý, celkově zašlý. Výfuk a výfukové potrubí vykazují hloubkovou korozi. Převodová skříň je celkově zašpiněna, zkorodována. Veškeré kovové části brzdové soustavy vykazují hloubkovou korozi. Ruční brzda funkční. Motor, automatická převodovka, brzdy a řízení funkční. U elektroinstalace nezjištěny žádné závady. Interiér značně zašpiněn, popraskaná kůže předních sedadel. Baterie vadná - nedrží kapacitu. Pneumatiky přední nápravy 245/35 ZR19 95W M+S se zbytkovou hloubkou dezénu asi 60%, zadní nápravy 275/30 ZR19 96W se zbytkovou hloubkou dezénu asi 30%. Vozidlo je opatřeno hliníkovými disky kol. Chybí rezervní kolo, zvedák, klíč na matice kol a povinná výbava. K vozidlu pouze 1 klíček.
2.	3K9 3814 /vyřazeno z provozu/	Iveco Daily 35 S	2002	nezjištěno	Karoserie vozidla vykazuje počínající povrchovou korozi vrchních dílů karoserie, rámu a spodku vozu. Posuvné boční dveře mají poškozené těsnění a jdou špatně zavírat. Zadní dvoukřídlové dveře jsou opatřeny zámkem, do kterého nepasuje žádný s dostupných klíčů. Asi 50 cm od těchto dveří směrem do vnitřku vozu jsou přivařeny další dvoukřídlové dveře, které z pohledu vnitřku vozu imitují zadní dveře. Elektroinstalace funkční, prasklé sklo pravého zadního světla. Poziční světla na pravém boku nefunkční, jedno chybí. Přední náprava obuta do univerzálních pneumatik, zadní náprava obuta do zimních pneumatik, všechny se zbytkovou hloubkou dezénu cca 70%. Plechové disky zkorodovány. Motor o objemu 2 800cm ³ , 92 kW funkční, vadná baterie. Výfuk a výfukové potrubí vykazují hloubkovou korozi. Spojka a převodovka funkční, řazení přesné. Interiér kabiny řidiče znečištěn. K vozidlu předán pouze 1 klíček.

Vyřizuje
Josef Hirschhorn
referent správy majetku
tel. 974 376 467
E-mail: krpk.ao@pcr.cz

Bc. David Rájek
vedoucí automobilního oddělení

Dobrovského 1935
356 04 Dolní Rychnov

www.policie.cz

Tel.: +420 974 376 467
Fax: +420 974 376 249