

Seznam zabraných nebo propadlých dopravních prostředků ve prospěch státu

p. č.	TYP	VIN	Rok v.	Stav ujetých km	Poznámka	Cena vozu v Kč
1	VW BORA KOMBI 1,9 TDI	WVWZZZ1JZYW120373	1999	nezjištěn	Vozidlo bez akumulátoru. Únik motorového oleje. Oděrky po celé karoserii. Ostřikovače světel nejsou funkční a na pravé straně chybí úplně. Zašlé přední světlomety. Na předním i zadním nárazníku jsou značné oděrky. Pravý blatník a práh jsou zkorodované. Na zadním blatníku se loupe lak a po celé ploše jsou důlky. Levé zadní dveře jsou poškrábané a ve střední části dveří mají znatelné důlky. Na pravých předních dveřích se loupe karbonová fólie. Levý blatník má silné známky koroze. Na levém hagusu chybí koncové kryty. Levé zpětné zrcátko má prasklé sklo. Na levých předních dveřích je ulomené stahování oken. Celý interiér je zašpiněný, stropnice potřhaná, ovládání bočních zrcátek je ulomené, zablokované dveře zavazadlového prostoru. Výfuková soustava je značně zkorodovaná. Přední náprava zkorodovaná. Vůle v řízení, tlumiče jen částečně plní svou funkci. Brzdové destičky opotřeby z 50 %, pneumatiky opotřeby ze 70 %	22 000
2	MERCEDES BENZ CLK 3,2 benzín	WDB2083651F096614	1999	nezjištěn	Nefunkční akumulátor, únik oleje z motoru a z převodovky, Rozlámaný přední nárazník, ulomená levá přední mlhovka a pravá není vůbec. Chybí pravá přední mřížka nárazníku. Promáčklý levý i pravý přední blatník a oba jsou značně zkorodované. Na levém předním blatníku chybí ochranná lišta. Levé přední dveře jsou silně zkorodované, levý zadní blatník zkorodovaný. Čelní okno má praskliny od kamínků. Víko kufru je zkorodované, zadní nárazník odřený, pravé zadní světlo prasklé. Pravé přední dveře zkorodované. Nefunkční aretace pravého zpětného zrcátka. Neodborně lepený pravý přední blinkr. Silné znečištění interiéru, potřhaná kůže na sedadlech. Kožený volant je potřhaný a popraskaný. Kryt vnitřního zrcátka je prasklý. Výfuková soustava je po celé délce zkorodovaná, koroze celé podlahy a zadní nápravy. Volné kulové čepy. Vůle v řízení. Silná koroze brzdové soustavy. Brzdové obložení opotřebováno ze 70 % a na pneumatikách zbývá 25 % vzorku.	35 000
3	OPEL VECTRA LS ECO TEC	WOL000038V702789	1997	nezjištěn	Silná oxidace kabelů od akumulátoru, únik oleje, volně ložené pojistné skříně v prostoru motoru, chybí klíče od zapalování. Celá karoserie jeví známky koroze a provozních oděrek. Levý i pravý blinkr, přední světla a přední nárazník jsou rozlámané. Přední maska a mřížky jsou rozlámané. Levé zadní dveře mají rozbité okno. Interiér vozidla je znečištěn. Třetí brzdové světlo je rozlámané. Koroze podvozku a celé výfukové soustavy. Koroze nápravy, vůle v řízení. Zcela opotřebované přední i zadní brzdy a pneumatiky.	12 000
4	ŠKODA OCTAVIA 1,6 GLX	TMBZZZ1UOV2011854	1997	nezjištěn	Nefunkční akumulátor, únik oleje, motor zašpiněn a chybí spodní kryt, prasklý přední nárazník, chybí pravá přední mřížka nárazníku, odřený levý i pravý přední blinkr, čelní sklo vykazuje oděrky od kamínků. Prasklý zadní nárazník, pravý zadní nárazník je silně zkorodovaný. Pravé přední dveře jsou odřené a zadní poškrábané. Poškozené levé zpětné zrcátko.	15 000
5	ŠKODA FELICIA KOMBI 1,3 50 kW	TMBEFF654T7140560	1996	171 568	Únik motorového oleje, nefunkční akumulátor, elektroinstalace motoru je poškozená. Držák převodovky je volný. Prohnutá přední maska, odřený přední nárazník, prasklá levá přední mlhovka, odřené chladičové stěny, koroze pravého prahu a pravého zadního blatníku. Prasklý zadní nárazník, koroze pátých dveří. Koroze levého zadního blatníku a levého prahu. Levé zadní dveře jsou zkorodované a z části neodborně kytované. Neoriginální zadní část výfuku. Přední náprava a celý podvozek je značně zkorodovaný. Řízení vykazuje značnou vůli. Silná koroze brzdových trubiček, nefunkční zátěžový regulátor brzd. Poškrábané disky a zcela ojeté pneumatiky.	2 000
6	VW VENTO 1,9	WVWZZZ1HZZW317916	1996	nezjištěn	Z motoru uniká olej, nefunkční akumulátor, horší stav palivového a vzduchového potrubí. Elektroinstalace nefunkční. Z převodovky uniká olej. Přední část vozu je z jiného typu, pravá přední mlhovka je prasklá, zašlá světla v nárazníku, chybí pravá přední krytka nárazníku, koroze celé karoserie, karoserie vozidla je nastříkaná sprejem. Spodní část vozidla je velmi silně zkorodovaná. Každý světlomet vpředu je jiný, čelní sklo prasklé. Silné zašpinění a plíseň celého interiéru. Výfukové potrubí je silně zkorodované, rezavý zátěžový regulátor. Silně zkorodované brzdové trubky.	3 000

Majetek je dislokván Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, OSM AO, Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec. Telefon paní Marie Krykorková: 974 461 477, email: marie.krykorkova@pcr.cz. V případě zájmu se obračtejte na výše uvedená tel. čísla nebo na e-mailovou adresu.