

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
1	155391	CB 8361	Zetor Z 8111 4,5 57 kW	1989	5795	Celková koroze rámu a kabiny, volná kulisa řazení převodovky, únik provozních kapalin, volné náboje kol, vadné (proležené) pneumatiky, volné čepy řízení na spojovacích čepích, vadná elektroinstalace, únik vzduchu z brzdové soustavy, celková koroze výfuku.
2	62517	BSD 0294	LIAZ 18 33 242 kW	1996	58760	Celková koroze rámu a kabiny řidiče, volné uložení přední nápravy, vadné pneumatiky, volné náboje kol, velké vůle na spojovacím hřídelu, únik vzduchu z brzdové soustavy, únik provozních kapalin z motoru. Vadné akumulátory.
3	62957	BM 9142	BSS Metaco	1997	58760	Celková koroze rámu návěsu, volné náboje kol, popraskané pneumatiky, volné spojovací zařízení k tahači, únik vzduchu z brzdové soustavy, vadná elektroinstalace a zadní světla.
4	64963	BVH 8514	Volkswagen Transporter 2,5 85 kW	1998	314034	Známky koroze předních blatníků, celková koroze prahů, koroze v lemu zadních blatníků, oděrky laku karoserie, poškrábaná čelní sklo. Volné řízení a přední ramena nápravy. Brzdy - nutná výměna. Motor nepravidelný chod, značná koroze výfuku.
5	65129	ZNH 1902	Volkswagen Transporter 2,5 85 kW	1998	217954	Koroze předních blatníků, celková koroze prahů, koroze v lemu zadních blatníků, oděrky laku karoserie, poškrábané čelní sklo. Volné řízení a přední ramena nápravy. Motor nepravidelný chod, značná koroze výfuku.
6	65221	BKE 0419	Volkswagen Transporter 2,5 85 kW	1998	230218	Známky koroze předních blatníků, celková koroze prahů, koroze v lemu zadních blatníků, oděrky laku karoserie, poškrábané čelní sklo. Volné řízení a přední ramena nápravy. Motor nepravidelný chod, značná koroze výfuku.
7	68498	BZO 2015	Volkswagen Transporter 2,5 Tdi 65 kW	2000	198035	Přední a zadní blatníky koroze v lemu, celková koroze podběhů-díry, koroze prahů-díry, podlahy, oděrky laku karoserie. Volné čepy řízení a ramena přední nápravy, volná kulisa řazení. Motor-nepravidelný chod, celková koroze výfuku.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
8	68875	BZO3063	Volkswagen Transporter 2,5 85 kW	2001	231240	Koroze předních blatníků v lemu, celková koroze prahů a podběhů podlahy karoserie, koroze v lemu zadních blatníků, oděrky laku karoserie. Volné čepy řízení a přední ramena nápravy. Spojka prokluzuje. Převodovka - špatné řazení rychlostních stupňů. Motor-únik chladicí kapaliny do motoru, vadná hlava, nutná výměna.
9	69181	BZP 8217	Cagiva W12.2N14V 350 23 kW	2001	9856	Volné přední vidlice pérování, volná rozeta řetězu, opotřebované kotouče brzd, popraskané pneumatiky, vadný akumulátor.
10	70571	1B47963	Škoda Fabia 1,4 55 kW	2003	202622	Přední a zadní blatníky koroze v lemu, celková koroze podběhů-díry, koroze prahů-díry, podlahy, oděrky laku karoserie. Volné čepy řízení a ramena přední nápravy, volná kulisa řazení. Motor-nepravidelný chod, celková koroze výfuku.
11	71833	1B48140	HB 505 R	1997	214045	Celková koroze rámu, opotřebované a přeležené pneumatiky, vadná nájezdová brzda, nefunkční elektroinstalace.
12	71933	2B1 9063	Škoda Fabia 1,4 55 kW	2005	127775	Přední a zadní blatníky koroze v lemu, celková koroze podběhů, podlahy, oděrky laku karoserie, známky koroze 5. dveří, prasklé LZ světlo Volné čepy řízení a ramena přední nápravy, volná kulisa řazení. Motor-velká spotřeba oleje, nepravidelný chod.
13	71934	2B19153	Škoda Fabia 1,4 55 kW	2005	158497	Přední a zadní blatníky koroze v lemu, celková koroze prahů, známky koroze podběhů, podlahy, oděrky laku karoserie, prosezené sedadla. Volné čepy řízení a ramena přední nápravy, volná kulisa řazení, prokluzuje spojka. Motor- nepravidelný chod.
14	71937	1Z0 5753	Škoda Fabia 1,4 55 kW	2005	124800	Přední a zadní blatníky koroze v lemu, celková koroze prahů, známky koroze podběhů, podlahy, oděrky laku karoserie, prosezené sedadla. Volné čepy řízení a ramena přední nápravy, volná kulisa řazení, prokluzuje spojka. Motor- nepravidelný chod.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
15	72509	3B0 9936	Audi A4 1,9 Tdi 96 kW	2004	214860	Známky koroze předních blatníků, celková koroze prahů karoserie, koroze v lemu zadních blatníků, oděrky laku karoserie. Volné řízení a přední ramena nápravy, volná kulisa řazení. Motor-únik provozních kapalin, nepravidelný chod, klepání vačkového hřídele.
16	72667	3B2 8263	Škoda Fabia 1,4 55 kW	2006	125468	Známky koroze předních blatníků, známky koroze prahů karoserie, koroze v lemu zadních blatníků, oděrky laku karoserie, prasklé čelní sklo. Volné řízení a přední ramena nápravy. Motor-únik provozních kapalin, nepravidelný chod.
17	72776	3B3 3241	Škoda Fabia 1,4 55 kW	2006	165421	Známky koroze předních blatníků, celková koroze prahů karoserie, koroze v lemu zadních blatníků, oděrky laku karoserie, prasklé čelní sklo. Volné řízení a přední ramena nápravy, volná kulisa řazení, hlučná převodovka. Motor-únik provozních kapalin, nepravidelný chod, klepání vačkového hřídele.
18	72782	3B3 3295	Škoda Octavia 1,9 Tdi 74 kW	2006	302810	Koroze předních blatníků, celková koroze prahů karoserie, koroze v lemu zadních blatníků, oděrky laku karoserie. Prasklé čelní sklo. Volné řízení a přední ramena nápravy, prokluzuje spojka, volná kulisa řazení. Motor-únik provozních kapalin, nepravidelný chod.
19	72892	3B3 3651	Škoda Octavia 2,0 Tdi 103 kW	2006	280838	Známky koroze předních blatníků, celková koroze prahů karoserie, koroze v lemu zadních blatníků, oděrky laku karoserie, částečná koroze zadních dveří. Poškrábané čelní sklo. Volné řízení a přední ramena nápravy, prokluzuje spojka, volná kulisa řazení. Motor-únik provozních kapalin, nepravidelný chod.
20	72921	3B3 3627	Volkswagen Transporter 1,9 Tdi 77 kW	2006	339397	Přední a zadní blatníky koroze v lemu, celková koroze podběhů, koroze prahů, podlahy, oděrky laku karoserie. Volné čepy řízení a ramena přední nápravy, volná kulisa řazení. Motor-nepravidelný chod, klepe na klikovém hřídeli, nutná GO.
21	73004	3B3 4571	Škoda Fabia 1,4 55 kW	2006	129946	Přední a zadní blatníky známky koroze v lemu, celková koroze podběhů, podlahy, oděrky laku karoserie. Volné čepy řízení a ramena přední nápravy, volná kulisa řazení. Motor- nepravidelný chod, klepe za studena.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
22	73555	1Z0 5774	Škoda Octavia 1,6 75 kW	2006	277010	Přední a zadní blatníky koroze v lemu, celková koroze podběhů, prahů, podlahy v zadní části, oděrky laku karoserie, známky koroze 5. dveří, prasklé LZ světlo Volné čepy řízení a ramena přední nápravy, volná kulisa řazení. Motor-nepravidelný chod, velká spotřeba oleje.
23	73635	1Z0 5775	Škoda Octavia 1,6 75 kW	2006	228397	Přední a zadní blatníky koroze v lemu, celková koroze podběhů, podlahy, oděrky laku karoserie, známky koroze 5. dveří. Volné čepy ramen přední nápravy, volná kulisa řazení. Motor - nepravidelný chod.
24	73834	4B4 5619	Škoda Octavia 1,9 Sdi 50 kW	2003	258339	Známky koroze předních blatníků, známky koroze prahů karoserie, koroze v lemu zadních blatníků, oděrky laku karoserie.Volné řízení a přední ramena nápravy. Motor-únik provozních kapalin, nepravidelný chod.
25	73870	1A5 8269	Audi A6 3,2 188 kW	2007	218200	Známky koroze předních blatníků, známky koroze prahů, koroze v lemu zadních blatníků, oděrky laku karoserie. Poškrábané přední sklo. Volné řízení a přední ramena nápravy. Motor nepravidelný chod, větší spotřeba oleje.
26	75910	5B9 9721	Peugeot 407 2,0 103 kW	2009	163735	Známky koroze předních blatníků, celková koroze prahů, koroze v lemu zadních blatníků, oděrky laku karoserie, poškrábaná čelní sklo. Volné řízení a přední ramena nápravy. Motor nepravidelný chod, značná koroze výfuku.
27	78962	8B0 2097	Subaru Forester 2,0 D 108 kW	2009	128208	Známky koroze předních blatníků, známky koroze prahů, koroze v lemu zadních blatníků, oděrky laku karoserie. Poškrábané přední sklo. Volné řízení a přední ramena nápravy. Motor větší spotřeba oleje, klepe-nutná GO.
28	79164	5B2510	BMW R1150GS 62 kW	2004	56014	Volné přední vidlice pérování, volná rozeta řetězu, opotřebované kotouče brzd, popraskané pneumatiky, vadný akumulátor.
29	79836	8B71548	Volkswagen Crafter 2,5 Tdi 100 kW	2007	211774	DN přední části vozidla poškozené - nárazník, maska, výztuha nárazníku, kapota, levý přední blatník.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
30	79837	8B71586	Volkswagen Touareg 2,5 Tdi 128 kW	2004	342690	Známky koroze předních blatníků, celková koroze prahů, koroze v lemu zadních blatníků, drobné oděrky laku karoserie, poškrábaná čelní sklo. Drobné vůle řízení a předních ramen nápravy, prosezená sedačka řidiče. Motor nelze nastartovat, vadná řídící jednotka.
31	200656	9B7 9351	Hyundai ix 35 2,0 122 kW	2015	154002	Karoserie bez závad, částečná koroze podlahy. Drobné vůle na přední nápravě. Motor zadřený, nutná výměna motoru.
32	202258	6B2 2539	Škoda Fabia 1,4 55 kW	2001	166162	Přední a zadní blatníky koroze v lemu, celková koroze podběhů-díry, koroze prahů-díry, podlahy, oděrky laku karoserie. Volné čepy řízení a ramena přední nápravy, volná kulisa řazení. Motor-nepravidelný chod, celková koroze výfuku.
33	PM 1	7B7571	Suzuki 800 SDR	1998	87200	Oděrky nádrže, rámu, celkově opotřebovaná, nelze nastartovat.
34	PM 2	1TL 9231	Audi A 5 2,0 TFSi 155 kW	2010	192205	Drobné oděrky laku, znečištěný interiér, odpovídá stavu najetých km.
35	PM 3	8B2 8796	Škoda Octavia 1,6 75 kW	2001	185741	Odřenyiny, promáčkliny karoserie, koroze karoserie, podběhy, prahy, opotřebovaný interiér, svítí kontrolka ABS.
36	PM 4	3C1 8302	Toyota Yaris 1,0 51 kW	2006	106563	Odřenyiny karoserie, promáčkliny, po kroupách poškozena kapota a střecha.
37	PM 5	2B8680	Suzuki GSF 1200 72 kW	2001	80456	Oděrky nádrže, rámu, celkově opotřebovaná, odpovídá najetým km.
38	PM 6	1BJ 3993	MB C 220 110 kW	2004	254451	Odřenyiny karoserie, poškozený LP světlomet, motor nelze nastartovat.
39	PM 7	3SR 0555	Jaguar X type 2,0 D 96 kW	2005	nezjištěno	Odřenyiny karoserie, částečná koroze, nelze nastartovat.
40	PM 8	7T4 1309	Škoda Octavia 1,6 77 kW	2011	nezjištěno	Poničený interiér, nelze nastartovat motor, nereaguje na vnější zdroj.
41	PM 9	2BD 7713	VW Golf 2,0 Tdi	2004	320650	Poničený interiér, promáčkliny a odřenyiny karoserie, koroze prahů a podběhů. Nelze nastartovat motor, nereaguje na vnější zdroj.
42	PM 10	6AK 3308	BMW 530 XD 173 kW	2008	283200	Odřenyiny karoserie, znečištěný imteriér, motor nelze nastarovat.
43	PM 11	7B8 6261	BMW X5 3,0 D 155 kW	2005	316172	Oděrky laku, znečištěný interiér, odpovídá stavu najetých km.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
44	PM 12	1BN328	Honda CBR 1000 109 kW	2000	nezjištěno	Moto bez klíčů, odřeniny a promáčkliny kapotáže.
45	PM 13	1BJ 3985	Honda Accord Tourer 2,4 140 kW	2003	nezjištěno	Vozidlo bez klíčů, odřeniny a promáčkliny karoserie.
46	PM 14	6B7 8516	VW Passat 2,0 Tdi 103 kW	2006	246300	Odřeniny karoserie, znečištěný interiér, motor nelze nastarovat.
47	PM 15	8B91171	Audi A 4 Tdi 132 kW	2001	nezjištěno	Poničený interiér, promáčkliny a odřeniny karoserie, koroze prahů a podběhů. Nelze nastartovat motor, nereaguje na vnější zdroj.

Poznámka: PM - vozidla, která propadla nebo byla zabrána v trestním, přestupkovém nebo jiném obdobném řízení

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno

Kontaktní osoba pro bližší informace, popř. prohlídku: Mgr. Petr Mareček, tel. 974 621 244, e-mail: krpb.ao.podatelna@pcr.cz