

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU - SDP a vozidla ve zvláštních případech

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
1	68582	BZO2017	VW Transporter 2,5 - 85 kW	2000	163093	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
2	69548	24ULA91	Maro 03 B	2001	7917	Celková koroze podlahy, volné náboje kol, opotřebované spojovací zařízení.
3	69642	BZS3861	Ford Mondeo 2,0 - 107 kW	2001	286800	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha koroze v zadní části, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
4	70177	1B48135	Maro 03 B	2002	23825	Celková koroze podlahy, volné náboje kol, opotřebované spojovací zařízení.
5	70731	1B48022	Š. Octavia Combi 1,8 - 118 kW	2003	214568	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
6	70938	1B48003	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	2003	176057	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ drobné oděrky. LZ dveřekoroze ve spodní části, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
7	71671	1B48100	Š. Octavia 2,0 - 85 kW	2004	183509	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
8	72197	1J06193	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	2005	231660	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
9	72312	2B63896	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	2005	198463	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, hlučná, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
10	72475	3B09930	Ford Transit 350 L 2,4 D - 66,2 kW	2005	37527	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, p a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
11	72666	3B28219	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	2006	118161	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
12	73130	3B83084	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	2006	248761	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
13	73133	3B83104	Š. Fabia Combi 1,4 - 59 kW	2006	148942	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
14	73449	3B83461	Š. Octavia Combi 2,0 - 110 kW	2006	222239	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
15	73497	3B83475	Š. Octavia Combi 2,0 - 110 kW	2006	139222	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
16	73636	3B83921	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	2006	111700	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
17	73640	1J92362	Š. Octavia II 1,6 75 kW	2006	238417	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení., volné uložení tlumičů přední nápravy. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
18	73641	3B83963	Š. Octavia II 1,6 75 kW	2006	274560	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení., volné uložení tlumičů přední nápravy. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
19	73644	1J92160	Š. Octavia II 1,6 75 kW	2006	235800	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
20	73687	1J92181	Š. Octavia II 1,6 75 kW	2006	196500	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
21	73722	1Z05777	Š. Octavia II 2,0 147 kW	2006	313544	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
22	74125	5B76481	Volkswagen Transporter 2,5 Tdi 96 kW	2008	435729	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor klepe, únik provozních kapalin. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
23	74141	4B45817	Š. Octavia II 1,8 118 kW	2008	244481	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
24	74142	4B45831	Š. Octavia II 1,6 75 kW	2008	217430	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
25	74144	4B4 5843	Š. Octavia II 1,6 75 kW	2008	196211	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor-únik oleje netěsnost chladiše vody. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
26	74145	4B45847	Š. Octavia II 1,6 75 kW	2008	176621	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
27	74189	8B02738	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	2008	190971	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor únik provozních kapalin. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
28	74261	5B08342	Škoda Octavia II 1,6 - 75 kW	2008	181856	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
29	74422	5B76410	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	2008	155939	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod únik provozních kapalin. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla, zašlé přední světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
30	74899	5B99548	Honda CRV 2,0 110 kW	2008	204221	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod únik provozních kapalin. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla, zašlé přední světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
31	75823	5B99670	Honda Civic 1,8 103 kW	2009	144605	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod únik provozních kapalin. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
32	75836	5B99678	Seat Leon 1,4 92 kW	2009	143520	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla, zašlé přední světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
33	75852	5B99685	Mitsubishi Lancer 1,8 105 kW	2009	163252	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
34	75902	5B99710	Nissan Qashqai 2,0 104 kW	2008	184226	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod klepe. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Oděrky čelního skl. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
35	75941	5B99752	Opel Vectra 1,8 103 kW Variant 1,4 118 kW	2009	143504	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
36	75972	5B99769	Volkswagen Golf	2009	181448	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod, přehřívá se. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
37	76211	5B99835	Škoda Octavia II 1,6 75 kW	2009	231883	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
38	76396	6B00129	Škoda Octavia II 1,6 75 kW	2009	197802	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod únik provozních kapalin. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla, zašlé přední světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
39	76397	6B00136	Škoda Octavia II 1,6 75 kW	2009	190165	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
40	76399	6B00849	Škoda Octavia II 1,6 75 kW	2009	165178	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
41	76400	6B00862	Škoda Octavia II 1,6 75 kW	2009	228886	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
42	76401	8B02132	Škoda Octavia II 1,6 75 kW	2009	220954	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
43	76505	6B01781	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW POLICIE	2009	216266	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod, klepe. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
44	76537	7B12042	Škoda Octavia II 1,6 75 kW	2009	119223	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor únik oleje. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
45	76538	6B02530	Škoda Octavia II 1,6 75 kW	2009	216520	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nízké kompresní tlaky, únik oleje. Převodovka únik oleje, prokluzuje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
46	76541	6B02542	Škoda Octavia II 1,6 75 kW	2009	219416	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod, přehřívá se. Převodovka únik oleje, prokluzuje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
47	76542	6B02547	Škoda Octavia II 1,6 75 kW	2009	215716	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor únik provozních kapalin. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů, zadřené pístky. Vadný akumulátor.
48	76544	6B02611	Škoda Octavia II 1,6 75 kW LPG	2009	215120	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod, klepe. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla, zašlé přední světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
49	76546	1BL9214	Š. Octavia II 1,6 75 kW	2009	216542	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor únik provozních kapalin. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla, zašlé přední světlomety. Nerovnost předních kotoučů, zadřené pístky. Vadný akumulátor.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
50	76548	6B02647	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW LPG	2009	194788	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nízké kompresní tlaky, únik oleje. Převodovka únik oleje, prokluzuje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla, zašlé přední světlome. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
51	77172	6B02768	Škoda Fabia II 1,4 63 kW	2009	156750	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor únik oleje, klepe. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
52	77174	6B02785	Škoda Fabia II 1,4 63 kW	2009	180232	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod, klepe. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
53	77176	6B02796	Škoda Fabia II 1,4 63 kW	2009	138300	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod, klepe. Převodovka hlučná za chodu, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
54	77178	6B02855	Škoda Fabia II 1,4 63 kW	2009	137161	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha známky koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor únik oleje, klepe. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
55	77180	6B02745	Škoda Octavia II 1,6 75 kW LPG	2009	214078	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod, klepe. Převodovka bez závad, řízení drobné vůle, výfukové potrubí koroze v zadní části, volné ramena přední nápravy v uložení. Drobné oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
56	77183	6B21366	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	2009	151028	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí koroze v zadní části, volné ramena přední nápravy v uložení. Drobné oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
57	77184	6B21371	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	2009	216180	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka bez závad, řízení drobné vůle, výfukové potrubí koroze v zadní části, volné ramena přední nápravy v uložení. Drobné oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
58	77185	6B02697	Škoda Octavia 1,8 - 118 kW	2009	194993	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka bez závad, řízení drobné vůle, výfukové potrubí koroze v zadní části, volné ramena přední nápravy v uložení. Drobné oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
59	77186	6B21383	Škoda Octavia 1,8 - 118 kW	2010	235824	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod, špatně startuje. Převodovka únik oleje, těžší nřazení rychlostních stupňů, řízení drobné vůle, výfukové potrubí koroze v zadní části, volné ramena přední nápravy v uložení. Drobné oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
60	77393	6B21428	Fiat Ducato 3,0 JTD 115 kW	2010	95758	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku, posuvné dveře nástavby vyosené, obtížné zavírání. Motor nepravidelný chod. Převodovka únik oleje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí koroze v zadní části, volné ramena přední nápravy v uložení. Drobné oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
61	77429	6B21432	Škoda Superb 1,9 TDi 77 kW	2004	383285	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod, klepe. Převodovka únik oleje, prokluzuje spojka, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla, zašlé přední světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
62	77430	6B21453	VW Sharan 1,9 TDi 85 kW	2001	206514	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod, klepe, nízké kompresní tlaky. Převodovka bez závad, řízení drobné vůle, výfukové potrubí koroze v zadní části, volné ramena přední nápravy v uložení. Drobné oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
63	77436	6B21439	Nissan Almera 1,5 72 kW	2006	81566	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka bez závad, řízení drobné vůle, výfukové potrubí koroze v zadní části, volné ramena přední nápravy v uložení. Drobné oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
64	78088	6B24865	Š. Octavia II 1,6 75 kW	2010	187343	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka bez závad, řízení drobné vůle, výfukové potrubí koroze v zadní části, volné ramena přední nápravy v uložení. Drobné oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
65	78089	6B25605	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	2010	199559	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka bez závad, řízení drobné vůle, výfukové potrubí koroze v zadní části, volné ramena přední nápravy v uložení. Drobné oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
66	78759	7B13716	Škoda Octavia 1,8 118 kW	2011	239700	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka bez závad, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Drobné oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů, koroze třmenů. Vadný akumulátor.
67	79168	5B2547	BMW R1100RT 66 kW	1999	64158	Únik oleje z převodovky, volné uložení přední vidlice, netěsnost výfukového potrubí, únik oleje z motoru, popraskané pneumatiky.
68	201596	1B16424	Škoda Octavia III Combi 1,4 110 kW	2015	150200	Totální dopravní nehoda, na vozidle poškozeno: chladičová stěna, chksdič vody a klimatizace, sahara, skříň převodovky, LP disk kola, pneumatika, poloosa vytržená, deformovaný LP tlumič včetně uložení, prasklé čelní sklo, zničený P nárazník a spojler, LP světlo amlhovka, kryt pod motorem utržený, aktivované airbagy, deformace L prahu.
69	202592	6B15438	Toyota Hilux 2,5 D 88 kW	2008	294195	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka bez závad, spojka prokluzuje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí koroze v zadní části, volné ramena přední nápravy v uložení, celková koroze rámu vozidla. Drobné oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů, koroze třmenů. Vadný akumulátor.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
70	202841	8B67945	Škoda Superb II 3,6 191 kW	2011	344680	Vozidlo po dopravní nehodě, poškozený pravý práh, PP dveře, podlaha, sloupek pravý, těsmění dveří a příslušenství dveří.
71	202946	7U78194	Mercedes Benz E 3,0 CDT 165 kW	2007	460730	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod, klepe. Převodovka únik oleje, prokluzuje spojka, řízení drobné vůle, výfukové potrubí celková koroze, volné ramena přední nápravy v uložení. Prosezená přední sedadla, oděrky čelního skla, zašlé přední světlomety. Nerovnost předních kotoučů. Vadný akumulátor.
72	203642	3A12790	Ford Transit 2,0 TD 62 kW	2003	180733	LP, PP blatník koroze v lemu, LP, PP podběh známky koroze, P a L práh známky koroze, PP a LZ blatník koroze v lemu, podlaha celková koroze, LP, PP, PZ, LZ dveře drobné oděrky, kapota oděrky laku, P a Z nárazník oděrky laku. Motor nepravidelný chod. Převodovka bez závad, spojka prokluzuje, řízení drobné vůle, výfukové potrubí koroze v zadní části, volné ramena přední nápravy v uložení, celková koroze rámu vozidla. Drobné oděrky čelního skla, zašlé světlomety. Nerovnost předních kotoučů, koroze třmenů. Vadný akumulátor.
73	PM 1	7B7571	Suzuki 800 SDR	1998	87200	Oděrky nádrže, rámu, celkově opotřebovaná, nelze nastartovat.
74	PM 2	1TL 9231	Audi A 5 2,0 TFSi 155 kW	2010	192205	Drobné oděrky laku, znečištěný interiér, odpovídá stavu najetých km.
75	PM 3	8B2 8796	Škoda Octavia 1,6 75 kW	2001	185741	Odřeniny, promáčkliny karoserie, koroze karoserie, podběhy, prahy, opotřebovaný interiér, svítí kontrolka ABS.
76	PM 4	3C1 8302	Toyota Yaris 1,0 51 kW	2006	106563	Odřeniny karoserie, promáčkliny, po kroupách poškozena kapota a střecha.
77	PM 5	2B8680	Suzuki GSF 1200 72 kW	2001	80456	Oděrky nádrže, rámu, celkově opotřebovaná, odpovídá najetým km.
78	PM 6	1BJ 3993	MB C 220 110 kW	2004	254451	Odřeniny karoserie, poškozený LP světlomet, motor nelze nastartovat.
79	PM 7	3SR 0555	Jaguar X type 2,0 D 96 kW	2005	nezjištěno	Odřeniny karoserie, částečná koroze, nelze nastartovat.

Poř. číslo	Ev. č. B	RZ	Typ	Rok výr.	Stav km	Stručný popis technického stavu
80	PM 8	7T4 1309	Škoda Octavia 1,6 77 kW	2011	nezjištěno	Poničený interiér, nelze nastartovat motor, nereaguje na vnější zdroj.
81	PM 9	2BD 7713	VW Golf 2,0 Tdi	2004	320650	Poničený interiér, promáčkliny a odřeniny karoserie, koroze prahů a podběhů. Nelze nastartovat motor, nereaguje na vnější zdroj.
82	PM 10	6AK 3308	BMW 530 XD 173 kW	2008	283200	Odřeniny karoserie, znečištěný interiér, motor nelze nastartovat.
83	PM 11	7B8 6261	BMW X5 3,0 D 155 kW	2005	316172	Oděrky laku, znečištěný interiér, odpovídá stavu najetých km.
84	PM 12	1BN328	Honda CBR 1000 109 kW	2000	nezjištěno	Moto bez klíčů, odřeniny a promáčkliny kapotáže.
85	PM 13	1BJ 3985	Honda Accord Tourer 2,4 140 kW	2003	nezjištěno	Vozidlo bez klíčů, odřeniny a promáčkliny karoserie.
86	PM 14	6B7 8516	VW Passat 2,0 Tdi 103 kW	2006	246300	Odřeniny karoserie, znečištěný interiér, motor nelze nastartovat.
87	PM 15	8B91171	Audi A 4 Tdi 132 kW	2001	nezjištěno	Poničený interiér, promáčkliny a odřeniny karoserie, koroze prahů a podběhů. Nelze nastartovat motor, nereaguje na vnější zdroj.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno

Kontaktní osoba pro bližší informace, popř. prohlídku: Mgr. Petr Mareček, tel. 974 621 244, e-mail: krpb.ao.podatelna@pcr.cz

Poznámka: PM - vozidla, která propadla nebo byla zabrána v trestním, přestupkovém nebo jiném obdobném řízení.