

Pol.	ev.č."B"	barva	typ	rok výr.	najeto km.	tech. stav
1.	68 863	zelená	Šk. Fabia 1.4	2000	204 735	Opotřebení koroze, netěsnost nápravy (lehká závada STK), vůle kol v zavěšení, nižší účinnost brzdového systému, koroze chladičové stěny, poškozený lak zadního pravého blatníku, snížené fotometrické vlastnosti předních světlometů.
2.	71 472	modrá	Šk. Fabia 1.4	2004	222 729	Opotřebení koroze, menší výkon motoru, vadný akumulátor. Podřené pravé přední dveře (7x4 cm), zadní blatník (4x4cm). Snížené fotometrické vlastnosti před. světlometů. Vůle kol v zavěšení, nižší účinnost brzdového systému.
3.	73 309	červená	Šk. Fabia 1.4	2006	176 097	Opotřebení, hlučný provoz. Poškozené čelní sklo (do 1cm), poškozené těsnění dveří, podřené zadní nárazník (nesedí ve spoji). Nižší účinnost brzdového systému (ruční brzdy). Nutná kontrola výfukového systému.
4.	69 154	červená	Šk. Fabia 1.4 kombi	2000	238 521	Opotřebení značná koroze, únik provozních kapalin, snížené fotometrické vlastnosti před světlometů. Tuhé řízení, nižší účinnost brzdového systému, nefunkční ruční brzda, koroze zadních bubnů.
5.	69 722	červená	Šk. Fabia 1.4 kombi	2002	159 127	Opotřebení, občas nelze nastartovat ani se startovacím zdroem (při vyřazení se závada neprojevila). Zvýšená spotřeba motorového oleje, nižší účinnost spojky, nepravidelný chod motoru. Pošk. čelní sklo (do 1cm). Prasklý přední nárazník (vlevo cca 4 cm). Snížené fotometrické vlastnosti předních světlometů. Zatuhlé brzdy, nižší účinnost.
6.	71 323	bílá	Šk. Fabia 1.4 kombi	2004	308 506	Značná koroze, únik provozních kapalin, netěsnosti motoru, snížené fotometrické vlastnosti před. světlometů, nefunkční vzpěry zadních 5. dveří. Snížená účinnost brzdového systému, koroze zadních bubnů.
7.	71 954	šedá metalíza	Šk. Fabia 1.4 kombi	2005	258 671	Koroze, netěsnosti motoru, koroze výfukového potrubí (lehká závada STK), na přístrojové desce svítí symbol kontrola řízení. Snížené fotometrické vlastnosti před. světlometů. Odřené zadní prav. blatník. Porucha posilovače řízení, vůle kol v zavěšení.
8.	79 463	modrá	Šk. Fabia II. 1.4	2013	26 390	Po DN , motor funkční. Deformace lev. předních dveří (nejdou uzamknout). Poškozené zadní levé dveře včetně levého prahu. Částečně deformován levý zadní blatník a střední sloupek. Poškozený zadní nárazník. Deformované (vtlačené) plechy do vnitřní části zavazadlového prostoru. Vystřelené airbagy. Poškozená levá zadní náprava. Nutná kontrola brzd. Poškozený disk.

9.	201 273	hnědá	Šk. Fabia III. combi 1,2	2016	56 478	Po DN , poškozené uložení akumulátoru, pošk. chladič, v motor. Části utržené čidlo, utržené sání. Nutná kontrola uložení motoru včetně trubek klimatizace. Motor startuje, utržený spodní kryt motoru. Poškození přední deformační vzpěry, chladičové stěny, utržený přední nárazník. Chybí přední světlomet, rozbitý pravý před. reflektor. Částečně pošk. levý přední blatník a víko motoru. Nutná kontrola podvozkové části včetně brzd.
10.	68 047	bílá	Šk. Octavia 2.0	2000	276 841	Po DN , nepojíždne, motor startuje. Nutná kontrola uložení motoru. Pošk. přední nárazník (rozlomený uprostřed), rozbitý levý před. světlomet včetně uchycení směrového světla. Pošk. prav. přední směrové světlo. Rozbitá přední maska s mřížkou. Nefunkční mechanismus otevírání víka motoru. Poškozené čelní sklo od kamínků. Vadné otevírání levých před. dveří.
11.	69 067	modrozele ná	Šk. Octavia 2.0	2000	321 500	Opotřebení, opakovaná signalizaci " Check" motoru, koroze výfukového potrubí. Snížené fotometrie. Vlastnosti před. světlometů. Drobná promáčklina na předním blatníku. Zvýšená vůle řízení. Nižší účinnost brzdového systému- svítí kontrola ABS.
12.	71 157	modrá	Šk. Octavia 2.0	2004	296 635	Opotřebení, nepravidelný chod motoru, hlučný výfuk. Poškozené čelní sklo přes 1/2 výhledu. Podřené nárazníky, špatně fungující stěrače. Koroze pouzder tlumičů, koroze uchycení chladiče. Nutná kontrola brzdového systému.
13.	76 162	stříbrná metal.	Šk. Octavia II. 1.6	2009	422 691	Opotřebení, zvýšená spotřeba oleje. Vadná lambda sonda, vadný katalyzátor (vozidlo neprošlo emisní kontrolou). Snížené fotometrické vlastnosti předních světlometů. Nižší účinnost brzdového systému.
14.	74 000	černá	Šk. Octavia RS 2.0	2008	284 703	Závada motoru (opotřebení, ztráta komprese, chod na tři válce)-nutná výměna shortmotoru. Lehká závada výfukového systému. Snížené fotometrické vlastnosti předních světlometů, chybí krytky ostřikovačů. Podřený (v ohybu) přední nárazník. Vůle řízení.
15.	73 847	šedá metalíza	Šk. Superb 2,5 TDi	2007	298 566	Opotřebení, porucha turbodmychadla. Nefunkční vzpěra víka motoru ! Snížené fotometrické vlastnosti předních světlometů. Praskliny v laku zadního nárazníku. Přelepený otvor na pravém blatníku..
16.	75 853	béžová metalíza	Mitsubishi Lancer 1.8	2008	157 125	Po DN , vyšší spotřeba motorového oleje, poškozený přední nárazník, deformace pravého před. blatníku, utržené prav. směrové světlo, poškozené částečně promáčkuté pravé přední dveře, pravé zadní dveře. Zadní pravý blatník deformován, částečně odřený zad. nárazník. Poškozené čelní sklo od kamínků (1cm). Vůle řízení, nižší účinnost brzdového systému.

17.	202 300	stříbrná metalíza	Audi A8 4,2	2006	465 436	Opotřebení, drobná promáčklina na zadních pravých dveřích (do 1cm). Porucha řízení, poškozený zadní nárazník (částečně promáčknutý na levé straně). Sloužilo pro výcvikové účely PČR.
18.	69 153	červená	Šk. Pickup LXI 1.3 nákladní skříňový	2000	107 021	Opotřebení koroze. Netěsnosti motoru, zvýšená spotřeba oleje. Poškozené čelní sklo od kamínků (do 1 cm). Drobné promáčknutí levých předních dveří, nižší účinnost brzdového systému. Nutná oprava držáku tlumičů.
19.	56 400	bílá	Šk. Forman Praktik 135L 1.3	1992	122 080	Opotřebení koroze, netěsnosti motoru, únik provozních kapalin. Rok 2005 provedena oprava tachometru (při stavu 75 730 km - odjezd 75 750 km). Utržená manžeta řadicí páky. Snížené fotometrické vlastnosti přední světlometů. Koroze držáku tlumiče - nutná oprava. Nižší účinnost brzdového systému.
20.	72 211	PČR -bílá	Lada Vaz NIVA 21214 speciál praktik 1,7	2005	59 965	Opotřebení, zvýšená hlučnost, únik motorového oleje. Značná koroze nosných částí prahů, předních blatníků. Nutná výměna tlumičů, koroze náprav, vůle čepů. Kontrola brzdového systému. Odstraněny polepy se znaky.
21.	62 313	červená	AVIA A 21T-FC Furgon automobil nákladní skříňový	1996	92 712	Opotřebení značná koroze, vadný akumulátor, demontované okno oddělující kabinu, koroze nosných částí rámu, větší vůle řízení. Nižší účinnost brzdového systému (únik brzdové kapaliny) - nutná oprava !
22.	není	khaki	Vojenské přípojné vozidlo NANUK M PM 45 J	1997	neuvedeno	Přepravník chladicí vyřazený z evidence motorových vozidel. V minulosti sloužil jako vojenské přípojné vozidlo vybavené chladicí skříní včetně motoru a elektrické skříně k provozu chladicího zařízení. Nefunkční brzdová soustava, nutná kontrola podvozkové části zejména stavu náprav. Zrušená RZ. Pro opětovné používání nutná repase.
23	5967	zelená	Přívěs nákladní valník, vleč pyrotechnický AP 01A za os. vozidlo	1990	101 488	Kovové prvky přívěsu jsou opotřebené a napadené korozí. Dřevěná výpň korby vyžaduje výměnu jednotlivých prkenných částí, které jsou napadené hnilobou, krycí nátěr je oprýskaný. Elektroinstalace vyžaduje kontrolu, rovněž podvozková část. Krycí plachta má drobné trhliny.

Majetek je dislokován u Policejního prezidia ČR, Správa logistického zabezpečení. Pro bližší informace k nabízenému majetku kontaktujte pana Luboše Polakoviče, tel. 974 837 401, e-mail: lubos.polakovic@pcr.cz. Případné požadavky k převodu majetku zasílejte na adresu uvedenou v průvodním dopisu.