

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

	B	Název nomenklatury	Barva	Km	Rok v.	Číslo INV	Popis
1.	67231	Ford Focus 1,6 - 74 kW	MODROZELÉNÁ	238431	1999	10801452	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, silná korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, silná korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
2.	68959	Ford Transit 330 M 2,4 TD - 88 kW	MODRÁ	225480	2000	10801593	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, silná korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, silná korozie karoserie, která narušuje celkovou tuhost karoserie, nečitelné VIN, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
3.	69615	VW Bora 1,9 TDi - 85 kW	MODRÁ PERLEŤOVÁ	257730	2001	10801649	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, silná korozie podvozku, vůle dílů podvozku, ramen, čepů a řízení, korozie brzdového systému, silná korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
4.	69741	Š. Fabia 1,9 TDi - 74 kW	ZELENÁ TMAVÁ METALÍZA	236595	2001	10801651	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, silná korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, silná korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
5.	69793	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	238340	2002	10801709	Závada motoru, přetržený rozvodový řemen, došlo nevratnému poškození motoru, silná korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, silná korozie karoserie, která má vliv na tuhost celé karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
6.	69900	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	215310	2002	10801730	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, svítí diagnostika motoru, silná korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, silná korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.

7.	69996	Ford Transit 350 L 2,4 TD - 92 kW	ČERVENÁ	131795	2002	10801735	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, silná koroz podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroz brzdového systému, silná koroz karoserie, která narušuje celkovou tuhost karoserie, nečitelné VIN, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
8.	70228	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	modrá	259 897	2002	10801745	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, svítí diagnostika motoru, silná koroz podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroz brzdového systému, koroz karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
9.	70274	VW Transporter 2,5 - 85 kW	MODRÁ	95048	2002	10802623	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, svítí diagnostika motoru, silná koroz podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroz brzdového systému, koroz karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
10.	70411	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	260489	2003	10802651	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, svítí diagnostika motoru, silná koroz podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroz brzdového systému, koroz karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
11.	70454	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	261120	2003	10801763	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, silná koroz podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroz brzdového systému, silná koroz karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
12.	70917	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	MODRÁ	281032	2003	10802654	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, silná koroz podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroz brzdového systému, silná koroz karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
13.	71087	VW Transporter 2,5 TDi - 96 kW	BÍLÁ	253265	2003	10801840	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, závada spojky-nutná výměna, silná koroz podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroz brzdového systému, silná koroz karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.

14.	71095	INPRO PV 0,7 N	BÍLÁ	0	2003		Silná korozie celého rámu vozíku silná korozie nápravy a dalších dílů přívěsného vozíku, prohnitá podlaha.
15.	71674	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	MODRÁ	227810	2004	10803158	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, silná korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, silná korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
16.	71770	Ford Transit 280 S 2,0 D - 73,6 kW	BÍLÁ	345910	2004	10801918	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, neplní emisní normy, silná korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, silná korozie karoserie, která má vliv na celkovou tuhost karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
17.	71843	Yamaha SA 06 CW50 - skútr	ČERNÁ	1700	2005	10801931	Stav odpovídá stáří a ujetým km, motor bez závad, karosérie má matný a poškrábaný lak, S ohledem na delší stání nutná kontrola brzdového systému, nefunkční baterie.
18.	72002	Š. Octavia 1,6 - 75 kW	ČERVENÁ	288165	2005	10802629	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
19.	72286	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	259098	2005	10801958	Závada motoru, nutná GO motoru, výměna rozvodů, těsnění hlavy válců, těsnění sacího a výfukového ventilu, korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
20.	72319	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	194364	2005	10801962	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.

21.	72625	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	MODRÁ	237195	2006	10803319	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
22.	72708	Š. Octavia 1,9 TDi - 74 kW	MODRÁ	173530	2006	10802073	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
23.	73072	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	227281	2006	10802089	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
24.	73120	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	292458	2006	10802101	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
25.	73251	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	MODRÁ	274389	2006	10802666	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
26.	73372	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	ZELENÁ METALÍZA	305745	2006	10803396	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, korozie podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, korozie brzdového systému, korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
27.	73385	Š. Octavia 1,9 TDi - 74 kW	MODRÁ	235499	2006	10802631	Vozidlo po DN. Přední část poškozená od nedobrzdní, zadní část vozidla od zadního nárazu. Před DN motor vykazoval vůle, vyšší spotřeba oleje, korozie podvozku, korozie brzdového systému, korozie karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor. S ohledem na DN nelze vyloučit další poškození vozidla.

28.	73437	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	MODRÁ	226910	2006	10802112	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
29.	73482	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	MODRÁ	223240	2006	10802114	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
30.	73518	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	BÍLÁ	245131	2006	10802115	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, silná koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, silná koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
31.	73519	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	BÍLÁ	323329	2006	10802116	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, hlučná převodovka, nefunkční spojka, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
32.	73727	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	BÍLÁ	309213	2006	10802144	Vozidlo využíváno k výcviku řidičů na polygonu, motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
33.	73794	Ford Transit 300 S 2,2 TD - 81 kW	BÍLÁ	273630	2006	10802158	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, silná koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, silná koroze karoserie, která narušuje celkovou tuhost karoserie, neprošlo STK, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
34.	73908	VW Transporter 2,5 TDi - 96 kW	ŠEDOBÍLÁ	305070	2007	10802173	Závada motoru, značný únik chladicí kapaliny přímo do motoru, prasklá a zkroutená hlava motoru, neopravitelné, nutná výměna, silná koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, silná koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.

35.	74881	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	ŠEDÁ PASTELOVÁ	195800	2008	10802287	Závada motoru nutná generální oprava, přeskóčený rozvodový řetěz, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
36.	75766	VW Passat 3,6 - 220 kW	MODRÁ PERLEŤOVÁ	415001	2008	10802417	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, popraskané manžety, koroze brzdového systému, začínající koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
37.	75813	Honda Civic 1,8 - 103 kW	ČERVENÁ	158726	2008	10802429	Závada motoru, nutná jeho výměna, go motoru, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
38.	76291	VW Transporter 2,5 - 96 KW	STŘÍBRNÁ	191461	2009	10802508	Závada motoru, nutná jeho výměna, GO motoru, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, koroze karoserie, matný poškrábaný lak, nese známky zpětné přestavby z policejní verze na civilní, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, také poškozený od zpětné přestavby na civilní, nefunkční akumulátor.
39.	76350	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	MODRÁ METALÍZA	301328	2009	10802442	Vozidlo používané na PIT manévry. Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, karoserie ze všech stran zničena od PIT manévru, zašlý, špinavý zničený interiér, nefunkční akumulátor. Nelze již používat v provozu.
40.	77824	Škoda Octavia 1,6 - 75 KW	STŘÍBRNÁ	492826	2010	10802567	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, začínající koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor. Vozidlo nese známky zpětné přestavby z policejní verze na civilní.
41.	78038	Š. Octavia 1,6 - 74 kW	ŠEDÁ METALÍZA	304595	2002	10802593	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.

42.	78081	Š. Fabia II 1,4 - 63 kW	ZELENÁ METALÍZA	165420	2010	10802612	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, začínající koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
43.	78860	VW Passat 3,6 - 220 kW	HNĚDÁ METALÍZA	214082	2012	10802721	Závada motoru, prohnuté vačkové hřídele, vadný servo pohon nastavení vačkového hřídele, nutná výměna ventilů a zdvihátek a rozvodové sady, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
44.	78879	Peugeot Boxer 2,8 TD - 94 kW	BÍLÁ	225865	2005	10802724	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, silná koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, silná koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý, poškozený interiér, vozidlo používáno na údržbě, převoz materiálu apod., nefunkční akumulátor.
45.	78992	Ford C-MAX 1,6 - 88 kW	HNĚDÁ METALÍZA	236561	2012	10802728	Svítil kontrola motoru, nutná výměna předního a druhého dílu výfuku s katalyzátorem, závada na klimatizaci, ztrácí se chladicí medium, pravděpodobně chladič klimatizace, prasklý box vzduchového filtru, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, začínající koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
46.	79486	Š. Superb II 3,6 191 kW 4x4	MODRÁ METALÍZA	171641	2013	10802757	Vozidlo po DN s totální škodou na karoserii vozidla a dalších dílech, silný boční náraz do vozidla, hnutá karoserie. Stav poškození motoru po DN nelze přesně stanovit a učit přesnou míru poškození. Interiér je od DN zcela zničený a zasažený plísní. Po delším stání koroze brzdového systému a podvozku.
47.	79783	Š. Superb II 3,6 191 kW	ČERNÁ PERLETOVÁ	287040	2013	10802763	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, závada automatické převodovky nutná výměna, koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, začínající koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
48.	79838	Š. Octavia 1,9 TDi - 74 kW	ŠEDÁ PASTELOVÁ METALÍZA	320877	2004	10802778	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, silná koroze podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroze brzdového systému, koroze karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.

49.	79839	Š. Octavia Combi 1,9 TDi - 66 kW	ŠEDÁ METALÍZA	324700	2002	10802775	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, vadné tři vstřikovače paliva, silná koroz podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroz brzdového systému, silná koroz karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.
50.	201045	Š. Superb II 3,6 191 kW 4x4	ŠEDÁ	159605	2015	10802998	Vozidlo po DN s totální škodou na karoserii vozidla a dalších dílech vozidla, hnutá karoserie. Stav poškození motoru po DN nelze přesně stanovit a učit přesnou míru poškození. Interiér je od DN zcela zničený a zasažený plísní. Po delším stání koroz brzdového systému a podvozku.
51.	202338	Subaru Forester 2,0 D - 108 kW 4x4	STŘÍBRNÁ	311540	2008	10803015	Nefunkční motor, původní byl použit do jiného vozidla, koroz podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroz brzdového systému, koroz karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor. Na vozidle chybí některé další díly, které byly použity k servisu jiného vozidla.
52.	202371	Š. Octavia 2,0 TDi - 103 kW	MODRÁ	398679	2008	10803016	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje, nepravidelný chod, nutná výměna katalyzátoru, koroz podvozku, vůle dílů podvozku a řízení, koroz brzdového systému, koroz karoserie, matný poškrábaný lak, zašlý, špinavý a od užívání místy poškozený interiér, nefunkční akumulátor.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

kontaktní osoba pro podání bližších informací: Bc. Václav Minařík, tel.: 974 861 951, 601 550 383, e-mail: vaclav.minarik@pcr.cz