

	Příloha č.1 k č.j.: MV-138618-3/OSM-2018							
	Nabídka nepotřebného majetku							
	Evid. č.	Značka / typ	Barva	Stav	Rok výroby	Km	Pořizovací cena [Kč]	
1	70 991	ŠKODA FABIA SDI 1,9/47 kW	modrá základní	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Netěsnosti motoru + převodovky - únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Matné přední světlomety. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava, nutná kontrola brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Poškozené PP dveře, PZ dveře a LP blatník. Interiér je opotřebovaný používáním.	2003	107 449	379 918,50	
2	70 992	ŠKODA FABIA SDI 1,9/47 kW	modrá základní	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Vadné vstřikovací (vysokotlaké) čerpadlo motoru - únik oleje, drobné netěsnosti převodovky - únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Odhlučnění motoru poškozeno od hlodavců. Matné přední světlomety. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava, nutná kontrola brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Poškozené LZ dveře a přední nárazník. Interiér je opotřebovaný používáním.	2003	77 799	379 918,50	
3	70 993	ŠKODA FABIA SDI 1,9/47 kW	modrá základní	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Netěsnosti motoru + převodovky - únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava, nutná kontrola brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Opadává lak na přední kapotě. Interiér je opotřebovaný používáním.	2003	129 795	379 918,50	
4	71 119	ŠKODA FABIA 1,4/55 kW	šedá základní metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Netěsnosti motoru + převodovky - únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Matné přední světlomety. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava, nutná kontrola brzd - drhnou, případně oprava. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Poškozený zadní nárazník, LP + PZ blatník. Interiér je opotřebovaný používáním.	2004	200 167	377 712,20	
5	71 115	ŠKODA FABIA KOMBI TDI 1,4/55 kW	šedá základní metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Netěsnost motoru, únik oleje - vozidlo neprošlo emisemi a STK + převodovky - únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Odhlučnění motoru poškozeno od hlodavců. Matné přední světlomety. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), nutná kontrola brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Interiér je opotřebovaný používáním.	2004	91 150	438 224,00	
6	71 800	ŠKODA OCTAVIA II FSI 1,6/85 kW	šedobéžová světlá metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Vadné cívky zapalování a elektronika motoru - běží na tři válce, únik oleje, drobné netěsnosti převodovky - únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), nutná kontrola brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Poškozený přední nárazník vpravo, zadní nárazník vpravo, LZ dveře. Interiér je opotřebovaný používáním.	2004	169 400	516 524,45	
7	72 528	ŠKODA FABIA 1,4/55 kW	šedá pastelová metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Netěsnost motoru, únik oleje - motor špatně drží volnoběh, převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola, případně oprava řízení a uložení (vozidlo plave), vůle v čepích. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou, závada ABS - nízká účinnost. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Interiér je opotřebovaný používáním. LP okénko - porouchaný mechanismus stahování.	2006	217 147	292 908,00	
8	72 529	ŠKODA FABIA 1,4/55 kW	modrá tmavá metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Drobné netěsnosti motoru + převodovky (únik oleje), odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava, nutná kontrola brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Interiér je opotřebovaný používáním.	2006	186 347	292 908,00	
9	72 530	ŠKODA OCTAVIA II TDI 1,9/77 kW	bílá	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Drobné netěsnosti motoru + převodovky, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Odhlučnění motoru poškozeno od hlodavců. Opakovaně svítí kontrolka airbagu - nutná kontrola, případně výměna. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava, nutná kontrola brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Poškozeny PP dveře, LZ dveře. Interiér je opotřebovaný používáním.	2006	233 895	461 495,99	

10	72 534	ŠKODA SUPERB TDI 1,9/77 kW	šedomodrá základní metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - únik oleje, svítí kontrolka závady motoru. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola brzd - drhnou, nízká účinnost. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Poškozený PP blatník. Interiér je opotřebovaný používáním.	2006	162 867	610 720,00
11	72 535	ŠKODA SUPERB TDI 1,9/77 kW	šedomodrá základní metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - únik oleje, svítí kontrolka závady motoru, vozidlo neprošlo emisemi. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Interiér je opotřebovaný používáním.	2006	180 258	610 720,00
12	73 865	ŠKODA OCTAVIA II TDI 1,9/77 kW	modrá tmavá metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - drobný únik oleje. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Při jízdě po nerovnostech bouchání podvozku. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Interiér je opotřebovaný používáním.	2007	240 125	462 310,25
13	73 963	ŠKODA OCTAVIA II FSI 1,6/85 kW	modrošedá střední metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - únik oleje, vadná elektroinstalace. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Poškozeny LZ dveře, LZ blatník, LP blatník. Interiér je opotřebovaný používáním.	2008	178 202	495 000,00
14	77 426	ŠKODA OCTAVIA II FSI 2,0/110 kW	šedobéžová světlá metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - vadná elektronika, únik oleje. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle, poškozený pravý práh. Interiér je opotřebovaný používáním.	2005	180 320	490 000,00
15	78 293	ŠKODA OCTAVIA TDI 1,9/81 kW	šedá světlá metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - únik oleje. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle, odřený lem LZ + PZ blatníku. Interiér je opotřebovaný používáním.	2004	227 343	635 159,00
16	73 842	AUDI A8 L 4,2/257 kW	modrá metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor + převodovka, odpovídá počtu ujetých km. Nefunkční nastavení podvozku, nutná kontrola, případně oprava. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Zatéká střešním oknem - ucpané odtokové kanálky. Interiér je opotřebovaný používáním.	2007	232 420	#####
17	79 129	ŠKODA OCTAVIA II TDI 1,9/77 kW	modrá tmavá metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - drobný únik oleje. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Poškozený přední nárazník (pravá strana), PP blatník, LZ blatník, zadní pravý roh nárazníku. Neprůhledné pravé venkovní zrcátko. Interiér je opotřebovaný používáním.	2004	195 818	105 500,00
18	79 375	ŠKODA OCTAVIA TDI 1,9/81 kW	zelená světlá metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - únik oleje. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Interiér je opotřebovaný používáním.	2003	239 193	106 000,00
19	68 489	NISSAN PRIMERA 1,8/84 kW	stříbrná perleť	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - únik oleje. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Vadný alarm a imobilizér. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - propadává brzdový pedál, drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Odpadává kryt levého prahu. Interiér je opotřebovaný používáním, propálené sedadlo spolujezdce.	2000	156 473	572 130,00
20	68 660	AUDI A6 2,8/142 kW	modrá perleťová	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo poškozené. Motor - drobný únik oleje, vadná elektroinstalace. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Interiér je opotřebovaný používáním.	2000	181 448	#####

21	69 657	ŠKODA OCTAVIA 1,6/75 kW	bílá	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - únik oleje. Převodovka - vadná spojka (klouže), drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození + bodová koroze po celém vozidle. Poškozené PZ dveře, PZ blatník. Interiér je opotřebovaný používáním.	2001	158 026	432 050,00
22	69 652	ŠKODA FABIA TDI 1,9/74 kW	černá metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - vozidlo neprošlo emisemi, únik oleje. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle, značné poškození kolem klik a zadního nárazníku (manipulace s nákladem), poškozený PZ blatník. Interiér je opotřebovaný používáním.	2001	189 094	467 676,80
23	69 776	ŠKODA FABIA KOMBI 1,4/50 kW	modrá základní	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - únik oleje. Převodovka - vadná spojka (zabírá až nahoře), drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Vadná roleta kufru. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Interiér je opotřebovaný používáním.	2002	134 536	337 824,00
24	69 773	ŠKODA OCTAVIA KOMBI SDI 1,9/50 kW	šedá pastelová metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - vozidlo neprošlo emisemi, únik oleje. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Interiér je opotřebovaný používáním.	2002	181 688	433 333,70
25	70 335	ŠKODA SUPERB TDI 2,5/120 kW	modrá tmavá metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - vozidlo neprošlo emisemi, vysoká kouřivost. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Interiér je opotřebovaný používáním.	2003	216 246	572 130,00
26	70 340	ŠKODA FABIA 1,4/55 kW	černá metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - únik oleje. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Prasklé sklo levého venkovního zrcátka. Interiér je opotřebovaný používáním.	2003	179 456	356 853,90
27	70 341	ŠKODA FABIA 1,4/55 kW	šedá základní metalíza	Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Čelní sklo posekané od kamínků. Motor - vadná spojka, únik oleje. Převodovka - drobné netěsnosti, únik oleje, odpovídá počtu ujetých km. Bodová koroze podvozku a výfuku. Nutná kontrola řízení (drobné vůle v čepích) a uložení (vůle čepů přední nápravy), případně oprava. Nutná kontrola, případně oprava brzd - drhnou. Karoserie - drobná poškození po celém vozidle. Interiér je opotřebovaný používáním.	2003	124 294	359 923,50
Informace ke stavu, případně převodu nabízeného majetku poskytne p. Pavel Picmaus na tel. 974 837 315, 605 939 458. Vaši žádost o převod majetku zasílejte na adresu a způsobem uvedeným v průvodním dopisu.							