

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

Poř. číslo	Typ	RZ	Rok výroby	Stav km	Stručný popis technického stavu
1	BMW 318 D 90 kW	9B1 6206	2005	299338	Zoxidovaný lak, odřeniny laku a karoserie, motor točí, ale nenastartuje.
2	BMW X 3 3,0 D 150 kW	1BZ 9723	2005	359074	Odřeniny, promáčkliny karoserie, motor nelze nastartovat, znečistěný interiér
3	BMW 745 i 4,4 245 kW	1AS 4673	2002	208407	Po DN odtržený přední a zadní nárazník, LP světlo, odřeniny karoserie, znečistěný interiér.
4	Velorex OSCAR	02-V1-41	1958	nezjištěno	Rám vozidla bez kol, motoru, kapotáže, příslušenství a registrační značky
5	Přívěs nákladní za AO NP 7400	52 BVI 88	2000	nezjištěno	Opotřebované pneu, ohnuté zadní čelo a bočnice, volné spojovací zařízení.