

Seznam vozidel určených k vyřazení

PČ	B	TYP		RZ	VIN	TP	RV	KM	BARVA	ULOŽENO
1.	46522	Tatra	815	AT 14-83	TNT815S36HK062491	UF201400	1987	105445	Červená	H
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátorů. Karoserie původní. Koroze v síle plechu: kabina vozidla, podlahy kabiny, sklápěcí nástavba vozidla, rám vozidla. Snížená účinnost hydrauliky nástavby. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Prosezená přední sedadla. Podvozek: zvětšené vůle přední nápravy. Poškozené manžety zadních poloos. Vůle na kardanových hřídelích. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava, únik vzduchu. Pneumatiky: 10x 40%, 1x 50%										
2.	47091	Avia	A-31	PHA 36-19	TNAA31K1SKA011318	AI973230	1989	146925	Modrá	S
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá počtu ujetých kilometrů. Nutné odstranění netěsnosti motoru - únik oleje. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní, koroze v síle plechu: kabina vozidla, sklápěcí nástavby rámu. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Prosezená přední sedadla. Podvozek: zvětšené vůle přední nápravy, vůle kardanového hřídele. Netěsnosti hydrauliky vozidla. Brzdy: nutná celková oprava - nesouměrnost brzdného účinku. Nutná oprava ruční brzdy. Pneumatiky: 7x 50%										
3.	60021	Yamaha	XJ600N	ABA 37-49	4BR146679	AL 987128	1994	107520	Policie	S
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Rám motocyklu původní. Bez zjevných známek koroze. Lak zašlý, mnohočetné oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Podvozek: snížená účinnost tlumících jednotek. Zvětšená vůle v páčkách ovládání. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 2x 40%										
4.	60471	Ford	Transit	AY 13-52	WF0LXXGBVLSP92097	AM398779	1995	273640	Bílá	S
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá počtu ujetých kilometrů. Nutné odstranění netěsnosti motoru - únik oleje. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karosérie: koroze: LP blatník, L bok, PP blatník, P bok, nosníky karoserie, zadní dveře. Karoserie původní. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Prosezená sedadla, nutná oprava uložení sedadel. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
5.	62204	Ford	Transit	AV 76-59	WF0LXXGBVLT25037	AN 398957	1996	87568	Bílá	S
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá počtu ujetých kilometrů. Nutné odstranění netěsnosti motoru - únik oleje. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Koroze LP blatník. Lak vozidla zašlý, mnohočetné oděrky. Koroze nosníků vozidla. Poškození zasklení vozidla. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Prosezená sedadla, nutná oprava uložení sedadel. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Netěsnost výfukového systému. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 40%										
6.	62533	Avia	A-21	AV 27-53	TNA21TFNZTA003779	UAF863759	1996	52609	Bílá	S
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní, koroze L. bok, zadní dveře. Lak vozidla zašlý, mnohočetné oděrky. Poškozena zadní nástupní stupačka. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Prosezená přední sedadla. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 2x 40%, 3x 60%										
7.	63581	Avia	A-21	AV 28-15	TNA21TFNZVA003420	UAF863795	1997	59909	Bílá	Ď
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Drobné netěsnosti motoru. Karoserie původní, mírná koroze karoserie a nosných částí. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Prosezená přední sedadla. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková oprava - nesouměrnost brzdného účinku. Nutná oprava ruční brzdy										

Pneumatiky: 5x 40%										
8.	65584	Ford	Transit	ABA 13-95	WFOEXXGBVEWR79246	UG266125	1998	220267	Policie	S
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů, vadné vstříky. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Nutná oprava topení. Karoserie původní, koroze LZ bok, PZ bok, p. práh, boční dveře, zadní dveře. Lak vozidla zašlý, mnohočetné oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Prosezená sedadla, nutná oprava uložení sedadel. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 4x 30%, 1x 70%										
9.	66370	Škoda	Felicia VANPLUS	ABB 18-73	TMBEFF659X5083438	AO415665	1999	229047	Modrá	S
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Uložení motoru je uvolněné, nutné odstranění netěsností motoru. Karoserie původní. Lak vozidla zašlý, mnohočetné oděrky. Koroze LP blatníku. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Prosezená sedadla, nutná oprava uložení sedadel. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Koroze palivového potrubí. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 20%										
10.	68439	Honda	CB 250	AKJ 47-12	VTMMC26D0YE042374	AO 876720	2000	43771	Policie	S
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Rám motocyklu původní. Bez zjevných známek koroze. Lak zašlý, mnohočetné oděrky. Uvolněná zpětná zrcátka. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Podvozek: snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 2x 50%										
11.	68441	Honda	CB 250	AKJ 47-14	VTMMC26D0YE042370	AO 876718	2000	49321	Policie	S
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Rám motocyklu původní. Bez zjevných známek koroze. Lak zašlý, mnohočetné oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Podvozek: snížená účinnost tlumících jednotek. Oděrky na tlumičích výfuků. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 2x 60%										
12.	68448	Honda	CB 250	AKJ 47-21	VTMMC26D0YE042359	AO 876711	2000	36919	Policie	S
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Rám motocyklu původní. Bez zjevných známek koroze. Lak zašlý, mnohočetné oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Podvozek: snížená účinnost tlumících jednotek. Oděrky na tlumičích výfuků. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 2x 40%										
13.	68456	Honda	CB 250	AKJ 47-29	VTMMC26D0YE042343	AO 876702	2000	43441	Policie	PM
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Rám motocyklu původní. Bez zjevných známek koroze. Lak zašlý, mnohočetné oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Podvozek: snížená účinnost tlumících jednotek. Zvětšená vůle v páčkách ovládání. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 2x 40%										
14.	70624	Iveco	Eurocargo	1A5 7396	ZCFA75B0202425057	UF364224	2003	335063	Zelená	Ď
Motor původní, poškozená hlava motoru a písty. Drobné netěsnosti motoru. Karoserie původní. Bez zjevných známek koroze. Lak vozidla zašlý, mnohočetné oděrky. Mírná koroze nástavby vozidla a rámu vozidla. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Prosezená přední sedadla. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 7x 50%										
15.	71133	Škoda	Fabia I. Sedan	1A5 7569	TMBCS46Y144042879	BF531489	2004	246988	Modrá	S
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá počtu ujetých kilometrů. Nutné odstranění netěsnosti motoru - únik oleje. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Bez zjevných známek koroze. Lak vozidla zašlý, mnohočetné oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Prosezená sedadla, nutná oprava uložení sedadel. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
16.	77759	Škoda	Octavia II.	1AT 2864	TMBC61Z1B2015959	UJ268218	2010	303048	Policie	S
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita										

17.	71175	Škoda	Fabia I. Combi	2T8 9830	TMBJC16Y944131926	BF679550	2004	187772	Bílá	S
-----	-------	-------	-------------------	----------	-------------------	----------	------	--------	------	---

18.	71494	Škoda	Fabia I.	1A5 7738	TMBPC16Y954197274	BF843200	2004	90966	Modrá	S
-----	-------	-------	----------	----------	-------------------	----------	------	-------	-------	---

19.	71655	Škoda	Fabia I.	1SH 4108	TMBMS26Y754202094	BF845490	2004	59618	Šedá	S
-----	-------	-------	----------	----------	-------------------	----------	------	-------	------	---

20.	73277	Škoda	Fabia I.	5A6 8421	TMBPC46Y774084377	UB499542	2006	151285	Červená	S
-----	-------	-------	----------	----------	-------------------	----------	------	--------	---------	---

21.	74315	Škoda	Octavia II.	9A1 8275	TMBDA61Z182234324	UI455033	2008	293091	Policie	S
-----	-------	-------	-------------	----------	-------------------	----------	------	--------	---------	---

22.	74430	Škoda	Octavia II.	9A5 1835	TMBDA61Z482231756	UD008311	2008	287715	Polície	S
-----	-------	-------	-------------	----------	-------------------	----------	------	--------	---------	---

Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Při těžké DN poškozeno: chladič včetně vzduchovodů, ventilátor chladiče, hadice kompresoru chlazení. Nutná kontrola uložení motoru a převodové skříně. Karoserie původní. Při těžké DN z 20. 7. 2018 - totální zničení vozidla - poškozeno : víko motorového prostoru včetně závěsů, L a P přední blatník, chladičová stěna, přední nárazník včetně výztuhy, uložení př.

23.	74756	Škoda	Octavia II.	9A5 3641	TMBC61Z582231905	UD011142	2008	217773	Policie	S
-----	-------	-------	-------------	----------	------------------	----------	------	--------	---------	---

24.	74773	Škoda	Octavia II.	9A5 3751	TMBC61Z582242564	UD011071	2008	266876	Policie	S
-----	-------	-------	-------------	----------	------------------	----------	------	--------	---------	---

25.	74775	Škoda	Octavia II.	9A5 3795	TMBC61Z482239767	UD011065	2008	415319	Policie	S
-----	-------	-------	-------------	----------	------------------	----------	------	--------	---------	---

26.	74782	Škoda	Octavia II.	9A5 3864	TMBCK61Z182232078	UD011023	2008	353536	Policie	S
-----	-------	-------	-------------	----------	-------------------	----------	------	--------	---------	---

27.	75002	Škoda	Octavia II. Combi	9A5 4327	TMBHK61Z582233935	UD010763	2008	128711	Policie	S
-----	-------	-------	----------------------	----------	-------------------	----------	------	--------	---------	---

28.	76389	Škoda	Octavia II.	9A9 6397	TMBCK61Z092034965	UD023023	2009	176528	Šedá	S
-----	-------	-------	-------------	----------	-------------------	----------	------	--------	------	---

Motor pôvodní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Při těžké DN z 15. 4. 2019 poškozeno: chladič vody včetně vzduchovodů, ventilátor chladiče, uložení motoru a převodové skříň, spodní kryt motoru, přední stabilizátor. Další viz. znalecký posudek. Karoserie původní. Při těžké DN z 15. 4. 2019

Stav motoru nezjištěn – nelze nastartovat. Vozidlo pochází z trestné činnosti, dlouhodobě odstaveno. Interiér: na několika místech poškození čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Lak vozidla zašlý, mnohočetné oděrky. Podvozek, řízení, brzdy – stav nezjištěn,

dlouhodobě odstaveno (trestná činnost). Pneumatiky: 4x 20% (stav záložního kola nezjištěn).										
38.	BEZ B	Škoda	SuperB	5AP2339	TMBPCT63U93022553	UH086278	2003	290000	Žlutá	S-depozit
Stav motoru nezjištěn – nelze nastartovat. Vozidlo pochází z trestné činnosti, dlouhodobě odstaveno. Karoserie: poškozen PZ bok, zadní a přední nárazník. Interiér: na několika místech poškození čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Lak vozidla zašlý, mnohočetné oděrky. Podvozek, řízení, brzdy – stav nezjištěn, dlouhodobě odstaveno (trestná činnost). Pneumatiky: 4x 20% (stav záložního kola nezjištěn).										
39.	BEZ B	Nissan	Almera	2B48642	SJNBAAN16U0490888	BF747816	2004	329000	Šedá	S-depozit
Stav motoru nezjištěn – nelze nastartovat. Vozidlo pochází z trestné činnosti, dlouhodobě odstaveno. . Interiér: na několika místech poškození čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Lak vozidla zašlý, mnohočetné oděrky. Podvozek, řízení, brzdy – stav nezjištěn, dlouhodobě odstaveno (trestná činnost). Pneumatiky: 4x 20% (stav záložního kola nezjištěn).										
40.	BEZ B	Yuki	Qingqi 125T	2A6312	LAEEK44005B911886	BEZ TP	2005	190000	Šedá	S-EKO
Stav motoru nezjištěn – nelze nastartovat. Vozidlo pochází z trestné činnosti, dlouhodobě odstaveno. Polámané všechny krycí plasty, poškozeno sedadlo a zpětná zrcátka. Podvozek, řízení, brzdy – stav nezjištěn, dlouhodobě odstaveno (trestná činnost). Pneumatiky: 2x 20%										

*** poznámka S-Strahov, Ď-Ďáblice, H-Hrdlořezy**

Majetek je dislokován u Policie České republiky, Krajského ředitelství hlavního města Prahy. Pro informace k převodu majetku kontaktujte paní Janu Víchovou tel.: 974 823 527, e-mail: krpa.osm.ac.podatelna@pcr.cz nebo zasílejte na adresu uvedenou v průvodním dopisu.