

Příloha č. 1 k čj.
06349/SVSL/2025

Název	RZV	Stáří	Stav tachome trů	Technický stav	VIN	Platná STK	Umístění
Škoda Fabia Combi 1,4/63 kW, BA	3AV6082	10	216 064	Motor+spojka funkční, odpovídá najetým km. Převodovka+rozvodovka horší synchron. spojky. Zadní náprava koroze dílů. Přední náprava+mech. řízení zvěšné vůle v kloubech a čepch. Karoserie oděrky z provozu, koroze v lemech. Používáno i mimo zpevněné komunikace.	TMBJC25J5E3080457	4.12.2025	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov
Škoda Fabia Combi 1,2/66 kW, BA	4AN9612	10	209 327	Motor+spojka funkční, odpovídá najetým km. Převodovka+rozvodovka horší synchron. spojky. Zadní náprava koroze dílů. Přední náprava+mech. řízení zvěšné vůle v kloubech a čepch. Karoseria oděrky z provozu, koroze v lemech. Namontováno tažné zařízení, autopotáhy. Používáno i mimo zpevněné komunikace.	TMBJM6NJ1FZ022350	2. 3.2025	Kaplanova 1931/11, 148 00 Praha 11 Chodov
Škoda Fabia Combi 1,2/66 kW, BA	5AH 6038	9	235 844	Motor+spojka funkční, odpovídá najetým km. Převodovka+rozvodovka horší synchron. spojky. Zadní náprava koroze dílů. Přední náprava+mech. řízení zvěšné vůle v kloubech a čepch. Karoserie oděrky z provozu, koroze v lemech. Namontováno tažné zařízení, autopotáhy. Používáno i mimo zpevněné komunikace.	TMBM6NJ7GZ144471	5. 3.2026	Kaplanova 1931/11, 148 00 Praha 11 Chodov
Škoda Fabia Combi 1,2/66 kW, BA	5AH 6052	9	234 500	Motor+spojka funkční, odpovídá najetým km. Převodovka+rozvodovka horší synchron. spojky. Zadní náprava koroze dílů. Přední náprava+mech. řízení zvěšné vůle v kloubech a čepch. Karoserie oděrky z provozu, koroze v lemech. Namontováno tažné zařízení, autopotáhy. Používáno i mimo zpevněné komunikace.	TMBJM6NJ7GZ144566	14.3.2026	Kaplanova 1931/11, 148 00 Praha 11 Chodov

Příloha č. 1 k čj.
06349/SVSL/2025

Název	RZV	Stáří	Stav tachometru	Technický stav	VIN	Platná STK	Umístění
Škoda Octavia combi 1,4/81 kW, BA+CNG	6AA 3510	9	246 465	Motor+spojka funkční, odpovídá najetým km. Převodovka+rozvodovka horší synchron. spojky. Zadní náprava koroze dílů. Přední náprava+mech. řízení zvětšené vůle v kloubech a čepech. Karoserie oděrky z provozu, koroze v lemech. Namontováno tažné zařízení, autopotahy. Používáno i mimo zpevněné komunikace.	TMBJM7NE8H0156319	10.2.2025	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov
Škoda Octavia combi 1,4/81 kW, BA+CNG	6AA 8430	8	232 660	Motor+spojka funkční, odpovídá najetým km. Převodovka+rozvodovka bez zjevných závad. Zadní náprava koroze dílů. Přední náprava+mech. řízení zvětšené vůle v kloubech a čepech. Karoserie oděrky z provozu, koroze v lemech. Namontováno tažné zařízení, autopotahy. Používáno i mimo zpevněné komunikace.	TMBJM7NE3H0156373	21.11.2025	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
SUZUKI Grand Vitara 1,9l, NM	8A3 5690	18	240 711	Motor netěsnosti ve spojích, vadné turbo nefunkční filtr DPf, provoz v nouzovém režimu. Převodovka netěsnosti ve spojích, hlučná. Přední a zadní náprava odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Karoserie známky koroze ve spojích podběhů, poškozený přední nárazník a obě zpětná zrcátka, často používáno i mimo zpevněné komunikace. Tažné zařízení.	JSAJTD44V00258054	30.10.2025	Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice