

Seznam nepotřebných služebních prostředků

Pol.	ev.č."B"	barva	typ	rok výr.	najeto km.	tech. stav
1.	72 806	červená	Šk. Fabia 1.4	2006	312 246	Opotřebení, hlučný výfuk (nutná oprava), potrhane sedadlo řidiče, snížené fotometrické vlastnosti předního světlometu, částečně podřený přední nárazník (lišta). Vadné centrální zamykání vozidla. Vůle kol řízení, snížená účinnost brzdového systému.
2.	71 166	modrá	Šk. Fabia combi 1.4	2004	177 199	Opotřebení, nutná diagnostika motoru - zvláštní zvuky. Hlučný výfuk, slabý akumulátor, značná koroze chladiče. Snížené vlastnosti levého před. světlometu. Drobně podřený levý zadní blatník. Koroze zadních bubnů - nižší účinnost brzdového systému.
3.	69 727	šedá pastelová	Šk. Fabia combi 1.4	2002	145 235	Nepojízdné porucha dobíjení - nefunkční alternátor. Snížené fotometrické vlastnosti předních světlometů. Vryp na levých předních dveřích (2x2cm). Koroze náprav, nižší účinnost brzdového systému včetně ruční brzdy. Koroze zadních bubnů.
4.	71 437	modrá	Šk. Fabia combi 1.4	2004	213 500	Opotřebení koroze, netěsnosti motoru. Poškozené čelní sklo (do 4cm). Snížené fotometrické vlastnosti před. světlometů, podřený levý zadní blatník. Vůle kol v zavěšení, koroze zadních bubnů, nižší účinnost brzdového systému. Oděrky víka motoru.
5.	72 767	šedá metalíza	Šk. Fabia combi 1.4	2006	273 599	Opotřebení, vyšší spotřeba motorového oleje, koroze bloku motoru. Značná koroze chladičové stěny a víka motoru. Snížené fotometrické vlastnosti levého předního světlometu, provozní oděrky na zadním pravém blatníku. Vadná zadní náprava (klepání). Nižší účinnost brzdového systému.
6.	77 150	červená metalíza	Šk. Fabia II 1.4	2009	264 162	Opotřebení, vyšší spotřeba motorového oleje, obtížné studené starty. Vadný ventilátor topení. Důlkovité promáčkliny u levých zadních dveří a na zadním levém blatníku (do 0,5 cm). Vůle přední nápravy.
7.	64 782	bílá	Šk. Octavia 1.6	1998	255 593	Opotřebení koroze, vůle řízení, zatuhlé brzdy - nutná kontrola celého brzdového systému. Koroze výfukového potrubí a chladičové stěny. Netěsnosti motoru, vyšší spotřeba PHM.
8.	68 056	modrozelená	Šk. Octavia 1.6	2000	138 621	Opotřebení, koroze trubek expanzní nádoby a výfukového potrubí. Netěsnosti motoru. Prasklé čelní sklo-nutná výměna .Na levé straně dveří odlepená lišta. U zadních 5. dveří oprýskaná barva o rozsahu (7 x 5 cm). Zvýšená vůle řízení, nižší účinnost brzdového systému.
9.	71 057	bílá	Šk. Octavia 1.6	2004	205 131	Opotřebení, vysoká spotřeba motorového oleje, za studena jde motor na 3 válce (škube). Velká vůle v řízení, prokluzuje spojka, hlučný výfuk. Prasklý zadní nárazník (4 cm). Vůle na přední nápravě.

10.	71 662	modrá	Šk. Octavia 1.8	2004	248 611	Po DN , poškozený chladič, pošk. klimatizace, přední nárazník, rozbitý pravý před. světlomet. Deformované víko motoru, pošk. chladičová stěna, levý přední blatník, deformace prav. blatníku. Zadní dveře zřízené, totální deformace obou zad. blatníků. Vtlačený zadní nárazník do zavazadlového prostoru. Rozlomený zadní nárazník, deformované zadní 5. dveře (vysypaná skleněná výplň). Pošk. zadní světla, deformace podlahy zavazadlového prostoru, utržená deformační vzpěra. Zaseknuté, zkřížené víko motoru (otevřené dílnou ZS pro MV). Vyvrácené pravé zadní kolo.
11.	77 109	modrá pastel	Šk. Octavia II. 1.8	2009	262 797	V minulosti došlo k výměně motoru (1.11.2013). Nyní motor funguje na 3 válce (nutná oprava výměnou celého motoru). Po opravě předního nárazníku. Koroze chladičové stěny, poškozené čelní sklo (do 1cm).
12.	71 127	modrá	Šk. Octavia 1.9 TDi	2004	339 029	Po DN , odřený rám čelního skla, pošk. uchycení levého předního světlometu a směrového světla. Deformovaný přední nárazník, poškozená deformační vzpěra. Poškozené čelní sklo po celé pravé straně výhledu (střepy jsou uvnitř vysypány). Nutná kontrola podvozkové části a brzdového systému.
13.	69 847	modrá	Šk. Octavia 2.0	2002	284 621	Nepojízdné - po upadnutí levého předního kola demontován brzdový kotouč. Nutná oprava přední nápravy včetně uložení kola. Pravý přední blatník po opravě narušené části koroze. Nutná kontrola řízení a oprava brzdového systému včetně výměny levého předního brzdového kotouče.
14.	71 638	modrá	Šk. Octavia 2.0	2004	276 375	Opotřebení, vadný katalyzátor (nutná výměna neprojde emisní kontrolou). Na přístrojové desce svítí kontrolka emisí. Koroze výfukového potrubí (hlučné). Poškozené čelní sklo (do 1cm). Koroze podvozkové části, vůle na přední nápravě, koroze zadních bubnů - nutná kontrola brzdového systému.
15.	74 076	černá metalíza	Šk. Octavia RS 2.0	2008	404 847	Opotřebení, vyšší spotřeba motorového oleje, netěsnosti výfukového systému. Podřené nárazníky, opotřebení přední i zadní nápravy (klepání na nerovném povrchu). Koroze zadních kotoučů, nutná kontrola brzdového systému.
16.	78 769	bílá	Šk. Octavia II 1.8	2011	235 860	Nepojízdné - nespustit. Demontované díly motoru uloženy v zavazadlovém prostoru (vadné olejové čerpadlo, obě vačky hlavy motoru, poškozené uložení vaček na hlavě motoru. V oleji nečistoty z motoru. Opotřebení přední nápravy, koroze zadních kotoučů.
17.	74 096	červená	Šk. Octavia II combi 2.0	2008	494 295	Opotřebení koroze. Vadná převodovka (nelze zařadit zpátečku). Poškozené čelní sklo (po celém výhledu) nutná výměna. Nutná kontrola přední nápravy, koroze zadních kotoučů. Nutná kontrola brzdového systému. Koroze chladičové stěny.

18.	77 784	modrá perleťová	AUDI A8 4,2	2005	406 164	Po DN, značně deformované pravé přední dveře, částečně pravý práh. Poškozené čelní sklo od kamínků (2 x do 4 mm). Po demontáži techniky. Po DN nutná kontrola přední nápravy, zejména uložení pravého předního kola, podvozku a brzdového systému.
19.	65 225	bílá	AVIA A75 - L nákladní speciální	1998	106 100	Opotřebením koroze, menší výkon motoru, zvýšená spotřeba motorového oleje. Koroze nosných částí rámu, prorezlý vzduchojem, koroze listových per. Vůle kol, nutná kontrola brzdového systému.
20.	142 863	modrá	AVIA A31 L zadní čelo	1990	161 449	Opotřebením značná koroze. Po výměně tachometru (stav na tachometru - 82 424 km). Poškozené čelní sklo (do 2cm), levé dveře jsou po opravě (v oblasti úchyty nové sváry) . Přepravní část je tvořena korbou s opotřebovanými dřevěnými postranicemi a modrou plachtou. V zadní části je hydraulické čelo, nese stopy po opravě (viditelné sváry. Koroze rámu vůle v uložení náprav (pérování cca 20%), vůle řízení, nízká účinnost brzdového systému včetně parkovací brzdy. Snížený výkon, únik chladicí kapaliny, obtížné startování, koroze výfukového potrubí.
21.	154 538	modrá	AVIA A31 L nákladní skříňový	1991	25 401	Opotřebením koroze, výměna tachometru (v roce 2013). Zvýšená spotřeba oleje, menší výkon motoru, únik chladicí kapaliny. Poškozené čelní sklo. Koroze rámu, vůle řízení, vadné svislé čepy, koroze listových per. Nutná kontrola brzdového systému (koroze trubek).
22.	30 843	žluto- šedobílá	Karosa LC 735	1998	185 755	Opotřebením koroze, problikává mazání, motor zhasíná. Únik provozních kapalin, netěsnosti. Po výměně otáčkoměru (rok 2003). Vadné akumulátory, snížené fotometrické vlastnosti předních světlometů. Nižší účinnost brzdového systému, vůle řízení.

Majetek je dislokován u Policejního prezidia ČR, Správy logistického zabezpečení. Pro bližší informace k nabízenému majetku kontaktujte pana Luboše Polakoviče, tel. 974 837 401, e-mail: lubos.polakovic@pcr.cz. Případné požadavky k převodu majetku zasílejte na adresu uvedenou v průvodním dopisu.