

Posouzení stavu vstřikovače po reklamaci

Převzato dne: 16.8. 2025

Zákazník: Autopresto

Číslo zakázky: 250990828

Číslo dílu: 166005721R x 4

Popis závady:

3x vstřikovač má vysokou dávku, 1x vstřikovač propouští palivo, ve vstřikovačích se našly pilinky (pravděpodobně vydřená palivová pumpa - Důrazně nedoporučujeme zpětnou montáž do vozidla, hrozí poškození motoru).

V Brně dne 18.9.2025



Turbo-Tec CZ s.r.o.

Svatopetrská 35/7

617 00 Brno

tel: +420 543 214 858

IČ: 28289331 DIČ: CZ28289331

Společnost je registrována

u krajského soudu

v Brně

Vystavil: Kvetoslav Smolka

www.turbo-tec.cz

Posouzení stavu turbodmychadla

Přijato dne: 16.9.2025

Převzato od zákazníka: Autopresto
Katalogové označení: 821042-0010

Zjištění stavu: Poškozené TB – prasklý výfukový housing u obtokové klapky, poškozené lopatky turbíny, olej v turbu. Důrazně nedoporučujeme zpětnou montáž do vozidla – hrozí poškození motoru.

V Brně dne 17.9.2025

TURBO
TEC

Turbo-Tec CZ s.r.o.
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
tel: +420 543 214 658
IČ: 28269331; DIČ: CZ28269331
Společnost je registrována
u krajského soudu
v Brně, oddíl C, vložka 58854
www.turbo-tec.cz

Květoslav Smolka
Turbo-Tec CZ s.r.o.

KOMUNIKACE SE SERVISEM

Dobrý den paní Čadová,

posílám kalkulaci na Dusteru p. Černého s repasovaným motorem. V příloze vyjádření ohledně poškození turbodmychadla, vstřikovačů a vstřikovacího čerpadla. Katalyzátor má poškozenou vložku, je rozlámaná a sype se ven. Nový katalyzátor stojí cca 72.000,- bez DPH, v kalkulaci počítán repas za cca 35.000,-.

Dle nás se auto nevyplatí opravovat

Dobrý den paní Čadová,

nemám dobré zprávy. Duster má motor po smrti, vyštípl se jeden ventil a úlomek prošel celým motorem, tzn. motor je na generální opravu.

Je možnost koupit repasovaný motor přímo od Dacie. Je to nejlepší řešení, pokud to budete chtít opravovat.

V přiložené kalkulaci je zahrnuto:

- repasovaný motor přímo z fabriky Dacie (originál díl)
- kontrola turbodmychadla (provede specializovaná firma, nevylučujeme následnou nutnost repasi turba)
- kontrola katalyzátoru (auto správně nezapalovalo, do katalyzátoru šel nespálený benzín, je nutná kontrola pro potvrzení funkčnosti katalyzátoru – provede specializovaná firma)
- těsnění a provozní kapaliny potřebné k zprovoznění vozu
- přepínač světel (měněno narychlo cca před týdnem z důvodu nefunkčnosti tlumených světel)
- nová baterie (původní se sesypala) a odtah vozu.