

	Inventární číslo	Název položky	Cena	Datum pořízení	Důvod vyřazení
1	9034050000	MonitorLCD ProLite E2407HDSV - černý	4 476,00	24.11.2009	Porucha zdroje, nerentabilní a technologie připojení se již nedá využít
2	9623500000	Switch 50X10/100/1000+4combo sloty	15 285,55	19.12.2008	neaktuální operační systém, nelze získávat aktualizace, bezpečnostní riziko, switch nesplňuje bezpečnostní a výkonostní parametry
3	9623440000	Switch 50X10/100/1000+4combo sloty	15 285,55	19.12.2008	neaktuální operační systém, nelze získávat aktualizace, bezpečnostní riziko, switch nesplňuje bezpečnostní a výkonostní parametry
4	9623420000	Switch 50X10/100/1000+4combo sloty	15 285,55	19.12.2008	neaktuální operační systém, nelze získávat aktualizace, bezpečnostní riziko, switch nesplňuje bezpečnostní a výkonostní parametry
5	9623430000	Switch 50X10/100/1000+4combo sloty	15 285,55	19.12.2008	neaktuální operační systém, nelze získávat aktualizace, bezpečnostní riziko, switch nesplňuje bezpečnostní a výkonostní parametry
6	9623370000	Switch 26 port gigabit přepínač	10 708,81	19.12.2008	neaktuální operační systém, nelze získávat aktualizace, bezpečnostní riziko, switch nesplňuje bezpečnostní a výkonostní parametry
7	9629020000	Optický port Upgo 8 portů 4GB	7 962,51	23.12.2009	Vadný s nedostatečnou rychlostí přenosu
8	9629010000	Optický port Upgo 8 portů 4GB	7 962,51	23.12.2009	Vadný s nedostatečnou rychlostí přenosu
9	9629000000	Optický port Upgo 8 portů 4GB	7 962,51	23.12.2009	Vadný s nedostatečnou rychlostí přenosu
10	9628990000	Optický port Upgo 8 portů 4GB	7 962,51	23.12.2009	Vadný s nedostatečnou rychlostí přenosu
11	9628980000	Optický port Upgo 8 portů 4GB	7 962,51	23.12.2009	Vadný s nedostatečnou rychlostí přenosu
12	9628970000	Optický port Upgo 8 portů 4GB	7 962,51	23.12.2009	Vadný s nedostatečnou rychlostí přenosu
13	9628960000	Optický port Upgo 8 portů 4GB	7 962,51	23.12.2009	Vadný s nedostatečnou rychlostí přenosu
14	9628950000	Optický port Upgo 8 portů 4GB	7 962,51	23.12.2009	Vadný s nedostatečnou rychlostí přenosu
15	9626970000	Switch Aten8 - port KVM PS/2+AT, OSD	4 641,00	17.12.2009	Porucha zdroje, nerentabilní a technologie připojení se již nedá využít
16	9617600000	Záložní zdroj APC Back - UPS CS 500I, USB	2 723,00	20.07.2006	Zdroj shořel, oprava nerentabilní
17	9626340000	Management console Aten 17 LCD rak 19	20 218,00	16.11.2009	Porucha zdroje, nerentabilní a technologie připojení se již nedá využít
18	9708201203	Server Dell Power Edge R510	18 698,13	30.09.2020	zařezan, ale rozebrán na náhradní díly - je zde základní deska z původního serveru KV, oprava nerentabilní
19	9628930000	Sítě. Karta IBM PRO/1000PT Quad	12 810,35	23.12.2009	Morálně zastaralý s technologií, která se již nedá přidat do stávajících serverů
20	9665870000	UPS Network Management Card 2	5 115,86	29.12.2016	Zdroj shořel, oprava nerentabilní
21	9619610000	Multifunkční zařízení KonicaMinolta	39 995,90	21.12.2007	Vadná, zastaralá, vadný podavač duplex a pece inkoustu, nevyhovuje softwarovému řešení ČIŽP, nerentabilní oprava podavače a pece inkoustu, bez HDD
22	9804000000	Stolek pod tiskárnu	1 490,00	01.04.1999	Stolek pod vyřazenou kopírku

23	996900000	Switch Cisco WS-C2960S-48TD-L	94 273,00	18.12.2012	neaktuální operační systém, nelze získávat aktualizace, bezpečnostní riziko, switch nesplňuje bezpečnostní a výkonostní parametry
24	902460000	Optický switch Brocade 300-1,2	203 026,00	31.12.2009	neaktuální operační systém, nelze získávat aktualizace, bezpečnostní riziko, switch nesplňuje bezpečnostní a výkonostní parametry
25	903000000	Server Power Edge R510 typ A	104 344,08	27.12.2008	Vadná základní deska a 2 zdroje, oprava nerentabilní, morálně a výkonostně zastaralý model, bez HDD
26	903060000X	Server Power Edge R510 typ C	107 100,00	30.12.2011	Vadná základní deska a 2 zdroje, oprava nerentabilní, morálně a výkonostně zastaralý model bez HDD
27	990840000	Server Dell PE R520	103 201,00	31.12.2012	Vadná základní deska a 2 zdroje, oprava nerentabilní, morálně a výkonostně zastaralý model bez HDD
28	996800000	Switch Cisco WS-C2960S-48TD-L	94 273,00	18.12.2012	neaktuální operační systém, nelze získávat aktualizace, bezpečnostní riziko, switch nesplňuje bezpečnostní a výkonostní parametry
29	960790000	Záložní zdroj Rack	60 336,00	23.03.2004	Zdroj shořel, oprava nerentabilní
30	903030000	Server Power Edge R510 typ A	104 344,08	27.12.2008	Vadná základní deska a 2 zdroje, oprava nerentabilní, morálně a výkonostně zastaralý model bez HDD
31	903050000	Server Power Edge R510 typ B	91 350,00	27.12.2011	Vadná základní deska a 2 zdroje, oprava nerentabilní, morálně a výkonostně zastaralý model bez HDD
32	904800000	Server Dell Power Edge R730	237 489,12	15.03.2016	Vadná základní deska a 2 zdroje, oprava nerentabilní, morálně a výkonostně zastaralý model, vadné 8ks RAM bez HDD
33	960800000	Záložní zdroj Rack	60 336,00	12.03.2004	Zdroj shořel, oprava nerentabilní
34	904840000	Server Dell Power Edge R730	237 489,12	15.03.2016	Vadná základní deska a 1 zdroj + síťová karta SAN, oprava nerentabilní, morálně a výkonostně zastaralý model, vadné 8ks RAM bez HDD
35	M001573	Dokovací stanice I-tec USB Docking Station	1 500,00	11.11.2010	nefunkční port grafického adaptéru, nenabíjí NTB
36	M001574	Dokovací stanice I-tec USB Docking Station	1 500,00	11.11.2010	nefunkční port grafického adaptéru, nenabíjí NTB, nefunkční síťový port
37	M001575	Dokovací stanice I-tec USB Docking Station	1 500,00	11.11.2010	nefunkční port grafického adaptéru, nenabíjí NTB
38	M001576	Dokovací stanice I-tec USB Docking Station	1 500,00	11.11.2010	nefunkční port grafického adaptéru, nenabíjí NTB
39	M001577	Dokovací stanice I-tec USB Docking Station	1 500,00	11.11.2010	nefunkční port grafického adaptéru, nenabíjí NTB
40	M001578	Dokovací stanice I-tec USB Docking Station	1 500,00	11.11.2010	nefunkční port grafického adaptéru, nenabíjí NTB
41	M001579	Dokovací stanice I-tec USB Docking Station	1 500,00	11.11.2010	nefunkční port grafického adaptéru, nenabíjí NTB
42	M001580	Dokovací stanice I-tec USB Docking Station	1 500,00	11.11.2010	nefunkční port grafického adaptéru, nenabíjí NTB
43	M001582	Dokovací stanice I-tec USB Docking Station	1 500,00	11.11.2010	nefunkční port grafického adaptéru, nenabíjí NTB
44	M001588	Dokovací stanice I-tec USB Docking Station	1 500,00	15.12.2010	nefunkční port grafického adaptéru, nenabíjí NTB
45	966650000	Kyocera TaskAlfa 3350	69 990,00	17.12.2012	viz. znalecký posudek č. 784/132/2021, optické válce, fixační jednotka po konci životnosti, oprava nerentabilní
46	666370000	KOPIROVACI STROJ TOSHIBA ED 1650	92 147,00	01.05.1996	viz. znalecký posudek č. 784/132/2021, vadná elektronika, oprava nerentabilní

47	9618780000	Tiskárna HP LJ P2015DN	14 243,11	22.12.2006	vadná elektronika, oprava nerentabilní, nedostupné ND
48	9648370000	Monitor DELL P2414H	6 277,48	16.05.2014	nejde obraz, oprava nerentabilní
49	6616360000	Skener UMAX Astra slim	3 281,80	01.05.2003	přetržený řemen pohonu, oprava nerentabilní, nedostupné ND
50	6612540000	Stolní scanner SCANJET 2200C	2 950,00	01.11.2001	vyložené kolo pohonu hlavy, oprava nerentabilní, nedostupné ND
51	6616370000	Tiskárna HP Photosmart 130	5 053,20	01.05.2003	vyteklé náplně, oprava nerentabilní
52	6616380000	Tiskárna HP Photosmart 130	5 053,20	01.05.2003	poškozený pás snímání polohy hlavy, oprava nerentabilní, nedostupné ND
53	9608710000	Tiskárna HP LJ 2300DN	35 343,70	20.12.2004	viz. znalecký posudek č. 784/132/2021, vadné podávání papíru, oprava nerentabilní
54	9628890000	KM BIZHUB C20	27 251,00	23.12.2009	viz. znalecký posudek č. 784/132/2021, chybové hlášení 0094, oprava nerentabilní
55	6616270000	KOPIRKA TOSHIBA 1360 ED	34 177,10	01.05.2003	viz. znalecký posudek č. 784/132/2021, vadná fixační jednotka, oprava nerentabilní
56	9648850000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
57	9648860000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
58	9648870000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
59	9648880000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
60	9648890000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
61	9648900000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
62	9648910000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
63	9648920000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
64	9648930000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
65	9648940000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
66	9648950000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
67	9648960000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
68	9648980000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS

69	9648990000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
70	9649000000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
71	9649010000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
72	9649020000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
73	9649030000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
74	9649040000	NTB Lenovo X240 TP	23904,-	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
75	9649730000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
76	9649740000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
77	9649750000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
78	9649760000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
79	9649770000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
80	9649780000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
81	9649790000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
82	9649810000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
83	9649820000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
84	9649830000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
85	9649800000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
86	9649850000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
87	9649860000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
88	9649870000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
89	9649880000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
90	9649890000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
91	9649900000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
92	9649910000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
93	9649920000	Dokovací stanice ThikPad Basic Dock 65W	2541,-	26.08.2014	funkční, součást výše uvedených NTB X 240
94	9623480000	Switch 50x10/100/1000+4 combo sloty	15 285,55	19.12.2008	nesplňuje požadavky kybernetické bezpečnosti
95	9644240000	NTB Dell Latitude E6520	26 239,20	29.12.2011	OS Win7 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
96	9623490000	Switch 50x10/100/1000+4 combo sloty	15 285,55	19.12.2008	nesplňuje požadavky kybernetické bezpečnosti

97	9651350000	PC Custom Build TC M83	14 459,50	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
98	9651360000	PC Custom Build TC M83	14 459,50	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
99	9651370000	PC Custom Build TC M83	14 459,50	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
100	9651380000	PC Custom Build TC M83	14 459,50	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
101	9651400000	PC Custom Build TC M83	14 459,50	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
102	9651420000	PC Custom Build TC M83	14 459,50	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
103	9651430000	PC Custom Build TC M83	14 459,50	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
104	9651440000	PC Custom Build TC M83	14 459,50	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
105	9651450000	PC Custom Build TC M83	14 459,50	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
106	9651460000	PC Custom Build TC M83	14 459,50	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
107	9651470000	PC Custom Build TC M83	14 459,50	26.08.2014	OS Win8 - nepodporovaný OS, upgrade HW a SW nerentabilní, bez HDD a OS
108	9641410000	Monitor IIYAMA ProLite e2475hds	4 434,00	29.12.2011	funkční, vysvícený display
109	9641480000	Monitor IIYAMA ProLite e2475hds	4 434,00	29.12.2011	funkční, vysvícený display
110	9641490000	Monitor IIYAMA ProLite e2475hds	4 434,00	29.12.2011	funkční, vysvícený display
111	9641200000	Monitor IIYAMA ProLite e2475hds	4 434,00	29.12.2011	funkční, vysvícený display
112	9641210000	Monitor IIYAMA ProLite e2475hds	4 434,00	29.12.2011	funkční, vysvícený display
113	9641220000	Monitor IIYAMA ProLite e2475hds	4 434,00	29.12.2011	funkční, vysvícený display
114	9641390000	Monitor IIYAMA ProLite e2475hds	4 434,00	29.12.2011	funkční, vysvícený display
115	6617640001	Monitor IBM LCD L150 15 6636-AN2 T36NEU	16 576,70	30.07.2004	funkční, vysvícený display
116	6617650001	Monitor IBM LCD L150 15 6636-AN2 T36NEU	16 576,70	30.07.2004	funkční, vysvícený display
117	6617670001	Monitor IBM LCD L150 15 6636-AN2 T36NEU	16 576,70	30.07.2004	funkční, vysvícený display
118	6617680001	Monitor IBM LCD L150 15 6636-AN2 T36NEU	16 576,70	30.07.2004	funkční, vysvícený display
119	9629700000	Monitor DELL P190S	2 301,23	23.04.2010	funkční, vysvícený display
120	9629850000	Monitor DELL P190S	2 301,23	23.04.2010	funkční, vysvícený display
121	9630110000	Monitor DELL P190S	2 301,23	23.04.2010	funkční, vysvícený display
122	6620020000	Monitor 22 LCD Samsung E2220N	3 740,00	11.11.2010	funkční, vysvícený display

123	9654260000	NTB ThinkPad 2503G	24 381,50	2015	Nefunkční klávesnice, oprava vzhledem ke stáří a opotř. nerentabilní, bez HDD a OS
124	9661560000	NTB Lenovo X250, vypalovačka DVD	34 001,00	2016	Vypálené body na displeji, oprava vzhledem ke stáří a opotř. nerentabilní, bez HDD a OS
125	9708200973	NTB Lenovo ThinkPad X390 + přísl	23 165,00	2020	Základní deska zničená politím cukernatou kap, prošel škodní komisí, dle technika Autocontu neopravitelný, bez HDD a OS
126	8885540000	Dokovací stanice	4 283,40	2011	Atypický replikátor portů k vyřazenému NTB, nefunkční
127	9663240000	Dokovací stanice ThinkPad ProDock, kabel k m	5 069,90	2019	Příslušenství k NTB 9661560000
128	9655290000	Dokovací stanice ThinkPad BasicDock -65W	2 625,70	2015	Příslušenství k NTB 9654260000
129	9708201074	Dokovací stanice ThinkPad Pro Docking Station	3 117,00	2020	Příslušenství k NTB 9708200973
130	9655850000	Vypalovačka Lenovo UltraSlim USB	1 331,00	2015	Příslušenství k NTB 9654260000
131	9648390000	NTB Dell Latitude E6440	31 762,50	2014	Vadné USB porty, nektrastní dispej, zastaralý nepodporovaný softwae, vzhledem ke stáří je oprava nerentabilní
132	9663730000	Dokovací stanice ThinkPad ProDock	5 069,90	2016	Vadný konektor mezi dokovací stanicí a NTB, vzhledem ke stáří je oprava nerentabilní
133	9616540000	Tiskárna Canon IP90	11 492,02	2006	Zaseknutý
134	9658440000	Tiskárna HP Officejet 100	4 670,60	2015	Polámaný pojezd tiskové hlavy, vzhledem ke stáří je oprava nerentabilní
135	7774940000	Monitor LCD LG 20"	3 270,00	2009	Monitor nejde zapnout, vzhledem ke stáří je oprava nerentabilní
136	9621390000	Tiskárna HP LJ P2015DN	9 036,86	2008	Nefunkční podavač papíru, vzhledem ke stáří je oprava nerentabilní
137	9645080000	Monitor LCD HO Compaq 2006x LED	3 588,00	2011	Nefunkční, nereaguje ani na jeden ze vstupů, vzhledem ke stáří je oprava nerentabilní
138	9648400000	Monitor Dell P2414H	6 277,48	2014	Svislý cca 1 cm široký pruh uprostřed obrazovky
139	9618290000	Scanner HP ScanJet 5590	12 454,54	2006	Přetržený řemen pojezdu, nefunkční zářivka, nepodporovaný, oprava nerentabilní
140	996460000	FortiGate 40C	41 280,00	2012	Nefunkční, bez servisní podpory, neodpovídá standardu ICT - oprava a servis již nerentabilní
141	902950000	Server Power Edge R510 typ A	104 344,80	2011	Opotřebovaný, bez servisní podpory, neodpovídá standardu ICT - oprava a servis je nerentabilní