

Technická data a stručný popis technického stavu nabízených automobilů

1) FORD RANGER 2,5 TDCi Double cab – RZ: 8A9 6587 (DI2645)

Pořizovací cena: 999 569,50 Kč

VIN: WF0LMFE107W694208

Rok výroby: 2008

Barva: červená nifty

Výkon: 105 kW/3500 ot.

Zdvihový objem: 2 500 cm³

Spotřeba: 10,9 l/100 km (město); 7,8 l/100 km (mimo město); 8,9 l/100 km (kombinovaná)

Řazení: manuální

Pohon: 4 x 4

STK: do 4/2020

Stav tachometru: 173 761 km (stav k 4. 1. 2019)

Palivo: nafta

Výbava:

- tvarovaná rohožka do vozu (OPE1676) – 1 982,50 Kč
- 4 x disk pro zimní pneu (OPE2276, OPE2277, OPE2278, OPE2279) – 3 674,00 Kč
- 4 x zimní pneu (OPE2280, OPE2281, OPE2282, OPE2283) – 10 628,00 Kč
- 4 x disk pro letní pneu
- 2 x letní pneu
- 2 x letní pneu (OPE2233, OPE2234) – 5 400,00 Kč
- parkovací asistent (OPE 2527) – 2 885,00 Kč
- 2 přepravka do auta (OPE486, OPE487) – 298,00 Kč
- autoplachta pol XL – (OPE502) – 269,00 Kč
- měnič napětí (OPE1553) – 590,00 Kč
- trezor v nákladním prostoru
- rezerva, zvedák, klíč na kola
- 2 x klíč k zapalování

Záznamy o technickém stavu včetně cen za jednotlivé úkony (od roku 2009):

- 16. 9. 2009 – výměna vadné navigace za novou (0,00 Kč)
- 17. 9. 2009 – výměna pravého zadního světla (3 702,00 Kč)
- 17. 9. 2009 – roční prohlídka (5 199,00 Kč)
- 4. 5. 2010 – prohlídka pro ujetí 60 tis. km (10 136,00 Kč)
- 31. 8. 2010 – montáž dorazu pravého předního kola (389,00 Kč)
- 15. 12. 2010 – instalace parkovacího asistenta Jablotron (2 850,00 Kč)
- 25. 3. 2011 – spoluúčast havarijního pojištění – poškození vozu v garáži DI (5 000,00 Kč)
- 26. 3. 2011 – identifikace závady a oprava převodovky (23 106,00 Kč)
- 7. 7. 2011 – servisní prohlídka po 80000 km, výměna žárovky, desinfekce klimatizace (6 957,00 Kč)
- 6. 3. 2012 – oprava převodovky – výměna mechanických částí (27 842,00 Kč)
- 4. 4. 2012 – seřízení geometrie (1 084,00 Kč)
- 9. 5. 2012 – příprava na STK, provedení STK (2 150,00 Kč)
- 14. 12. 2012 – oprava zámku nástavby (5 268,00 Kč)
- 22. 4. 2013 – odtah po nehodě (2 314,13 Kč)
- 20. 5. 2013 – oprava po nehodě, celková částka 192 228,50 Kč, hrazena jen spoluúčast hav. poj. (9 610,50 Kč)
- 4. 6. 2013 – servisní prohlídka (9 987,00 Kč)
- 5. 6. 2013 – 2 ks pneu, přezutí pneu zimní/letní (5 400,00 Kč)
- 12. 11. 2013 – přezutí pneu letní/zimní (980,00 Kč)
- 25. 2. 2014 – oprava parkovacího asistenta (1 000,00 Kč)
- 10. 4. 2014 – výměna levého zadního světla (4 669,00 Kč)
- 10. 4. 2014 – výměna stěračů a víčka nádržky ostřikovačů (1 462,00 Kč)
- 16. 6. 2014 – příprava na STK, provedení STK (5 964,00 Kč)
- 26. 11. 2014 – výměna levé zadní pneu (4 173,00 Kč)
- 26. 2. 2015 – oprava poškození zadního světla, lakování, hrazena jen spoluúčast hav. poj. (5 000,00 Kč)
- 1. 6. 2015 – servisní prohlídka, přezutí pneu zimní/letní (8 149,00 Kč)
- 31. 8. 2015 – oprava spojky, výměna předních tlumičů, oprava stabilizátorů a instalace parkovacího systému s kamerou (61 834,00 Kč)
- 23. 9. 2015 – oprava a montáž pneumatiky (419,00 Kč)
- 15. 10. 2015 – přezutí pneu letní/zimní (363,00 Kč)

- 24. 4. 2016 – přezutí pneu zimní/letní, STK, emise, servisní prohlídka (9 014,00 Kč)
- 18. 8. 2016 – oprava levé přední nápravy (5 015,00 Kč)
- 26. 10. 2016 – servisní prohlídka, oprava kardanu, přezutí pneu letní/zimní (11 468,00 Kč)
- 30. 5. 2017 – přezutí pneu zimní/letní (968,00 Kč)
- 19. 7. 2017 – oprava pravé zadní pneumatiky (1 182,00 Kč)
- 28. 8. 2017 – servisní prohlídka (8 548,00 Kč)
- 9. 10. 2017 – přezutí pneu letní/zimní (1 435,00 Kč)
- 18. 4. 2018 – přezutí pneu zimní/letní, příprava a provedení STK (3 388,00 Kč)
- 22. 10. 2018 – přezutí pneu letní/zimní (968,00 Kč)
- 14. 12. 2018 – diagnostika závady, oprava ERG ventilu (19 110,00 Kč)

2) FORD RANGER 2,5 TDCi Double cab – RZ: 8A9 6597 (DI2646)

Pořizovací cena: 999 569,50 Kč

VIN: WF0LMFE107W693860

Rok výroby: 2008

Barva: červená nifty

Výkon: 105 kW/3500 ot.

Zdvihový objem: 2 500 cm³

Spotřeba: 10,9 l/100 km (město); 7,8 l/100 km (mimo město); 8,9 l/100 km (kombinovaná)

Řazení: manuální

Pohon: 4 x 4

STK: do 5/2020

Stav tachometru: 265 095 km (stav k 4. 1. 2019)

Palivo: nafta

Výbava: - tvarovaná rohožka do vozu (OPE1882) – 1 982,50 Kč

- parkovací asistent (DI2687) – 13 577,50 Kč (nefunkční, nutná výměna řídicí jednotky – asi 5 000 Kč)

- kryt světlometu zadní -(DI2688) – 3 415,50 Kč

- sada letních pneumatik – 4 ks (vzorek 3.62 – 4,1 mm)

- sada zimních pneumatik – na autě (**vzorek pod 4 mm !**) - vozidlo se již v zimě neužívalo

- vnitřní úložný zásuvkový systém v nákladním prostoru (spodní zásuvka nejde zamknout, horní zásuvka s ulomeným klíčem, ale stav zlomení umožňuje uzamčení)

- střídač na 230V/50 Hz napájený z autobaterie s prodlužovací šňůrou vyvedenou do nákladního prostoru (funkční)

- rezerva, zvedák, klíč na kola

- 2 x klíč k zapalování

Záznamy o technickém stavu včetně cen za jednotlivé úkony (od roku 2009):

- 14. 9. 2009 – servisní prohlídka po ujetí 20 tisíc kilometrů (5 057,00 Kč)
- 7. 10. 2009 – oprava světla, výměna levé zadní svítily (3 908,00 Kč)
- 29. 1. 2009 – příprava vozidla na zimní provoz (1 110,00 Kč)
- 2. 2. 2010 – výměna palivového filtru a kontrola akumulátoru (2 761,00 Kč)
- 10. 3. 2010 – servisní prohlídka po 60000 km (6 614,00 Kč)
- 24. 3. 2010 – oprava palivové soustavy (7 718,00 Kč)
- 15. 4. 2010 – ochranná mřížka levého koncového světla (1 230,00 Kč)
- 8. 9. 2010 – oprava parkovacích světel (574,00 Kč)
- 30. 11. 2010 – servisní prohlídka po 80000 km (27 013,00 Kč)
- 22. 3. 2011 – servisní prohlídka po 100000 km (13 096,00 Kč)
- 12. 4. 2011 – přezutí pneumatik (968,00 Kč)
- 29. 7. 2011 – dodání a montáž pravého zadního světla včetně ochranné mřížky (5 782,00 Kč)
- 12. 10. 2011 – přezutí, uskladnění pneu (1 544,00 Kč)
- 7. 11. 2011 – servisní prohlídka po 120000 km, příprava na zimní provoz (9 689,00 Kč)
- 10. 11. 2011 – oprava pravé přední polonápravy (10 086,00 Kč)
- 21. 11. 2011 – oprava ostřikovače (513,00 Kč)
- 23. 11. 2011 – vakuové hadičky pro ostřikovače (708,00 Kč)
- 15. 12. 2011 – oprava zámku dveří (498,00 Kč)
- 8. 2. 2012 – oprava palivového filtru (3 229,00 Kč)
- 26. 3. 2012 – oprava brzd (15 796,00 Kč)
- 11. 4. 2012 – přezutí, uskladnění pneu, 2 ks nových pneu (8 110,00 Kč)
- 17. 5. 2012 – příprava na STK, provedení STK (2 257,00 Kč)
- 3. 8. 2012 – dodání a nalepení folie na pravé zadní okno (800,00 Kč)
- 6. 8. 2012 – dodání a montáž skla pravých zadních dveří (2 626,00 Kč)
- 19. 11. 2012 – oprava levého předního světla (1 197,00 Kč)
- 20. 12. 2012 – odtah + vyčištění nádrže (8 380,00 Kč)

- 8. 3. 2013 – servisní prohlídka (6 042,00 Kč)
- 3. 4. 2013 – přezutí pneu zimní/letní (1 164,00 Kč)
- 10. 4. 2013 – oprava přední nápravy (8 663,00 Kč)
- 29. 4. 2013 – oprava po nehodě, přezutí pneu zimní/letní (66 461,00 Kč)
- 3. 9. 2013 – oprava výfuku (381,00 Kč)
- 21. 10. 2013 – přezutí pneu letní/zimní (454,00 Kč)
- 12.12. 2013 – prohlídka (407,00 Kč)
- 16. 4. 2014 – servisní prohlídka, přezutí pneu zimní/letní (7 480,00 Kč)
- 19. 5. 2014 – příprava a provedení STK (1 812,00 Kč)
- 4. 6. 2014 – výměna tlumičů (9 155,00 Kč)
- 4. 8. 2014 – diagnostika závady ventilátoru topení (762,00 Kč)
- 11. 8. 2014 – výměna ventilátoru topení (4 877,00 Kč)
- 5. 11. 2014 – přezutí pneu letní/zimní (2 093,00 Kč)
- 9. 1. 2015 – oprava po nehodě, hrazena jen spoluúčast hav. poj. (5 000,00 Kč)
- 9. 3. 2015 – oprava ovládání zrcátek (1 143,00 Kč)
- 18. 3. 2015 – sekundární oprava ovládání zrcátek (6 380,00 Kč)
- 17. 4. 2015 – servisní prohlídka, přezutí pneu zimní/letní (8 671,00 Kč)
- 9. 11. 2015 – oprava parkovacího systému (572,00 Kč)
- 4. 3. 2016 – výměna čelního skla (8 928,00 Kč)
- 19. 5. 2016 – přezutí pneu zimní/letní, STK, emise, servis (10 552,00 Kč)
- 24. 8. 2016 – kontrola klimatizace (879,00 Kč)
- 31. 10. 2016 – přezutí pneu letní/zimní, stěrače (3 717,00 Kč)
- 3. 5. 2017 – servisní prohlídka, pneu zimní/letní (7 232,00 Kč)
- 28. 6. 2017 – oprava palivového filtru (3 620,00 Kč)
- 8. 8. 2017 – oprava prasklého chladiče klimatizační soustavy (14 714,00 Kč)
- 24. 8. 2017 – seřízení kapoty (1 579,00 Kč)
- 12. 10. 2017 – oprava defektu pneumatiky (697,00 Kč)
- 24. 10. 2017 – přezutí pneu letní/zimní (2 715,00 Kč)
- 8. 2. 2018 – oprava zámku zadních dveří (4 311,00 Kč)
- 18. 5. 2018 – přezutí pneu zimní/letní, STK, emise (7 089,00 Kč)
- 8. 8. 2018 – oprava defektu ventilku (795,00 Kč)
- 19. 10. 2018 – vyvážení a přezutí pneu letní/zimní a diagnostika vibrací v řízení při vyšších rychlostech (1 329,00 Kč)

Mgr. Jan Kučera
generální inspektor Drážní inspekce