

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(k podání nabídky – seznam SDP)

	B	RZ	typ	r. v.	km	stav	cena za ks
1	74 671	2M4 0813	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2008	299 775	Motor opotřebovaný provozem, nepravidelný a snížený výkon motoru.	
2	78 414	3M8 1703	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2011	308 004	Zvýšená vůle v řízení, snížený výkon motoru, odřené plastové kryty.	
3	78 412	2M9 4620	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2011	224 209	Velká spotřeba motorového oleje, koroze brzdového potrubí.	
4	78 415	3M8 1709	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2011	343 548	Volné horní uložení tlumičů, prodřená manžeta řazení.	
5	77 710	2M9 3259	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2010	326 506	Prosezené sedadla, koroze na výfukovém potrubí a na přední nápravě.	
6	77 713	2M9 3275	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2010	300 914	Zvýšená vůle řízení, motor opotřebovaný provozem.	
7	76 807	2M8 5709	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2009	245 781	Nepravidelný a snížený výkon motoru, spotřeba motorového oleje.	
8	74 721	2M5 4127	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2008	306 670	Opotřebované brzdové obložení a brzdové kotouče, podřený lak.	
9	74 894	2M5 4183	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2008	237 488	Vadný motorek topení, netěsnost olejové vany, zvýšená vůle řízení.	
10	74 542	2M4 0528	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2008	277 765	Netěsnost oleje, slabý výkon motoru, koroze spojů, podřený lak.	
11	74 544	2M4 0531	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2008	294 765	Motor opotřebovaný provozem, opotřebovaná lamela spojky.	
12	74 895	4T4 8539	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2008	183 954	Volné horní uložení tlumičů, koroze brzdového potrubí.	
13	75 161	4T4 9462	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2008	249 877	Vadný motorek topení, volné horní uložení tlumičů.	
14	77 715	3M8 2470	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2010	238 568	Motor opotřebovaný provozem, podřené světlomety, podřený lak.	
15	78 418	3M8 1735	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2011	211 415	Zvýšená vůle řízení, koroze na výfukovém potrubí, podřený lak.	
16	78 421	3M8 1806	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2011	250 205	Stav motoru odpovídá stáří a počtu najatých kilometrů.	
17	74 468	2M4 0386	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2008	354 678	Prasklé přední pružiny, rezavé lemy zadních blatníků, vůle v řízení.	
18	74 469	2M4 0395	Škoda Octavia Combi pol. 1,6 - 75 kW	2008	315 371	Velká spotřeba oleje, koroze prahů a předních blatníků.	
19	75 160	2M5 4619	Škoda Octavia Liftback pol. 1,8 - 118 kW	2008	367 884	Interiér částečně znehodnocený montáží radiostanice.	
20	201 512	6M0 5731	Škoda Octavia Liftback pol. 1,4 - 110 kW	2015	374 346	Únik chladicí kapaliny u tělesa termostatu. Koroze na přední nápravě.	
21	201 513	6M0 5748	Škoda Octavia Liftback pol. 1,4 - 110 kW	2015	303 720	Stav motoru odpovídá počtu najetých kilometrů, zvýšená vůle řízení.	
22	201 514	6M0 5741	Škoda Octavia Liftback pol. 1,4 - 110 kW	2015	322 464	Nefunkční přední stahování oken a zámek levých předních dveří.	
23	201 521	6M0 5846	Škoda Octavia Liftback pol. 1,8 - 132 kW	2015	272 320	Stav motoru odpovídá počtu najetých kilometrů, koroze rámu.	
24	74 120	2M3 9527	VW Transporter pol. 2,5 96 kW 5 mist.	2008	300 199	Velká spotřeba oleje, Vadný filtr pevných částí.	
25	79 962	3M8 3608	Škoda Yeti 4x4 Combi pol. 1,8 - 118kW	2014	303 962	Koroze výfukového potrubí a koroze na přední nápravě.	

Datum: _____

Cena celkem: _____