

Z Á Z N A M O P O Š K O Z E N Í V O Z I D L A

Vozidlo	SKODA RAPID SPACEBACK	Číslo škodní události	5401423620
Jméno prov.	STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA	Reg. značka (SPZ)	4AK1660
VIN	TMBEM6NH6F4526405	Krytí	KASKO
Rok výr.	2014	Objem motoru (ccm)	1197 BA
Barva	Stříbrná Metalíza	Ujeto (km)	61 250

Objednatel prohlídky UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 136, 160 12, Praha 6, FAX 225 393 777

Místo prohlídky Porsche Inter Auto C, Brno

Datum prohlídky 24.04.2020

Zápis a výsledek prohlídky předán

Způsob předání Odesláno e-mailem: pracovníkovi autoservisu na adresu: ladislav.gurica@porsche.cz

V případě dotazu na průběh likvidace kontaktujte 488 125 125 nebo likvidace.vozidla@uniqa.cz**Další ustanovení****POZOR! Totální škoda. Neopravovat. Doporučujeme neměnit stav vozidla a jeho výbavu pro zachování garance ceny zbytku.**

Stav laku vozidla: lak plní funkci estetickou i ochrannou.

Technický stav vozidla: odpovídá době provozu a počtu najetých km.

Při dokumentaci technikem přítomen: Přijímací technik servisu

prohlídka - zpráva technika

Vypočtené náklady

Vypočítané náklady na opravu v Kč:

123 019,00 bez DPH**148 853,00 s DPH**

Technik provádějící prohlídku zdokumentuje v Záznamu veškerá poškození včetně těch, která nesouvisí s nahlášenou škodní událostí.

Technikem vypočtené náklady na opravu vozidla, uvedené v tomto záznamu, nemohou být považovány za uznanou výši pojistného plnění. Likvidátor pojišťovny může při následném výpočtu pojistného plnění z této částky vycházet pouze za předpokladu, že likvidovaná škodná událost bude po ukončení šetření uznána za pojistnou, rovněž tak může dojít ke snížení pojistného plnění nebo jeho odmítnutí.

Osoba přítomná prohlídce poškozeného vozidla souhlasí s tím, že do výpočtu pojistného plnění budou zahrnuta pouze poškození v tomto Záznamu uvedená a zavazuje se informovat bez zbytečného odkladu pojistitele o dodatečně zjištěných poškozeních vozidla za účelem provedení další prohlídky vozidla. Do výpočtu výše pojistného plnění budou zahrnuta výhradně prokázaná poškození, související s nárokovanou škodní událostí.

Uniqa pojišťovna a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6
Uniqa pojišťovna a.s.

Evropská 136
160 12 Praha 6

P O S U D E K / K A L K U L A C E Č 5401423620

ČÍSLO PŘÍPADU : 5401423620
DATUM NEHODY /DATUM PROHLÍDKY: 07.04.2020 / 08.04.2020

MAJITEL/POJIŠTĚNÝ : STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
: SLEZSKÁ 100/7
: 12000 PRAHA 2

ÚDAJE O VOZIDLE
VÝROBCE : ŠKODA
TYP/MODEL : RAPID (NH) / FRESH

ZDVIH OBJ / VÝKON : 1197 CCM / 0

REG-ZN : 4AK1660
VIN-KÓD : TMBEM6NH6F4526405
1. REGISTRACE : 27.11.2014
KILOMETRY : 1 KM

N Á K L A D Y N A O P R A V U BEZ DPH CZK 123 019.23

DPH 21.00 % CZK 25 834.04

N Á K L A D Y N A O P R A V U VČ DPH CZK 148 853.27

O B V Y K L Á C E N A BEZ DPH CZK 156 600.00

, 26.04.2020

SYSTÉM AUDATEX

STRANA 1

Uniqa pojišťovna a.s.

Evropská 136
160 12 Praha 6

P O S U D E K / K A L K U L A C E Č 5401423620 26.04.2020

MAJITEL STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA SLEZSKÁ 100/7
12000 PRAHA 2
Č. JEDNACÍ 5401423620VÝROBCE ŠKODA RAPID (NH) FRESH
VIN-KÓD TMBEM6NH6F4526405 REG-ZN 4AK1660 TYP-KÓD 56 01 12

VYBAVENÍ	OD 11/14	KLIMATIZACE	TÓNOVANÁ SKLA ZELENÁ
KOUŘOVÁ SKLA VZADU	VNĚ-ZRCÁTKA EL/VYHŘ	AUDIO SWING	
VNI-ZRCÁT AUT-ZACLOM	Z-SKLO S ANTÉNOU	4 REPRODUKTORY	
MLHOVKY	ZADNÍ STĚRAČ	SED-ŘIDIČE VÝŠK-NAST	
SED-SPOLUJ VÝŠK-NAST	Z-OPĚRADLO DĚLENÉ	MULTIFČNÍ KOŽ-VOLANT	
CHROM-PAKET	PÁKA RUČ-BRZDY KŮŽE	CHECK-PAKET	
ALTERNÁTOR 140 A	1197 CCM 63KW	5-ST PŘEVODOVKA	
SERVOŘÍZENÍ ELEKTR	AIRBAG P P VYPÍNATEL	185/60 R 15	
6 J X 15 ALU	DEKOR GRAPHITE	KONTR TLAKU V PNEU	
ČIDLO STAVU OLEJE	ESP	HLAVOVÉ AIRBAGY	
SPACEBACK	POTAHY LÁTKA		

SERVIS SERVIS PRUŽNÝ
-VOLBY

N Á H R A D N Í D Í L Y CENÍK : 01.04.2020

VOD-Č	NÁZEV DÍLU	ČÍSLO DÍLU	CENA
0741	BLATNÍK P L	5JA821021C	3967.60
0771	ZÁVĚR-DÍL BLATNÍKU L	>5JA864235A	221.70
0841	VLOŽKA PODBĚHU P L	>5JA809957E	589.20
1481	DVEŘE P L	>5JA831051C	12152.40
1487	ZÁVĚS H DVEŘÍ P L	8K0831401D	865.60
1495	ZÁVĚS D DVEŘÍ P L	8K0831401D	865.60
1509	TĚSNĚNÍ DVEŘÍ P L	>5JA837697B	495.40
2101	PRÁH L	5JJ809605D	5210.40
2123	2K LEPIDLO L-STRANY	>DA 001730A2	1395.00
4323	AIRBAG SPOLUJEZDCE	ZMĚNA	
4325	AIRBAG SPOLUJEZDCE	1ST880204A	12916.80
4331	PŘÍSTROJOVÁ DESKA	+5JB857009F 9B9	11364.60
4589	POTAH OPĚRADLA P L	>5JA881805ETGAX	2824.70
4631	HLAVOVÝ AIRBAG L	5JJ880741A	4095.10
4661	BEZP-PÁS P L	>5JA857701B RAA	3016.00
4662	BEZP-PÁS P P	>5JA857702B RAA	3016.00
4957	PANEL STROPU	+5JJ867501F ZJ9	6504.20
7047	PŘÍČNÉ RAMENO P L	6R0407151F	3241.00
7049	VÝZTUHA P L	6R0199517	187.80
7061	VODICÍ KLOUB P L	6R0407365B	1159.40
7081	TĚHLICE L	6C0407255A	3711.80
7087	TLUMIČ PÉROVÁNÍ P L	;6R0413031BF	2450.00
7405	AIRBAG ŘIDIČE	ZMĚNA	
7445	AIRBAG ŘIDIČE	;6V0880201P IZY	8252.40
SYSTÉM AUDATEX	STRANA	2	

Uniqa pojišťovna a.s.

Evropská 136
160 12 Praha 6

P O S U D E K / K A L K U L A C E Č 5401423620 26.04.2020

M Z D A Z A P R Á C I ČJ 10 ČJ=1 HOD CENA/TR 1= 743.00 CZK/HOD
CENA/TR 2= 743.00 CZK/HOD
CENA/TR 3= 839.00 CZK/HOD

PRAC-POZ Č/	JEDNOTLIVÉ/SDRUŽENÉ PRÁCE	TŘ	ČJ	CENA PRÁCE
VOD-Č				
50 55 81 ZAX	BLATNÍK P L NALÍCOVAT	2	4	297.20
92 25 19 50	RAMÍNKO STĚRAČE L V-Z	2	1	74.30
92 25 19 50	RAMÍNKO STĚRAČE P V-Z	2	1	74.30
66 44 19 00)	KRYT TORPEDA V-Z	2	2	148.60
57 51 55 50	DVEŘE P L VYMĚNIT (VYMONT)	2	19	1411.70
OBSAHUJE: VŠECHNY DÍLY PŘEMONTOVAT				
57 51 81 00	DVEŘE P L SLÍCOVAT	2	3	222.90
57 53 55 55	ZÁVĚS H DVEŘÍ P L V-Z	2	3	222.90
57 53 55 50	ZÁVĚS D DVEŘÍ P L V-Z	2	4	297.20
51 45 53 00	DÍLY PRAHU L DEMONTOVAT	3	11	922.90
OBSAHUJE: KRYT NÁRAZNÍKU, BLATNÍK, DVEŘE VČ TĚSNĚNÍ, KRYTY SLOUPKŮ, SEDADLO PŘ/ ZAD VYMONTOVAT				
51 45 55 00	PRÁH DVEŘÍ L VYMĚNIT	3	62	5201.80
51 45 59 00	PRÁH DVEŘÍ L - DÍLY MONTOVAT	3	19	1594.10
OBSAHUJE: DEMONTOVANÉ DÍLY ZAMONTOVAT, POPŘ VYMĚNIT				
70 84 19 01)	PANEL STROPU V-Z	2	11	817.30
(Z-SEDADLO A KRYTY A-SLOUPKŮ VYMONT)				
OBSAHUJE: SLUNEČ-CLONY, MADLA, KRYTY B/C-SLOUPKŮ V-Z				
70 84 55 50	PANEL STROPU VYMĚNIT (VYMONT)	2	1	74.30
69 66 55 51	HLAVOVÝ AIRBAG L VYMĚNIT	2	2	148.60
(KRYT SLOUPKU A PANEL STROPU VYMONT)				
72 01 19 00	SEDADLO P P V-Z	2	3	222.90
74 17 19 00)	ČALOUNĚNÍ OPĚRADIA P L V-Z	2	3	222.90
74 19 19 00)	POTAH OPĚRÁKU P L V-Z	2	3	222.90
69 13 19 00)	BEZPEČNOSTNÍ PÁS P L V-Z	2	1	74.30
69 13 19 00)	BEZPEČNOSTNÍ PÁS P P V-Z	2	1	74.30
70 18 19 00)	PŘÍSTR-DESKU V-Z	2	16	1188.80
OBSAHUJE: KRYT VLOŽKY PŘÍSTR-DESKY A PŘÍRUČ-SCHRÁNKU V-Z				
70 18 55 50	PŘÍSTROJOVOU DESKU VYMĚNIT	2	2	148.60
69 59 19 00)	JEDNOTKU AIRBAGU SPOLUJEZDCE V-Z	2	1	74.30
(ODKL-SCHRÁNKA VYMONT)				
69 58 19 00	JEDNOTKU AIRBAGU ŘIDIČE V-Z	2	2	148.60
69 58 55 00)	JEDNOTKU AIRBAGU ŘIDIČE VYMĚNIT (VYMONT)	2	1	74.30
48 10 19 50	VOLANT V-Z	2	1	74.30
40 07 09 ZAX	NOSNÍK AGREGÁTŮ UVOLNIT-UPEVNIT	2	2	148.60
40 85 19 00)	PRUŽICÍ JEDNOTKU P L V-Z	2	5	371.50
(KOLO VYMONT)				
NEOBSAHUJE: VOZ PŘ A ZAD PROMĚŘIT				
40 90 19 50	TLUMIČ PÉROVÁNÍ P L V-Z	2	2	148.60
(PRUŽ-JEDNOTKA VYMONT)				
OBSAHUJE: ULOŽENÍ PRUŽ-JEDN A VINUTOU PRUŽINU V-Z				
40 50 19 00)	TĚHLICI P L V-Z	2	9	668.70
(KOLO VYMONT)				
SYSTÉM AUDATEX				

STRANA 3

Uniqa pojišťovna a.s.

Evropská 136
160 12 Praha 6

P O S U D E K / K A L K U L A C E Č 5401423620 26.04.2020

M Z D A Z A P R Á C I ČJ 10 ČJ=1 HOD CENA/TRŘ 1= 743.00 CZK/HOD
CENA/TRŘ 2= 743.00 CZK/HOD
CENA/TRŘ 3= 839.00 CZK/HODPRAC-POZ Č/ JEDNOTLIVÉ/SDRUŽENÉ PRÁCE TRŘ ČJ CENA PRÁCE
VOD-Č

OBSAHUJE: SNÍMAČ OTÁČEK A BRZD-KOTOUČ

V-Z, HN-HŘÍDEL UVOLNIT-UPEVNIT

NEOBSAHUJE: VOZ PŘ A ZAD PROMĚŘIT

40 50 55 50 TĚHLICI P L VYMĚNIT 2 3 222.90

(TĚHLICE VYMONT)

OBSAHUJE: LOŽISKO KOLA A NÁBOJ KOLA V-Z

40 17 19 00) RAMENO NÁPRÁVY D P L V-Z 2 1 74.30

44 95 03 00 VOZ PŘ + Z PROMĚŘIT 2 9 668.70

OBSAHUJE: ODKLON A SBÍHAVOST KONTROLOVAT

OBSAHUJE: DRŽÁK A MĚŘICÍ SONDU V-Z

NEOBSAHUJE: SEŘIZOVACÍ PRÁCE

1781 DVEŘE Z L OPRAVIT 3 2* 167.80

L A K O V Á N Í

VOD-Č PRAC-POSTUP - 2-VRSTEV METALÍZA ČJ

0741 BLATNÍK P L LAK NOVÉHO DÍLU 9

1481 DVEŘE P L LAK NOVÉHO DÍLU 15

1487 ZÁVĚS H DVEŘÍ P L LAK NOVÉHO DÍLU 6

1495 ZÁVĚS D DVEŘÍ P L LAK NOVÉHO DÍLU 6

2101 PRÁH L LAK NOVÉHO DÍLU 18

1781 DVEŘE Z L LAK PO OPRAVĚ <50% 15

NÁKLADY NA LAKOVÁNÍ (PRÁCE) ČJ PRAC

MZDOVÁ SAZBA 879.00 CZK/HOD CENA

ČAS NA LAKOVÁNÍ 69

PŘÍPRAVA LAKOVÁNÍ KOVŮ 17

PŘÍPRAVA MÍCHÁNÍ BARVY 3

PŘÍPRAVA NÁSTŘIK VZORKU 3

PŘÍPRAVA HLEDÁNÍ KÓDU BARVY 1

CELK ČAS NA LAKOVÁNÍ 10 ČJ/HOD: 93 8174.70

NÁKLADY NA LAKOVÁNÍ (MATERIÁL) CENA

LAKOVÁNÍ NOVÝCH DÍLŮ 4553.72

LAKOVÁNÍ PO OPRAVĚ 1236.76

MATERIÁL-KONSTANTA LAKOVÁNÍ KOVŮ 1050.50

MATERIÁL-KONSTANTA MÍCHÁNÍ BARVY 112.80

KOEFIČIENT 116.00 % 1112.60

SYSTÉM AUDATEX STRANA 4

Uniqa pojišťovna a.s.

Evropská 136
160 12 Praha 6

P O S U D E K / K A L K U L A C E Č 5401423620

26.04.2020

P Ř E H L E D V Ý S L E D K Ů

CZK

CZK

N Á H R A D N Í D Í L Y 88 502.70
REŽIJNÍ MATERIÁL(2.0%) 1 770.05
DÍLY CELKEM..... 90 272.75

M Z D A Z A P R Á C I ČJ 10 ČJ = 1 HOD
CELKEM TRŽ 2 107 ČJ X 743.00 CZK/HOD 7 950.10
CELKEM TRŽ 3 94 ČJ X 839.00 CZK/HOD 7 886.60
GEOMETRIE TRŽ 2 9 ČJ X 743.00 CZK/HOD 668.70
PRÁCE CELKEM..... 16 505.40

L A K O V Á N Í
MZDOVÉ NÁKLADY 8 174.70
LAK MATERIÁL 8 066.38
LAK CELKEM 16 241.08

NÁKLADY NA OPRAVU BEZ DPH 123 019.23

DPH 21.00 % 25 834.04

NÁKLADY NA OPRAVU VČ DPH 148 853.27

VYSVĚTLIVKY:

CENY ND = NCDV

* = ÚDAJE UŽIVATELE

> = VÝROBCE JIŽ NEDODÁVÁ

+ = KÓD LAKU DOPLNIT

Č ND NENÍ OBJEDNACÍM ČÍSLEM

; = PART NO NOT VALID FOR ORDERING

NN = NEEEXISTUJE Č ND / Č PRAC-POZ

SPECIFIKACE MODELU DLE VIN

CENY ND = DOPORUČ-CENY VÝROB/IMPORT

)=ČAS-JEDNOTKY V JINÉ POZICI OBSAŽEN

ZAX = ČAS-NORMU ZAJISTIL AUDATEX

(c) VŠECHNA PRÁVA NA VÝPOČET LAKOVÁNÍ SYSTÉMEM AZT JSOU VYHRAZENA SPOL. AZT
AUTOMOTIVE GMBH

SYSTÉM AUDATEX

STRANA 5

Uniqa pojišťovna a.s.

Evropská 136
160 12 Praha 6

K O N T R O L N Í L I S T Č 5401423620

26.04.2020

MAJITEL STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA SLEZSKÁ 100/7
12000 PRAHA 2
Č. JEDNACÍ 5401423620VÝROBCE ŠKODA RAPID (NH) FRESH
VIN-KÓD TMBEM6NH6F4526405 REG-ZN 4AK1660 TYP-KÓD 56 01 12-----
Č/KÓD ZÁKAZNÍKA : 344273 CLASSDIRECT REL 18.10
ČÍSLO VERZE 50.1810.01

DATUM KALKULACE : 26.04.2020

POPIS VOZIDLA

- VYBAVENÍ DLE VIN : B2 F1 F4 F5 G7 H1 H4 H6 H7 I2 I8 J6 J8 J9 K6 K9
L3 L5 M8 N2 P3 Q1 Q6 R1 S3 U4 U6 V1 V3 V6 W5 X3
Y4 Y9
- ZADÁNÍ : B2 F1 F4 F5 G7 H1 H4 H6 H7 I2 I8 J6 J8 J9 K6 K9
L3 L5 M8 N2 P3 Q1 Q6 R1 S3 U4 U6 V1 V3 V6 W5 X3
Y4
- SERVICE EQUIPMENT : Y9

GENEROVÁNÍ ND/LAKOVÁNÍ

- DRUH-OPR/VOD-ČÍSLO : E 7405 ---> E 4661 X / E 2101 ---> E 2123 Z
E 4323 ---> E 4325 Z / E 4323 ---> E 4331 Z
E 4323 ---> E 4662 Z / E 7405 ---> E 7445 Z
E 4323 ---> N 4496 Z / E 4323 ---> N 4496 LO
E 7081 ---> V 9917 Z / E 7081 ---> V 9917 LO

MZDOVÁ SAZBA

- ČASOVÝ ZÁKLAD : 10 ČJ=1 HOD
- MECH/KAROS : 743.00 CZK/HOD 743.00 CZK/HOD
839.00 CZK/HOD
- LAKOVÁNÍ -AZT : 879.00 CZK/HOD

PODPŮRNÉ KÓDY

- AKTIVNÍ KÓDY : 51 116.00

NÁHRADNÍ DÍLY

- CENÍKY ND ZPRACOVÁNY : 01.04.2020
- CENÍKY ND VYTVOŘENY : 01.04.2020

LAKOVÁNÍ

- DRUH-OPR/VOD-ČÍSLO : LE 0741 / LE 1481 / LE 1487 / LE 1495
LE 2101 / LI 1781

POČET VSTUPŮ

- ZADÁNO : 20
- MUTACE :

PŘEHLED VÝSLEDKŮ

MZDA : 16 505.40 LAK : 16 241.08 ND : 90 272.75
OPRAVA:123 019.23DPH : 25 834.04 OPR :148 853.27

SYSTÉM AUDATEX

Záznam o poškození vozidla zpracoval technik Weisz Petr, tel.: 737/224429, e-mail: petr.weisz@uniqa.cz