



STK č. 3120
Tel.: 281 915 951
E-mail: stk-praha@tuev-nord.cz

9. Název provozovatele:
TÜV NORD Czech, s.r.o., C 6483 vedený u
Městského soudu v Praze
Sídlo firmy:
Českomoravská 2420, 19000 Praha
Adresa provozovny:
Skorkovská 1537, 19800 Praha 14 - Černý Most

IČO: 45242330
DIČ: CZ45242330

PROTOKOL č. CZ-3120-24-01-0252
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná

Rozsah TP: plný

ID: 116913815

1. VIN (č. karoserie):	VF37C9HF0CN503587	5. Kategorie vozidla:	N1
2. Registrační značka a symbol státu:	8B07482 CZ	Druh vozidla:	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
4. Stav počítáče ujeté vzdálenosti (km):	197580	Datum první registrace:	09.02.2012
Tovární značka:	PEUGEOT	Číslo ORV (dokladu):	UAJ725343
Obchodní označení (typ):	PARTNER		
Typ motoru:	9HF		

Měření emisí provedla SME č. 41.09.45 dne 05.01.2024, č. protokolu CZ-410945-24-01-0155

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad)

1

3.2.1.2

Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla.

VÁŽNÉ (B) (počet závad)

7

1.1.14.1.2

Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) – poškozená funkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky.

1.1.6.3.1

Maximální brzdny účinek je dosažen až po více jak 2/3 celkového zdvihu ovladače parkovací brzdy, pokud výrobce nestanoví jinak.

4.1.1.2.2

Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení.

4.2.1.1.2

Nesvítí některá obrysová nebo denní světlina.

4.3.1.1.2

Nesvítí některá povinná brzdová světlina.

4.4.1.1.4

Zdroj světla zjevně vadný (např. sloupnutá barva) nebo poškozený tak, že ovlivňuje zjevně fotometrické vlastnosti směrové světliny (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla (bílá), v případě LED jako jediného zdroje světla funguje méně než ze 2/3.

4.7.1.2.2

U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj.

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad)

0

Poznámky:

1.1.14.1.2 - přední
4.3.1.1.2 - levé + pravé
4.4.1.1.4 - zadní - barva
4.2.1.1.2 - pravé přední .



S3120-24-01-0252

Na opakovanou technickou prohlídku
po odstranění závad se dostavte
nejpozději do 30 kalendářních dnů od
data provedení technické prohlídky!