

Posouzení stavu vozidla


U vozidla Ford Focus 6T30639 s 220372km

Značná koroze karoserie, včetně 5.dveří které je třeba vyměnit.

Na vozidle je nutno vyměnit celou spojkovou sadu.

Doporučuji vozidlo vyřadit, vysoké investice jsou nerentabilní.

10.1.2025



 **MKL Autoservis s.r.o.**
Ostravská 502
735 81 Starý Bohumín
IČ 210 05 389, DIČ: CZ21005389