

Posouzení stavu vozidla

U vozidla Škoda Fabia 3B83194 s 155847km

Je zjevná koroze, a nutná výměna posilovače řízení (servo řízení)

Vysoké investice nutné, doporučuji vozidlo vyřadit.

10.1.2025

 **MKL Autoservis s.r.o.**
Ostravská 502
735 81 Starý Bohumín
IČ 210 05 389, DIČ: CZ21005389

