

Vyjádření autoservisu k vozidlu

Škoda Superb TMBCC93T799027848

Stav km. 226110

Všechny závady jsou vypsány v přiloženém soupisu diagnostiky VAG.

Dále vozidlo dle servisního plánu vyžaduje výměnu systému rozvodů, opravu nefunkční klimatizace.

Za Autoservis Dengler s.r.o.

Dengler Jiří

V Praze dne 5.5.2022

