

Znalec : Radek Charvát, Záhorovice 343, 687 71 Záhorovice
tel: 603 825 627, e-mail: charvat.radek@post.cz
jmenovaný Krajským soudem v Brně: Spr 1802 / 2006

Objednavatel : Národní divadlo
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

V Záhorovicích dne 9. prosince 2020

Znalecký posudek o stavu a ceně hudebního nástroje

klavír Petrof, opusové číslo 318 302, model IV

Inventární číslo 2/108000490000

Číslo posudku: 8/2020

Počet listů : 8 včetně příloh
Počet předaných vyhotovení : 2

0. Úvod

0.1 Žadatel o znalecký posudek

Národní divadlo
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

objednávka č. 20-3361

0.2 Účel vyžádání znaleckého posudku

Posudek vyžádán pro potřebu možného vyřazení nástroje z evidence organizace

0.3 Datum ke kterému je posudek vypracován

Ke dni 3.prosince 2020

0.4 Podklady pro vypracování znaleckého posudku

Pierce Piano Atlas – světový katalog opusových (výrobních) čísel klavírů a pianin

Tabulka odpisových hodnot nástrojů vytvořená Českým klavírnickým svazem
v Hradci Králové

Ceník firmy Petrof

1. NÁLEZ

1.1 Prohlídka nástroje

Dne 3. prosince 2020 byla provedena prohlídka nástroje na adrese:
Výletní 398/27, 142 00 Praha-Libuš – Písnice, sklad p. Rendla

1.2 Identifikace nástroje

Klavír zn. Petrof, opusové (výrobní číslo) 318 302, model IV, černý vysoký lesk
rok výroby 1980

1.3 Technický stav nástroje

Nadměrné opotřebení odpovídá intenzivnímu užívání nástroje.

Akustický element

spodní část kličníku odtržena neodbornou opravou při použití delších ladících kolíků, foto č. 1

v discantové části zatečená tekutina v oblasti ladících kolíků, pevnost držení ladících kolíků cca 10 %, koroze strun, rezonanční deska – praskliny, v levé části discantová kobyłka propadlá, foto č. 2

Klávesnice a mechanika

silné opotřebení užíváním, napadeno moly, foto č. 3, plastové obložení pultónů silně opotřebované, kladívka proklepána od strun, foto č. 4, opotřebení bubínek násadek, volné osování dílků v mechanice, chybí 2 ks spodkových dílků v discantové části, foto č. 5, jedno kladívko ulomeno

Povrchová úprava

černý vysoký lesk, lehce poškozená na několika místech, horní víko poškozeno od tekutin v místě u dlouhého pantu

2.4 Výpočet ceny obvyklé

Obvyklá cena (OC)

Časová cena (ČC)

3 060,- Kč

Koeficient prodejnosti (Kp)

1

$$\text{ČC} \times \text{Kp} = \text{OC}$$

$$3\,060 \times 1 = 3\,060,- \text{ Kč}$$

zaokrouhleno na částku 3 100,- Kč

3. Závěr

3.1 Návrh ceny obvyklé

Na základě zjištění výše uvedených údajů o klavíru zn. Petrof, opusové (výrobní číslo) 318 302, model IV, černý vysoký lesk, rok výroby 1980 ke dni 3. prosince 2020, se navrhuje částka ceny obvyklé na

3 100,- Kč

Slovy: třítisícestokorunčeských



foto č. 1




foto č. 2



foto č. 3



foto č. 4



foto č. 5





Znalecká doložka :

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Spr 1802 / 2006 pro základní obor hudební nástroje, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro klavíry a pianina.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 8/2020 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.

Záhorovice
dne 9.prosince 2020



Radek
Charvát