

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

evid. čís. " B "	Registrační značka:	Typ dopravního prostředku :	Ujeto km:	Rok výroby:	Technický stav P o š k o z e n í :	
1	70211	1H0 8660	Š. Octavia Combi 2,0 - 85 kW	275 064	2002	Koroze karoserie, poškrábaný interiér. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
2	70670	1H0 8689	VW LT 35 2,5 TDi - 80 kW	234 279	2003	Koroze karoserie. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
3	71542	1H4 2590	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	193 170	2004	Prokluzuje spojka, celkově poškrábané. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
4	71547	1H4 2600	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	194 428	2004	Koroze karoserie, opotřebeno provozem, prosezené sedačky. Vadný akumulátor.
5	71622	1E0 6112	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	221 405	2004	Nepravidelný chod motoru. Vadný akumulátor.
6	72041	1H4 2668	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	131 589	2005	Kolísavé otáčky motoru, špatně startuje. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
7	72043	1H4 2669	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	197 446	2005	Prosezelé přední sedačky, vadný akumulátor. Propadlá TK.
8	72461	2H3 3416	VW Golf 2,0 - 110 kW	224 228	2005	Běžně provozně opotřebeno, ušpiněný interiér. Koroze L podběhu. Propadlá TK.
9	72497	2H3 3526	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	176 780	2005	Poškozené č. sklo a LZ dveře. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
10	72498	2H3 4563	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	159 750	2005	Běžne provozně opotřebeno. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
11	72500	2H3 4578	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	193 203	2005	Nefunkční servořízení. Zašlá světla.
12	72612	2H0 4520	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	213 962	2006	Zašlý lak a světla, nepravidelný chod motoru. Vadný akumulátor.
13	72613	2H0 4521	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	206 586	2006	Uvolněné př. Sedačky, kolísavé otáčky motoru, zašlá světla.
14	72727	1E2 3189	Š. Octavia 1,9 TDi - 74 kW	190 505	2006	Poškozené plasty v interiéru. Značně opotřebeno provozem. Vadný akumulátor.
15	72768	2H0 4527	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	252 780	2006	Zašlá světla. Vadný akumulátor. Nepravidelný chod motoru.
16	72771	2H0 4530	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	198 650	2006	Koroze karoserie. Vadný akumulátor.
17	72772	2H0 4531	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	130 942	2006	Poškození laku na LP dveřích. Nepravidelný chod motoru. Nefunkční stahovačka na PL dveřích. Vadný akumulátor.
18	72974	2H2 7820	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	158 374	2006	Nepravidelný chod motoru. Koroze karoserie. Poškození laku. Propadlá TK.
19	73220	2H4 0909	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	196 151	2006	Vadný akumulátor. Propadlá TK.
20	73546	2H5 8914	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	208 800	2006	Prosezelá přední sedadla. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
21	73547	2H5 9068	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	218 567	2006	Prasklé č. sklo. Únik chladicí kapaliny. Propadlá TK.
22	73551	2H5 9236	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	253 558	2006	Nefunkční motor. Únik chl. kapaliny. Uvolněná nádobka s aktivní uhlím. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
23	73876	6A8 4719	Audi A8 Long 4,2 - 257 kW	265 440	2007	Svítlí kontrolka motoru. Porucha řízení. Propadlá TK.
24	74162	2H8 4903	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	224 980	2008	Poškozený Z nárazník, kolísavé ot. motoru.
25	74184	2H8 6019	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	255 609	2008	Poškozené č. sklo. Vadný akumulátor.
26	74242	2H8 6546	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	219 732	2008	Únik oleje z motoru, poškrábaný interiér. Propadlá TK.
27	74244	2H8 6945	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	275 060	2008	Poškozený lak a interiér vozidla. Propadlá TK.
28	74398	2H8 7182	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	203 449	2008	Koroze karoserie. Nadměrná spotřeba oleje. Propadlá TK.
29	74635	3H2 7863	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	220 825	2008	Prasklá LZ lampa, nadměrná spotřeba oleje.Propadlá TK.
30	74674	3H2 7928	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	200 017	2008	Nepravidelný chod motoru. Propadlá TK.
31	74678	3H2 7952	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	293 880	2008	Nadměrná spotřeba oleje. Nef. ovl. L zrcátka. Propadlá TK.
32	74742	3H2 8057	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	217 451	2008	Koroze karoserie. Poškozený interiér. Propadlá TK.
33	74865	2E4 2147	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	213 259	2008	Zapečená svíčka olejem, porucha spínací skříňky, poškozený kabel ŘJ motoru. Propadlá TK.
34	74866	2E4 2149	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	229 624	2008	Koroze karoserie. Koroze brzd. Propadlá TK.
35	74869	2E8 9268	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	238 225	2008	Poškozené č. sklo. Koroze brzd.Propadlá TK.
36	74904	2E8 9354	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	190 321	2008	Koroze karoserie. Koroze brzd. Propadlá TK.
37	74905	6H5 4638	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	244 158	2008	Závada na ŘJ. motoru, vstřikovací ventil 2 válce, zapalovací transformátor. Propadlá TK.
38	74913	2E8 9689	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	230 114	2008	Poškození laku, koroze brzd. Propadlá TK.
39	74914	2E8 9703	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	223 271	2008	Koroze podběhů a brzdových kotoučů. Propadlá TK.
40	74915	4H4 9712	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	220 145	2008	Nadměrná spotřeba oleje. Propadlá TK.
41	75283	3H2 8079	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	219 797	2008	Porucha brzd, nefunkční ABS. Propadlá TK.
42	75287	3H2 8125	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	275 430	2008	Porucha na servořízení- svítí červení kontrolka volant.
43	75288	3H2 8127	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	239 080	2008	Vozidlo po DN poškozen LP disk. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
44	75347	3E3 6057	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	237 965	2008	Nadměrná spotřeba oleje, koroze karoserie a brzd, poškozený interiér. Propadlá TK.

45	75431	3H2 8175	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	223 285	2008	Potrhané přední sedačky. Poškozené PP světlo. Nadměrná spotřeba oleje. Propadlá TK.
46	75434	4H4 9708	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	194 480	2008	Špatná přístrojová deska, únik oleje z motoru, špatný levý kloub, koroze PZ Lem, nejdou otevřít LZ dveře z venku. Špatné studené starty. Vadný akumulátor.
47	75436	3H2 8213	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	218 517	2008	Prasklá pružina PL pružina neprošlo STK. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
48	75438	6H5 4619	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	258 122	2008	Nefunkční motor. Vadná nádobka chl. kapaliny. Nefunkční zamykání, Vadný akumulátor, Propadlá TK.
49	75439	3H2 8235	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	226 606	2008	Poškozená PZ lampa, nadměrná spotřeba oleje. Propadlá TK.
50	75569	4H9 9261	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	215 201	2008	Vozidlo bez výkonu, porucha turba. Odlupující se lak, značně provozně opotřebeno. Vadný akumulátor.
51	75573	3H2 8269	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	177 813	2008	Vozidlo po DN. Poškozena přední levá část vozidla. Nárazník, blatník a světlo. Nefunkční spínací skříňka. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
52	75885	3H2 8379	VW Golf Plus 1,4 - 90 kW	202 007	2008	Kolísavé otáčky motoru. Propadlá TK.
53	75971	3H9 3961	VW Golf 1,4 TSi - 90 kW	220 201	2009	Poškozený P nárazník. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
54	76217	3H9 4179	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	255 019	2009	Poškození laku na Z nárazníku. Zašlá světla. Koroze karoserie. Propadlá TK.
55	76314	3H9 4185	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	208 553	2009	Poškození laku na přední kapotě. Bez TK. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
56	76316	3H9 4196	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	124 793	2009	Vozidlo po dopravní nehodě, poškozena přední část vozidla, kapota nárazník světla, motor funkční.
57	76327	3H9 4275	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	240 555	2009	Vozidlo po DN poškozen zadní nárazník a zadní světlo. Poškozené čelní sklo. Propadlá TK. Vadný akumulátor.
58	76702	3H9 4831	Š. Octavia II. Combi 1,6 - 75 kW	179 250	2009	Protékají vstříky - střílí do sání. Propadlá TK.
59	77073	4H2 3985	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	223 515	2009	Nepravidelný chod motoru. Koroze brzd. Propadlá TK.
60	77075	4H2 3806	Š. Fabia II 1,4 - 63 kW	193 547	2009	Poškození laku na z. dveřích. Propadlá TK.
61	77087	4H2 4317	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	209 265	2009	Promáčklé zadní dveře. Koroze brzd. Propadlá TK.
62	77460	4H2 4836	Ford Transit 300 M 2,0 TD - 62 kW	156 352	2003	Koroze karoserie a brzd. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
63	77593	4H2 5037	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	239 353	2010	Porucha ABS, poškození laku, nadměrná spotřeba oleje. Propadlá TK.
64	77596	4H2 5219	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	251 939	2010	Značně opotřebeno provozem, vadný akumulátor. Poškozená PZ lampa. Propadlá TK.
65	77599	4H2 5392	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	244 830	2010	Nadměrná spotřeba oleje, koroze brzd, poškození laku na zadním nárazníku. Propadlá TK.
66	77601	4H2 5541	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	264 700	2010	Poškození plastů v interiéru. Koroze brzd. Propadlá TK.
67	77602	4H2 5569	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	194 130	2010	Nadměrná spotřeba spotřeba oleje. Poškození laku na zadním nárazníku. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
68	77607	4H2 5764	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	201 617	2010	Koroze karoserie a brzd. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
69	77611	4H2 5863	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	227 452	2010	Kolísavé otáčky motoru. Poškození laku. Propadlá TK.
70	78185	4H2 5952	Š. Fabia II Combi 1,4 - 63 kW	215 797	2010	Poškození laku. Propadlá TK.
71	78195	4H2 6079	Š. Fabia II 1,4 - 63 kW	220 675	2010	Poškozen zadní nárazník. Propadlá TK.
72	78196	4H2 6085	Š. Fabia II 1,4 - 63 kW	130 697	2010	Vadný akumulátor. Propadlá TK.
73	78197	4H4 9438	Š. Fabia II 1,4 - 63 kW	178 820	2010	Nepravidelný chod motoru, koroze brzd. Vadný akumulátor.
74	78429	4H4 9524	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	274 708	2011	Nadměrná spotřeba oleje. Poškozen interiér. Propadlá TK.
75	78430	6H5 4627	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	301 735	2011	Značně opotřebeno provozem. Propadlá TK.
76	78431	4H9 9438	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	284 829	2011	Nadměrná spotřeba oleje. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
77	78522	4H4 9702	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	211 286	2011	Celkově opotřebeno provozem. Koroze brzd. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
78	78526	4H4 9572	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	257 270	2011	Vozidlo po DN, střet se zvířím. Poškozeno čelní sklo, LP blatník, LP dveře a L zpětné zrcátko. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
79	78532	6H5 4631	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	254 670	2011	Nepravidelný chod motoru. Poškozený P nárazník. Propadlá TK.
80	78533	4H4 9483	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	294 494	2011	Poškozen interiér, a lak vozidla. Propadlá TK.
81	78535	4H4 9491	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	286 910	2011	Vadná vodní pumpa. Katalyzátor vymontován, kabel ABS.
82	78749	4H4 9574	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	235 310	2011	Svítil kontrolka motoru. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
83	78754	6H5 4639	Š. Octavia II 1,8 - 118 kW	196 411	2011	Nadměrná spotřeba oleje 1 /500 km po 1500 km zakarbované svíčky. Vadný akumulátor.
84	79154	4AB 3815	HUMMER H3 3,7 - 178 kW	106 590	2007	Porucha automatické převodovky. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
85	79512	4H8 1674	Š. Superb II 3,6 - 191 kW 4x4	441 765	2013	Porucha autom. převodovky. Celkově opořebeno provozem. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
86	80271	2A3 7719	Š. Octavia 1,9 TDi - 66 kW	248 050	2003	Koroze karoserie, výfuku. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
87	80475	7A8 0482	Š. Fabia Combi 1,4 - 59 kW	165 321	2007	Značná vlhkost ve vozidle, koroze brzd. Vadný akumulátor. Propadlá TK.
88	200544	5H7 7952	VW Transporter 2,0 - 132 kW	39 710	2015	Po DN, poškozena zadní a boční část vozidla. Bez motoru a převodovky. Bez akumulátoru. Propadlá TK.

Majetek je dislokován u Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OSM AO, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové.
Vyřizuje pan Petr Mareš tel: 974 528 405, 702 277 540, email: petr.mares3@pcr.cz. V případě zájmu se obraťte na výše uvedené tel. číslo
nebo na e-mailovou adresu.