

Technický popis majetku, vady				
PHM: Diesel	Nomenklatura: 081 041 014 002	Barva: Šedá pastelová metalíza		B 78432
Typ: Škoda Yeti 2,0 TDI - 103 kW, 4 x 4		Druh: osobní automobil Combi	Stav paliva : 3/4	
RZ: 3L4 5871		Obsah válců: 1968 cm3	VIN: TMBLD45L6B6037310	Počet míst: 5
Pořizovací cena: 606 000,00 Kč		Datum první registrace: 2011		TP: UM 754658
Stav tachometru: 231.441 KM		Technická kontrola : 03/2024		ORV: UAG 901985
		Plní emisní stupeň „EURO" 4 - bez poplatku za převod na nového majitele.		

Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční. Jeví známky opotřebení. Zašpiněný motorový prostor s lokální exidací. Vadný akumulátor bez kapacity.

Karoserie

Karoserie je provozně opotřebená a zašpiněná. Zašlý lak, zbytky lepidla po odejmutí polepů. Na střeše jsou otvory po demontáži služebního vybavení. Vozidlo je celkově velmi orezlé. Koroze obou prahů a všech blatníků. Koroze hran předních dveří, koroze okolo osvětlení RZ. Chybí kus plastu v přední části hagusů na pravé straně. Vzpěry zavazadlového prostoru jsou vadné (kufr nedrží otevřený).

Interiér

Interiér je opotřebený a zašpiněný z provozu. V palubní desce jsou otvory po demontáži služebního vybavení. Prosezelá přední sedadla. Poškozené a roztrhané bočnice předních sedadel. Koroze uchycení předních sedaček. Ohmataný volant a řadící páka. Zašpiněná stropnice.

Podvozek

Vozidlo má prasknuté přední pružiny a vadné tlumiče. Za jízdy působí nestabilně.

Řízení

Řízení je funkční a provozně opotřebené vzhledem ke stáří a najetým kilometrům.

Brzdy

Brzdy jsou opotřebené, ale funkční. Brzdové kotouče a brzdíče jsou pohledově zkorodované.

Pneumatiky

4x zimní pneumatiky zn. SAVA. Rozměr 215/60 R15. Vzorek - 40%
3x zimní pneumatiky zn. DUNLOP. Rozměr 205/55 R16. Vzorek - 60% + 1x disk R16 bez pneu.

Poznámka

K vozidlu jsou dva klíče. Vozidlo nemá platnou technickou kontrolu (do 22.03.2024).

