

Znalecký posudek

o ceně ojetého motorového vozidla

Zadavatel: Národní památkový ústav

Územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

Cena motorového vozidla je stanovena ke dni :30.4.2020

Termín vypracování posudku : 10.5.2020

Důvod ocenění :stanovení ceny obvyklé

Podklady pro zpracování posudku :prohlídka vozidla, technický průkaz,zkušební jízda 0,5 km, výpověď provozovatele traktoru ,jasno, teplota 8 °C .

Stabilita vozidla v přímé jízdě- v normě . Stabilita vozidla při brždění- v normě .

Prohlídka vozidla+ zkušební jízda uskutečněna za přítomnosti p.Hamana - v místě parkování tj. Grábštej objekt zámku.

Nález

Technické údaje vozidla

dle tech. pasportu zjištěno na malotraktoru

Druh vozidla	kloubový kolový malotraktor 4 x4	
Značka a typ vozidla	MT8 132-2	MT8 132.2
Výrobce	Agrozet Prostějov	
Rok výroby	1969	1969
Číslo motoru	-----	-----
Typ motoru	1D 90	1D 90
Číslo VIN	1299	1299
Druh karoserie	-----	-----
Barva	červená	červená
Číslo TP	-----	-----
SPZ	-----	-----
Držitel vozidla	Národní památkový ústav Územní památková správa na Sychrově Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov	
Počet dřívějších držitelů	1	-----
Uvedeno do provozu	1969	-----
Stav počítadla Mth	-----	nezjištěn

Celkový počet ujetých Mth PKM	-----	nezjištěno
Platnost PTK	neplatná	-----

Opravy, výměny dílů podle dokladů a údajů držitele .
Běžné opravy + údržba dle sdělení držitele vozidla .

Technický stav :

Fotodokumentace - výrobní štítek



A/Karoserie, výbava-pracoviště řidiče v normě , funkční .

povinná výbava-nesouhlasí

Výfuk potrubí + tlumič- kompletní, vyskytuje se bodová koroze .

B/Motor -provozní opotřebení odpovídá počtu Mth, pístní skupina provozně opotřebovaná v normě,rozvody + hlučnost v normě,výkon motoru v normě, spotřeba PHM v normě. Pal. soustava tzn .vstřikovací čerpadlo, vstřikovače + příslušenství v normě. Systém chlazení – kompletní. Příslušenství motoru provozně opotřebované v normě.

Spojka – kompletní , ložisko v normě, lamela v normě, záběr plynulý, příslušenství - v normě.

C/Převodovka-provozně opotřebovaná, vůle ložisek v normě,vůle v uložení hřídelů v normě , ozubená kola v normě ,systém řazení vnější v normě, vnitřní v normě .

Rozvodovka -provozně opotřebovaná v normě, vůle soukolí stálého záběru zvětšené, vůle ložisek v normě,vůle v uložení hřídelů v normě.

Hlučnost celku v normě, bez úniku oleje z exponovaných míst .

Hnací hřídele-provozně opotřebované vůle v uložení tzn. na drážkách v normě L+P strana .

D/Přední náprava - vůle soukolí stálého záběru zvětšená,vůle ložisek v normě, vůle v uložení poloos L+P strana v normě , klouby L+P strana v normě, vč. manžet . Ložiska nábojů v normě L+P strana .

Hlučnost celku v normě, bez úniku oleje z mostu PN .

tlumiče pérování -----
 elementy pérování -----

Řízení - skříň řízení v normě , vůle řízení zvětšená .

Středový čep - vůle zvětšená .

E/Zadní náprava - vůle soukolí stálého záběru zvětšená ,vůle ložisek v normě, vůle v uložení poloos L+P strana v normě , klouby L+P strana v normě, vč. manžet . Ložiska nábojů v normě L+P strana .

Hlučnost celku v normě, bez úniku oleje z mostu PN .

Brzdy-parkovací funkční,provozní funkční, brzdny účinek souměrný.rozvody- kov. části – koroze

Brzdové elementy ZN vůle zvětšené .Obložení ZH 20 % .

tlumiče pérování -----
 elementy pérování -----

F/Rám - kompletní , exponovaná místa bez poškození

G/Hydraulický systém - výkon čerpadla v normě, Regulační prvky - funkční. Třibodové zavěšení – vůle v uložení L+P strany zvětšené .

CNPP- Pneu 4x1.900,00 , Duše 4x 200,00=8.400,00 Kč

Zvláštní výbava - není

	LP	PP	LZ	PZ	R	%
Pneu	30	30	30	30	-	%
Typ	6,00 x16 Barum					
Druh	DN	DN	DN	DN		
Desén	TZ 13					
Výchozí cena pláště	DN PN 1.900,00 Kč 1,1					
Výchozí cena duše	200,00 Kč					