Vozidlo určené k prodeji

Druh	Osobní	Tažné zařízení	Ano
RZ	4AV2103	Autorádio	Ano
Výrobce	Škoda	Navigace	Ne
Model	Roomster	Klimatizace	Ano
Karoserie	MPV	Stop Start systém	Ne
Stav vozidla	Ojeté	Tempomat	Ne
Rok uvedení do provozu	2015	Parkovací kamera	Ne
Barva	Modrá	Parkovací senzory	Ne
Stát původu	ČR	Bezklíčové odemykání	Ano
Palivo	Benzín	Bluetooth připojení	Ano
Objem motoru (cm^3)	1 390	Multifunkční volant	Ne
Stav tachometru (km)	183 923	Asistent rozjedu do kopce	Ne
VIN	TMBNC25JXF5034856	Hlídání jízdních pruhů	Ne
Výkon (kW)	63	ESP	Ano
Převodovka	Manuální	ISOFIX	Ano
STK do	21.07.2027	ABS	Ano
Spotřeba	8,3/5,3/6,4	Vozidlo je pojízdné	Ano
Bourané (záznam o nehodě)	Ne	Druhá sada pneu	Ano
Pohon	4x2 přední	Umístění vozidla	Beroun
Míst k sezení	5	Dálniční známka do	31.01.2027
VADY	Vozidlo RZ 4AV2103 má slabou baterii, defekty laku celoplošně, vrypy na předních pravých dveří, mechanické poškození zadního nárazníku, nefunkční servo řízení.		
OPRAVY	V roce 2021 proběhla výměna zámku víka, svazku elektroinstalace dveří, sady samostatného vedení, 2 sad uložení. V r. 2022 výměna držáku, unašeče, sady rozvodového řemene, vodního čerpadla, čelního skla. V r. 2024 výměna zámku levých předních dveří, autobaterie, předních brzdových destiček a kotoučů. V r. 2025 oprava elektroinstalace, výměna svazku 5. dveří, ochrana podvozku, diagnostika.		

Vozidlo určené k prodeji

Druh	Nákladní automobil do 3,5 T (skříňový)	Tažné zařízení	Ano
RZ	2AS2504	Autorádio	Ano
Výrobce	Volkswagen	Navigace	Ne
Model	Transporter	Klimatizace	Ano
Karoserie	Skříňový	Stop Start systém	Ne
Stav vozidla	Ojeté	Tempomat	Ne
Rok uvedení do provozu	2012	Parkovací kamera	Ne
Barva	Modrá	Parkovací senzory	Ne
Stát původu	ČR	Bezklíčové odemykání	Ne
Palivo	Nafta	Bluetooth připojení	Ne
Objem motoru (cm^3)	1968	Multifunkční volant	Ne
Stav tachometru (km)	186 131	Asistent rozjedu do kopce	Ne
VIN	WV1ZZZ7HZCH080001	Hlídání jízdních pruhů	Ne
Výkon (kW)	103	ESP	Ano
Převodovka	Manuální	ISOFIX	Ne
STK do	05.01.2028	ABS	Ano
Spotřeba	10.4 / 7.1 / 8.3	Vozidlo je pojízdné	Ano
Bourané (záznam o nehodě)	Ne	Druhá sada pneu	Ano
Pohon	4x2 přední	Umístění vozidla	Beroun
Míst k sezení	3	Dálniční známka do	31.01.2027
VADY	Vozidlo RZ 2AS2504 vykazuje únik provozních kapalin z motoru i převodové skříně a má slabou baterii. Defekty laku celoplošně, defekty laku po odstranění polepů (přední kapota), deformace zadních dveří a nefunkční zámek, drobné deformace levé bočnice, silně opotřebená ložní plocha, poškozené výplně zadních dveří. K servisní kontrole rozvodů, brzdového systému a tlumičů. Zvýšené opotřebení sedáků.		
OPRAVY	Pravidelný a běžný servis.		

Vozidlo určené k prodeji

Druh	Osobní	Tažné zařízení	Ne
RZ	5AA1828	Autorádio	Ano
Výrobce	Škoda	Navigace	Ne
Model	Fabia	Klimatizace	Ano
Karoserie	Kombi	Stop Start systém	Ne
Stav vozidla	Ojeté	Tempomat	Ne
Rok uvedení do provozu	2015	Parkovací kamera	Ne
Barva	Modrá	Parkovací senzory	Ne
Stát původu	ČR	Bezklíčové odemykání	Ne
Palivo	Benzín	Bluetooth připojení	Ne
Objem motoru (cm^3)	999	Multifunkční volant	Ne
Stav tachometru (km)	144 543	Asistent rozjedu do kopce	Ne
VIN	TMBJB6NJXGZ041759	Hlídání jízdních pruhů	Ne
Výkon (kW)	55	ESP	Ano
Převodovka	Manuální	ISOFIX	Ano
STK do	30.09.2027	ABS	Ano
Spotřeba	5.8 / 4.2 / 4.8	Vozidlo je pojízdné	Ano
Bourané (záznam o nehodě)	Ne	Druhá sada pneu	Ano
Pohon	4x2 přední	Umístění vozidla	Beroun
Míst k sezení	5	Dálniční známka do	31.01.2027
VADY	Vozidlo RZ 5AA1828 má slabou baterii, defekty laku celoplošně, defekty laku zadního nárazníku, drobné deformace předních pravých dveří. K servisní kontrole spodku vozidla, tlumiče, brzdy, vůle.		
OPRAVY	Pravidelný a běžný servis.		