

Znalec : JOSEF VYSTRČIL
soudní znalec v oboru ekonomika
odvětví ceny a odhady motorových
vozidel
Rybova 1556 / 1 Praha 6 162 00
tel : 777 255 267
e-mail : josefvys@volny.cz
web www.odhadyvozidel.cz

Adresát : Generální ředitelství cel
Budějovická 1387/7
Praha 4 - 140 00
IČO 71214011

ZNALECKÝ POSUDEK **o ceně motorového vozidla**

Počet stran : 10

Počet předaných vyhotovení : 1

**Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky
doporučené Znaleckým standardem č.I / 2005**

0. Ú V O D

Pro znalecké posudky vyžádané státními orgány

0.1 Opatření (usnesení)	
0.2 Spisové podklady	
0.3 Další použité podklady	

Obecná cena je cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Tato cena se stanoví kombinací ceny časové, což je reprodukční cena snižená o opotřebení a koeficientu prodejnosti.

0. Ú V O D

Pro znalecké posudky vyžádané občany, fyzickými a právnickými osobami

0.1 Žadatel o znalecký posudek	Generální ředitelství cel Budějovická 1387/7 Praha 4 – 140 00
0.2 Účel vyžádání znaleckého posudku	Stanovení ceny obvyklé ojetého motorového vozidla
0.3 Datum, ke kterému je cena vozidla stanovena	Srpen 2019
0.4 Podklady pro vypracování znaleckého posudku	Technický průkaz vozidla

1. N Á L E Z

1.1 Identifikace vozidla

Značka a typ vozidla	RENAULT Kangoo Express
Druh vozidla	Nákladní automobil
Registrační značka vozidla	1 S2 2880
Technický průkaz – serie a číslo	BF 381025
Osvědčení o TP platné do	Neplatné
Výrobní číslo vozidla , rok výroby	VF1FCOFAF29617865/03
VIN nebo výrobní číslo karoserie rok výroby	dtto
Druh karoserie	Samonosná,skříňová
Výrobní číslo motoru/rok výroby	Neuvádí se
Obsah válců,druh a výkon motoru	1149/zážehový/43kw
Druh a rozměr pneu.prvomontáže	165/70 R14
Schválené změny proti původnímu typu dle TP	Viz poznámka v TP
Datum prvního uvedení do provozu	6.11.2003
Držitel vozidla	Generální ředitelství cel Budějovická 1387/7 Praha 4
Počet předchozích držitelů	Žádný
Stav počítáče ujetých kilometrů	148 559
Údaje o počtu ujetých kilometrů podle sdělení držitele	148 559
Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci ne-souhlasí	Ano-souhlasí

1.2 ÚDAJE O OPRAVÁCH A POŠKOZENÍ VOZIDLA, OPRAVÁCH HLAVNÍCH SKUPIN, JEJICH EVENTUÁLNÍCH VÝMĚNÁCH S UVEDENÍM DŮVODU OPRAVY (VÝMĚNY)

Podle záznamů v technickém průkazu	Není žádný záznam
Podle dokladů nebo sdělení držitele	Není žádný záznam ani informace

1.3 POSOUZENÍ, ZDA VÝBAVA VOZIDLA PODLE ÚDAJŮ VÝROBCE PRO UVEDENÝ TYP

Odpovídá / neodpovídá	Ano - odpovídá
Chybí	Schází kryty kol
Mimořádná	Pneu. Barum (4x 20%) , ocelové disky kol

1.4 TECHNICKÝ STAV VOZIDLA ZJIŠTĚN

Prohlídkou (datum a místo prohlídky)	Ano – 10.7.2019 Kosova Hora
Zkušební jízdou (datum a místo zkušební jízdy)	Nebyla provedena
Vozidlo předvedl (vozidlo řídil)	Zaměstnanec majitele
Stav vozovky, atmosférické podmínky)	Nebylo zjišťováno
Stabilita vozidla – v přímé jízdě	////
Stabilita vozidla při brzdění provozní brzdou	Nebylo zjišťováno

1.5 TECHNICKÝ STAV JEDNOTLIVÝCH SKUPIN VOZIDLA

- Motor, spojka** Nadměrně opotřeбенý počtem ujetých kilometrů, vadný - nelze nastratovat.
únik provozních kapalin na spojích, netěsná chladicí soustava, koroze výfukového potrubí, AKU-50% ,
spojka vyžaduje kontrolu a seřízení
- Převodové ústrojí** Obtížné řazení převodových stupňů v klidu, na spojích únik oleje, mírně zvětšená vůle na řadicí páce.
- Nápravy** Pérování nadměrným zatěžováním, tlumiče pérování se sníženou účinností, ložiska kol vykazují zvětšenou vůli, řízení s mírně zvětšenou vůlí na volant, zvětšené vůle na táhlech a čepech, brzdová soustava vyžaduje celkovou kontrolu s případnou výměnou segmentů, disky kol poškozené korozí i nárazy
- Skříň karoserie** (kabina, skříň.nástavba) Opotřeбенí je větší než úměrné vzhledem ke stáří a stavu měřiče ujetých kilometrů, vykazuje četné známky drobných i větších poškození z provozu, lakování silně poškozené oděrkami i korozí, znehodnocený nápis, a nekrytým parkováním místy popraskaný, oloupaný čelní sklo nepoškozené, podlaha vozidla prahy a podběhy s pokročilou korozí, lakování plastových součástí karoserie poškozené, zpětná zrcátka bez poškození, přední nárazník poškozen v lakování, střecha kabiny vozidla bez poškození, závěsy pravých i levých dveří kabiny uvolněné, gumová těsnění vymačkaná, kliky a zámky plně funkční, elektrické osvětlení bez možnosti vyzkoušení. Masivní koroze zadních dvoukřídlých dveří užitkového prostoru (díry)
- Výbava karoserie** (kabiny, skříň.nástavby) Opotřeбенá víc než je odpovídající vzhledem ke stáří vozidla a počtu kilometrů udávaných počítadlem, čalounění sedáků nadměrně ušpiněné, prosezené, sedáky sedadel poškozené - rozedrané, opěradla ušpiněná vodící lišty sedáků s počínající korozí, bočnice a výplně dveří ušpiněné a poškozené, potah stropu nepoškozený silně ušpiněný, poškozený volant.. Ovládací mechanika plně funkční bez vůlí a závad, sedáky uvolněné v uchycení kliky kabiny funkční, ovládání oken a dveří nepoškozené přístrojová deska a ovládací panely funkční ale plastové díly poškrábané. Elektrická výbava bez zjevných závad ale bez možnosti vyzkoušení.





1.6 PNEUMATIKY

1.6.1 PNEUMATIKY PRVOMONTÁŽE (CNPP,Kč)

Počet kusů	Výrobce pneumatik	Rozměr pneumatik	Cena pneumatiky	Cena vzdušnice
5	Hankook	165/70R14	1.176.-	
CNPP-Cena pneumatik prvomontáže (Kč)			5.880.-	

1.6.2 PNEUMATIKY NA VOZIDLE

Pneumatiky (výrobce,kusů)	LP Hankook	PP Hankook	LZ Hankook	PZ Hankook	R Hankook
Rozměr pneumatik	165/70x14	165/70x14	165/70x14	165/70x14	165/70x14
Typ a druh (or,prot)	OR	OR	OR	OR	OR
Výchozí cena pláště	1.176.-	1.176.-	1.176.-	1.176.-	1.176.-
Výchozí cena vzdušnice					
Výchozí cena Pneumatiky - CNPV	1.176.-	1.176.-	1.176.-	1.176.-	1.176.-
Technická hodnota THP v %	10	10	10	10	10
CČPV-Časová cena pneumatik na vozidle (Kč)				588.-	

1.7 MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA

Druh vybavy	ks	výchozí cena	stáří	stav při prohlídce	THVM %	časová cena
Pneumatiky Barum 20%	4	3.972.-		4x 20%		794.-
Ocelové disky kol	4	4400.-	17	-50	5	220.-
CČVM-Časová cena mimořádné vybavy (Kč)						1.014.-

2. P O S U D E K

2.1 STANOVENÍ TECHNICKÉ HODNOTY VOZIDLA

2.1.1 VÝPOČET ZÁKLADNÍ AMORTIZACE

Skupina	Doba provozu DP	ZAD (%)	Počet ujetých kilometrů PKM	ZAP (%)	Základní amortizace ZA (%)
Vozidlo jako celek	17	90	150 000	75	83.0
ZA-Základní amortizace (%)				83.0	

VÝPOČET PRO SKUPINY S ODLIŠNOU DP,PKM

Skupina	Doba provozu DP	ZAD (%)	Počet ujetých kilometrů PKM	ZAP (%)	Základní amortizace ZA (%)
ZA-Základní amortizace (%)					

2.1.2 VÝPOČET REDUKOVANÉ TECHNICKÉ HODNOTY VOZIDLA

Skupina	(a) THSN (%)	(b) ZA (%)	(c) Stav + - (%)	(d) THS (%)	(e) PDS (%)	(f) PTHS (%)
Motor a spojka						
Převodové ústrojí						
Převodovka, rozvodovka přední náprava						
Převodovka, rozvodovka zadní náprava						
Hnací hřídele, rozvodovka zadní náprava						
Mechanismus řízení						
Přední náprava						
Zadní náprava						
Rám s příslušenstvím						
Skříň karoserie						
Výbava karoserie						
Nástavba karoserie						
Redukovaná technická hodnota vozidla (%)						

THSN - výchozí technická hodnota skupiny

ZA - základní amortizace

THS - technická hodnota skupiny

PDS - poměrný díl skupiny

PTHS - poměrná technická hodnota skupiny

2.1.2 Výpočet redukované technické hodnoty vozidla při stejné THS

Skupina	(a) THSN (%)	(b) ZA (%)	(c) Stav + - (%)	(d) THS (%)	(e) PDS (%)	(f) PTHS (%)
Vozidlo jako celek	100	83	-50	8.5	100	8.5
Redukovaná technická hodnota vozidla (%)					8.5	

2.2 VÝCHOZÍ CENA VOZIDLA

Výchozí cena vozidla v Kč	363.500.-
Zdůvodnění	Ceník Renault 2019 – Renault Kangoo dCI 80 Model 2019 – akční cena

2.3 ČASOVÁ CENA VOZIDLA

Výchozí cena vozidla-CN	Kč	363.500
Výchozí cena pneumatik prvomontáže-CNPP	Kč	5.880.-
Redukovaná cena vozidla- $CR' = CN - CNPP$	Kč	357.620.-
THVR v %	%	8.5
THVR vozidla bez pneu a mimořádné výbavy $THVR \times CR$	Kč	30.397.-
Časová cena pneumatik na vozidle-CČPV	Kč	588.-
Časová cena mimořádné výbavy-CČVM	Kč	1.014.-
Časová cena vozidla $ČCV = THVR \times (CN - CNPP) + CČPV + CČVM$	Kč	32.000.-

2.4 OBECNÁ CENA VOZIDLA

Koeficient prodejnosti-KP	0.6
Zdůvodnění	Nepojízdné služební vozidlo znehodnocené dodatečnou vestavbou užitkového prostoru.
Časová cena vozidla v Kč ČCV	32.000.-
Obecná cena vozidla v Kč $COB = ČCV \times KP$ Slovy	19.200.- Devatenácttisícdvěstěkorun

POZNÁMKA Cena byla stanovena včetně DPH

ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný ministrem
spravedlnosti České republiky pod čj.2T2296/96 pro základní obor
e k o n o m i k a , odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro
oceňování motorových vozidel.

Znalecký posudek byl zapsán pod č.....^{925-3/19}..... znaleckého
deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle připojené likvidace.

V Praze 5.8.2019

Místo a datum

Josef Vystrčil

Josef Vystrčil



