

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

Informace ke stavu nabízeného majetku, informace k vlastnímu převodu majetku, rovněž bližší informace pro případnou prohlídku k místu uložení majetku (parkování vozidla) Vám sdělí pan Pavel Kodad, tel. 974 823 533, 703 823 782 – automobilní oddělení odboru správy majetku KŘP hl.m. Prahy.

V případě zájmu o nabízený majetek postupujte dle informací uvedených v průvodním dopisu a spoji žádost zašlete na uvedený e-mail.

Č.	"B"	Tovární značka	Obchodní Označení-druh Barva	RZ	VIN	TP	rok v. objem váha	Kategorie Směrnice EHK	KM	Uloženo
1	72956	Škoda	Fabia Combi bílá	1A58135	TMBJX16Y974054306	UB491940	2006 1390 1610	M1 2003/76B	173.578	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
2	71973	Škoda	Fabia Combi červená	3A69522	TMBJC16Y864445280	BG187830	2005 1390 1610	M1 2003/76B	150.614	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
3	73111	Škoda	Fabia Combi bílá	3E36513	TMBJX16Y174063968	UK359225	2006 1390 1610	M1 2003/76B	191.798	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
4	73653	Škoda	Octavia bílá	9A99138	TMBCA21Z672049575	UB506060	2006 1595 1825	M1 2003/76B	200.758	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
5	79430	Škoda	Fabia Combi šedá	3AN4618	TMBJC65J4E3071708	UF676042	2013 1390 1590	M1 630/2012/J	126.750	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
6	67355	Ford	Focus šedobéžová metalíza	1SV0812	WFOAXXGCDAXM60214	AO622588	1999 1988 1670	M1 96/69	203.793	Strahov

Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
7	76961	Škoda	Octavia šedá tmavá metalíza	1AD1849	TMBDA61Z6A2035033	UD505110	2009 1595 1895	M1 2003/76B	215.808	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
8	72959	Škoda	Fabia Combi bílá	1A58138	TMBJX16Y674053517	UB491986	2006 1390 1610	M1 2003/76B	183.702	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
9	69819	Škoda	Fabia modrá	1A19340	TMBPB16Y023570741	AP603979	2002 1397 1580	M1 1999/102B	124.391	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
10	70345	VW	Caravelle zelená	1A57253	WV2ZZZ70Z3H141196	BF380689	2003 2461 2730	M1 1999/102A	311.198	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
11	71499	Škoda	Fabia modrá	1A57743	TMBPC16Y654197281	BF842341	2004 1390 1225	M1 2003/76B	93.940	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
12	61760	VW	Transporter zelená	AHE4975	WV2ZZZ70ZVH063562	UG266005	1996 2461 2650	M1 94/12	219.961	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
13	71159	Škoda	Fabia Combi bílá	1A57597	TMBJC16Y044131930	BF680903	2004 1390 1610	M1 1999/102B	195.211	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										

čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
14	76382	Škoda	Octavia červená metal.	9A96371	TMBDA61Z592035293	UD025616	2009 1595 1895	M1 2003/76B	117.474	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
15	72000	Škoda	Fabia šedá	3A69530	TMBPC16Y664444140	BG187338	2005 1390 1575	M1 2003/76B	89.482	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
16	72190	Škoda	Fabia Combi bílá	1SR8042	TMBJC16Y464467405	BG196315	2005 1390 1610	M1 83-05B	148.521	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
17	71412	Škoda	Fabia Combi modrá	1A57782	TMBJC16Y454196815	BF841573	2004 1390 1610	M1 2003/76B	195.382	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
18	75862	Škoda	Octavia Combi modrá tmavá metalíza	9A82138	TMBHK61Z092021431	UD016476	2008 1798 1980	M1 2003/76B	209.613	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
19	71413	Škoda	Fabia Combi modrá	1A57783	TMBJC16Y154196805	BF841572	2004 1390 1610	M1 2003/76B	146.639	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
20	72835	Škoda	Fabia Combi zelená metalíza	5A65713	TMBJX16Y974038073	UB486046	2006 1390 1610	M1 2003/76B	221.445	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
21	71462	Škoda	Fabia Combi červená	1AY6835	TMBJC16Y054197122	BF842156	2004 1390 1610	M1 2003/76B	262.613	Strahov

Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
22	71588	Škoda	Fabia bílá	1A57802	TMBPC16Y654197670	BF842122	2004 1390 1225	M1 2003/76B	235.418	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
23	71450	Škoda	Fabia Combi bílá	1A57792	TMBJC16Y954197216	BF842378	2004 1390 1610	M1 2003/76B	188.023	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
24	73206	Škoda	Fabia Combi bílá	1A58191	TMBJX16Y374060487	UB497945	2006 1390 1610	M1 2003/76B	147.171	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
25	64865	Škoda	Octavia modrá tmavá	6AM9152	TMBZZ1U3W2130922	AO174711	1998 1781 1775	M1 96/69	251.075	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
26	71590	Škoda	Fabia bílá	3AH4729	TMBPC16YX54197610	BF843241	2004 1390 1225	M1 2003/76B	187.536	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
27	71420	Škoda	Fabia Combi modrá	1A57787	TMBJC16YX54196835	BF841603	2004 1390 1610	M1 2003/76B	175.664	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
28	72860	Škoda	Fabia modrá	5A66284	TMBPC16Y074035567	UB485161	2006 1390 1575	M1 2003/76B	157.993	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										

29	71204	Škoda	Fabia modrá	1A57655	TMBPC16Y244132510	BF679563	2004 1390 1225	M1 2003/76B	223.909	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
30	72839	Škoda	Fabia Combi šedá metalíza	5A65749	TMBJX16Y674034725	UB482734	2006 1390 1610	M1 2003/76B	108.385	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
31	65894	Škoda	Octavia červená	AH9218	TMBZZ1U3W2119791	AN979039	1998 1595 1700	M1 96/69	224.142	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
32	62207	Ford	Transit Skříň. modrá	AV7652	WFOLXXGBVLT25077	AN398932	1996 1998 2550	N1 94/12/S2	133.430	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
33	67134	Mitsubishi	Space Gear bílá	AKI5172	JMBNPD5WXA000609	AO228375	1999 2477 2700	M1 96/69	117.483	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
34	72837	Škoda	Fabia Combi červená	5A65739	TMBJX16YX74035229	UB484701	2006 1390 1610	M1 2003/76B	139.363	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
35	73619	Škoda	Octavia bílá	9A98629	TMBCA21Z272049542	UI454995	2006 1595 1895	M1 2003/76B	227.015	PMJ
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
36	73384	Škoda	Fabia šedá metalíza	5A71863	TMBPC46Y574072373	UB495340	2006 1390 1575	M1 2003/76B	176.894	PMJ

Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
37	72060	Škoda	Fabia zelená metal.	3A69540	TMBPC16YX64454282	BG189978	2005 1390 1575	M1 2003/76B	124.358	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
38	71028	Škoda	Octavia tmavá modrá metalíza	1A57412	TMBBE41U742880305	BF521534	2003 1984 1820	M1 1994/102B	163.149	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
39	72502	Škoda	Fabia modrozelená	2H34592	TMBPC16Y964518201	BG367701	2005 1390 1575	M1 2003/76B	205.630	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
40	79841	Škoda	Octavia šedá metalíza	9A60838	TMBAE61Z782230916	UD004857	2008 1968 1995	M1 2003/76B	115.252	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
41	71410	Škoda	Fabia Combi modrá	1A57780	TMBJC16Y354196837	BF841577	2004 1390 1610	M1 2003/76B	165.005	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
42	71417	Škoda	Fabia Combi modrá	6A83917	TMBJC16Y954196759	BF841565	2004 1390 1610	M1 2003/76B	234.896	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
43	69952	Škoda	Fabia modrozelená	1A19375	TMBPB16Y923583519	AP611176	2002 1397 1580	M1 1999/102B	153.325	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřeбенý používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplní dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										

44	73003	Škoda	Fabia Combi bílá	1A58154	TMBJX16Y274052400	UB490863	2006 1390 1610	M1 2003/76B	122.123	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplň dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										
45	71970	Škoda	Fabia červená	3A69518	TMBPC16Y864444365	BG187549	2005 1390 1575	M1 2003/76B	215.237	Strahov
Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Spojka funkční. Snížená kapacita akumulátoru. Karoserie původní. Stav karoserie odpovídá stáří vozu a počtu ujetých kilometrů, na několika místech koroze. Lak vozidla zašlý, různé oděrky. Řízení: zvětšená vůle v uložení. Interiér: stav odpovídá době provozu. Interiér opotřebený používáním, na několika místech poškozené čalounění sedadel, výplň dveří a stropu. Podvozek: zvětšené vůle v pružném uložení předních ramen, uložení tlumících jednotek a ložisek nábojů zadních a předních kol. Snížená účinnost tlumících jednotek. Brzdy: nutná celková kontrola popř. oprava. Pneumatiky: 5x 60%										