

Posouzení stavu vozidla

U vozidla Škoda Fabia 6T51957 s 236129km

Značná koroze kabiny tak podvozku, vozidlo je značně opotřebované.

Motor by již chtěl vyměnit rozvody a přetěsnit. Zavěšení a tlumiče jsou na výměnu.

Vůči stáří vozidla doporučuji vozidlo vyřadit.

10.1.25

 **MKL Autoservis s.r.o.**
Ostravská 502
736 81 Starý Bohumín
IČ: 210 05 389, DIČ: CZ21005389