

ZNALECKÝ POSUDEK

Archivní číslo znalce :

Vyhotovení č. : 2

+ Fa za znalce

25 - 1044 / 2020

Předmět posudku :

Kolový traktor ZETOR 6711 s bezpečnostní kabinou BK6718,
SPZ HK 63 -52.

Účel posudku :

Odhad obvyklé ceny vozidla.

Termín vypracování :

Do 10 dnů od zadání - do 26. listopadu 2020.

Zadavatel :

Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.
nábr. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
v zastoupení vedoucí STK a SME Dalibor Dušek, DiS.
Mladobucká 483

541 20 Trutnov

IČO : 708 98 219

Posudek vypracoval :

Ing. Viktor Pecen, Bulharská 65/3, 541 01 Trutnov.

Znalec v oboru ekonomika - odhady a ceny :

- odvětví : stroje a technologická zařízení, č. j. Spr. 282 / 94.

- odvětví : motorová vozidla, č. j. Spr. 1988 / 98.

Telefon : + 420 499 811 809 , + 420 603 58 42 55.

E-mail : viktorpecen@seznam.cz,

Web : <http://viktor-pecen.wz.cz>

IČO : 421 85 696



Stanovení ceny ke dni :

Prohlídka - 26. října 2020.

Použité podklady :

Kopie TP AE 293 227, vydán v Trutnově dne 30.9. 1976.

Znalecký standard č. 1 / 2005.

Prohlídka vozidla dne 26.10.2020. v Mladých Bukách, za přítomnosti DiS Dalibora Duška.

Agrobazary Královéhradeckého regionu, se zaměřením na okres Trutnov.

Web-stránky českého trhu s použitou agrotechnikou (bazos.cz, ...).

Web-stránky bazarů evropského trhu komunální techniky ke dni 28.10. 2020.

Prodejní ceny traktorových pneumatik BARUM a MITAS v CÚ 10/2020.

Konzultace se zástupcem zadavatele posudku dne 26.10.20, panem Daliborem Duškem.

Ceny ocelového a litinového šrotu a motorů sběrných surovin ČR, ke dni 29.10.2020.

Vlastní zdroje.

Tento posudek obsahuje 5 listů včetně titulní strany a znalecké doložky, bez přílohy.

ZP je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení ZP dostává zadavatel, jedno vyhotovení ZP zůstává v archivu znalce.

1. Nález

1.1. Identifikace vozidla :

Značka a typ vozidla :
Druh vozidla :
Technický průkaz série, číslo :
Osvědčení o TP platné do :
Výrobní číslo vozidla / rok výroby :
Barva :
Druh karosérie :
Výrobní číslo motoru / rok výroby :
Obsah, druh, výkon motoru :
Druh a rozměr pneu prvomontáže :
Změny proti původnímu typu dle TP :
SPZ vozidla :
Datum první registrace :
Provozovatel vozidla :

Počet předchozích držitelů :
Počet ujetých kilometrů, provozních hodin Mth :
Dle sdělení držitele :
Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci :

ZETOR 6711

T1 - traktor kolový

AE 293 227

propadlá STK

25508/1976

nezjištěno

bezpečnostní kabina BK 6718

výměna k 26.1.00, č.036425

3 456 ccm , NM , 42,7 kW/2 200

Př. 7,50-16 , Zad. 14,9/13-28

základní barva červeno-modrá

HK 63 -52

od 30. září 1976

Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.

Letňanská 24, Praha, pracoviště Trutnov

0 - změna statutu prvomajitele

nezjištěno

nezjištěno

souhlasí

1.2. Popis vozidla, údaje o provozu, opravách a poškozeních :

Kolový traktor ZETOR 6711 je čtyřkolové vozidlo s 4 válcovým vznětovým motorem s přímým vstřikem, s pohonem všech kol. Převodovka je 5°+5° redukce+ zp.chod. Řízení je jednostranné kuličkové, brzdy kapalinové.

Čelo traktoru je vybaveno hydraulickým mechanismem k nesení radlice.

- dle záznamů -

Nezjištěno.

- dle sdělení držitele -

Jedná se o vůz, používaný k občasné údržbě komunikace při odklízení sněhu v areálu STK.

Traktor má propadlou STK. Během provozu v minulých letech došlo k poškození motoru - nárazem do pevné překážky praskl blok motoru. Traktor již není přes rok provozován, údržba není prováděna.

Pořizovací cena traktoru v CÚ 1976 nebyla zjištěna.

1.3 Výbava vozidla :

Předepsaná povinná výbava nebyla zjišťována.

1.4. Prohlídka a zkušební jízda :

Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne :

26.10.2020.

za účasti :

DiS Dalibor Dušek

Zkušební jízda dne :

ne

Vozidlo řídil :

ne

Stav vozovky, atmosférické podmínky :

nezjištěno, přeháňky, +13°C.

Počet ujetých metrů při zkušební jízdě :

0 m

Stabilita vozidla v přímé jízdě :

nezjištěno

Stabilita vozidla při brždění provozní brzdou :

nezjištěno

Kouřivost vozidla :

nezjištěno

Zvuk motoru při volnoběhu a provozních otáčkách :

nezjištěno

1.5. Technický stav jednotlivých skupin vozidla :

1.5.1. Motor s příslušenstvím+převodovka a zadní náprava+př.náprava a řízení+kabina, ochranný rám+výbava+hydraulika

Interiér vozidla vykazuje zvýšené opotřebení, sedačka řidiče je opotřebovaná, dožilá.

Převodovka vykazuje netěsnosti. Motor vykazuje průsak oleje. Řízení a nápravy jsou opotřebované a dožilé.

Karoserie je dožilá, povrchovou korozi vykazuje rám, příslušenství, výfuk, díly př. a zad. nápravy.

Elektroinstalace je dožilá. Motor vykazuje zjevnou závadu - prasklý blok na pr.straně.

Vozidlo není funkční, je dožilé, ekonomicky neopravitelné, bude oceněn zbytek vozidla, na ND.

1.6. Pneumatiky

Pneu	PP	LP	PZ	LZ	R	CNPP
název	BARUM	BARUM	BARUM	BARUM		
rozměr	7,50-16	7,50-16	14,9/13-28	14,9/13-28		
druh	traktorová	traktorová	traktorová	traktorová		
typ						
VC pláště	2 200	2 200	6 700	6 700		
VC duše	500	500	700	700	0	
VC pneu	2 700	2 700	7 400	7 400	0	20 200 Kč
THP	0%	0%	0%	0%	0%	
ČCPV	0	0	0	0	0	
ČCPV celková						0 Kč

1.7. Mimořádná výbava

Přední hydraulický mechanismus je zahrnut do základní výbavy traktoru.

Název	ks	stáří	THMV	CNMV	ČCMV
					0 Kč
ČCMV celková :					0 Kč

2. Posudek

2.1. Základní amortizace

Provoz : 30.9.76.-22.10.20 = nad 25 let. ZAD = nezjištěno

Pramen : Standard č. 1 : Příloha č.1.6 Výpočet ZAD skupina kolové traktory

Počet km : nezjištěno Mth ZAP= nezjištěno

Pramen : Standard č. 1 : Příloha č.1.6 Výpočet ZAP se neprovádí, ZAP = ZAD.

Základní amortizace odhadem: ZA = nezjištěno

Pramen : Standard č. 1 : Vozidlo není neprovozuschopné, je ekonomicky neopravitelné. Prodej zbytků vozidla na ND.

2.2. Redukovaná technická hodnota vozidla

Skupina	THSN	100 - ZA	TS	THS	PDS	PTHS
1.5.1. Motor+nápravy+ ...						0,00%
1.5.1. Interiér ...						0,00%
THVR :						nezjištěno

Pramen : nepoužívá se

2.3. Výchozí cena vozidla

Výchozí cena : CN = 15 800 Kč

Pramen : Výchozí hodnota

Hmotnost traktoru dle TP + nesená hydraulika (kg) ... 3 500

Průměrná výkupní cena směs ocel, litina, motory (Kč/kg) pro podniky 1,0-8,0 Kč ... 4,50

CELKEM : 15 750 Kč

2.4. Časová cena vozidla :

Výchozí cena vozidla	CN =	15 800 Kč
Předpokládané náklady s prodejem spojené		6 500 Kč
Časová cena vozidla	ČCV =	9 300 Kč

2.5. Obvyklá cena vozidla :

Koeficient prodejnosti : Kp = 1,00

Pramen : Web-stránky nabídek ZETOR 6711 českého agrotrhu ke dni 29.10.2020 :

- r.v.76, funkční, STK 11/22, po repasi, nové pneu, ... 170 000 Kč
- r.v.nezj., funkční, platná STK, celkově funkční, po opravách, nové pneu, ... 82 000 Kč
- r.v.nezj., neplatná STK, celkově funkční, v pěkném stavu, nové pneu, ... 115 000 Kč
- r.v.nezj., neplatná STK, celkově funkční, v pěkném stavu, zánovní pneu, ... 110 000 Kč
- r.v.nezj., náhradní díly Zetor 6711, cena za vše, ... 3 000 Kč

Obvyklá cena vozidla COB = 9 300 Kč

Závěr :


Obvyklou cenu zbytků traktoru ZETOR 6711, SPZ HK 63-52, ke dni prohlídky 26.10.2020, vč. DPH, v náleзовém stavu, odhaduji ve výši **9 300 Kč**

Slovy : Devět tisíctřista Kč.


V Trutnově dne 29. října 2020.



obr. 1 : Přední pohled



obr. 2 : Interiér - detail



obr. 3 : Blok motoru - detail

Znalecká doložka


- Znalecký posudek jsem podal jako znalec, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové:
- ze dne 3. 2. 1995 č. j. Spr. 282 / 94 pro základní obor ekonomika :
 - odvětví ceny a odhady strojů a technologických zařízení,
 - ze dne 1. 7. 1998 č. j. Spr. 1988 / 98 pro základní obor ekonomika :
 - odvětví odhady a ceny motorových vozidel.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 25 - 1044 / 2020 Znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů (náhrada mzdy) účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu

25 / 2020.

Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.


Ing. Viktor Pecan
Bulharská 65
541 01 Trutnov



Tento ZP přílohu neobsahuje.

Výňatek ze Zákona o znalcích č. 444/2011 Sb., §10a, odst. 1 :
Znalec je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s úkonem znalecké činnosti.
Mlčenlivosti jej může zprostit orgán veřejné moci, který jej ustanovil nebo ten, pro něž svou znaleckou činnost vykonával.