

Technický popis vozidla, vady

PHM: Natural 95	Nomenklatura:	Barva: Černá metalíza
Typ: Alfa Romeo	Druh: 156 1.6 - 88 kW	Stav paliva : Rezerva
RZ: 4U4 2328	Obsah válců: 1598 cm3	VIN: ZAR93200001009626
Počet míst: 5	Datum první registrace: 1998	TP: UJ 664668
Stav tachometru: Nelze zjistit	Neplatná technická kontrola	ORV: UBE491209
Plní emisní stupeň „EURO“ 2 - poplatek 3.000 Kč za převod na nového majitele.		

Motor a příslušenství

Motor s převodovkou se jeví jako funkční. Vozidlo má neoriginální a upravený výfukový systém a neodborně upravené sání motoru. Akumulátor je bez kapacity. Vozidlo má nefunkční palubní desku. Nelze tak ověřit počet ujetých kilometrů. Při posledním záznamu (06.03.2023) mělo vozidlo najeto 198 827 KM.

Karoserie

Karoserie je zašpiněná a provozně opotřebená. Vozidlo má zašlý a na více místech popraskaný lak. Zejména pak na předním nárazníku a levých zadních dveřích. Hloubkově poškrábaná střecha. Neodborně lakované blatníky, které mají pohledově jiný barevný odstín. Popraskaný zadní nárazník. Nefunkční vzpěry kufru.

Interiér

Interiér je opotřebený a zašpiněný provozem a stářím. Ohmataný volant a řadicí páka. Lehké poškození na sedadle řidiče.

Podvozek

Stav podvozku se jeví pohledově jako funkční. Blíže nezjištěno.

Řízení

Řízení je funkční a provozně opotřebené vzhledem ke stáří a najetým kilometrům.

Brzdy

Brzdy jsou funkční. Brzdové kotouče a brzdové obložení jeví známky koroze a provozního opotřebení.

Pneumatiky

4x letní pneumatiky zn. TOYO. Rozměr 205/60 R15. Vzorek - 30 %

Poznámka

K vozidlu je 1x klíč. Vozidlo nemá platnou technickou kontrolu.

