

Škoda Fabia Combi 1,4

Technický popis vozidla

PHM: BA 95

Barva: Bílá

Druh: Combi pětímístný

RZ: 1L2 4769 (B 73127)

Obsah válců: 1 390 ccm

Rok výroby: 2006

Stav tachometru: 247 180 km

VIN: TMBJX16Y474059042

Motor a příslušenství

Z motoru uniká olej. Prokluzuje spojka.

Karoserie

Přední nárazník je mechanicky poškozený. Levý přední blatník jeví známky koroze, stejně jako levé přední dveře, levé zadní dveře, levý zadní blatník, levý práh, pravý přední blatník, pravé přední dveře, pravé zadní dveře, páté dveře, pravý zadní blatník. Zadní nárazník je promáčklý. U stěrače na pátých dveřích chybí krytka. Na čelním skle je prasklina od kamínku a rám kolem čelního skla je zkorodovaný.

Interiér

Celý vnitřní prostor jeví známky provozního opotřebení. Pojezdy sedadel jsou zkorodované a neplní svou funkci. Čalounění dveří je provozně opotřebené. Plynokapalinové vzpěry jsou nefunkční, chybí anténa, chybí autorádio a volant je značně ohmataný. Zapínání pravého i levého předního pásu neplní dostatečně svoji funkci - zadržává. Čalounění levé přední sedačky je potřhané. Zvedač pravé přední sedačky je ulomený. Levé i pravé zpětné zrcátko má odloupané sklo.

Podvozek

Střední i zadní díl výfuku jeví známky koroze (obalu), netěsní spona. Zadní díl výfuku má uvolněný kryt. Na levé přední poloose je volný kloub. Prostor rezervy je ve spodní části značně prorezivělý. Značná koroze přední nápravy - levé i pravé rameno. Plastový kryt je potřhaný.

Řízení

Koroze trubiček servořízení.

Brzdy

Koroze zadních brzdových hadiček na levé i pravé straně. Koroze zadních brzdových trubiček.

Pneumatiky

Přední_165/70 R 14, 81 T, DUNLOP_2 mm.

Zadní_165/70 R 14 81 T, SAVA_4 mm.

Poznámka

Vozidlo není vybaveno autorádiem a povinnou výbavou. Technická kontrola platná do 11. 10. 2020.

